

# El husillo decide más que el molde

# El husillo decide más que el molde

## 01 Relación L/D

La relación largo/diámetro del husillo define cuánto tiempo real de mezcla y cizalle recibe el material antes de llegar al molde.

## 02 Zonas de temperatura

Alimentación, compresión y dosificación necesitan perfiles térmicos distintos — un solo set-point para todo el cilindro es la causa más común de producto inconsistente.

## 03 Relación de compresión

Un husillo mal seleccionado para el material genera sobrecalentamiento por fricción antes de llegar al molde, no un defecto del molde en sí.

**¿Cuándo revisaste por  
última vez el perfil  
térmico real de tu husillo,  
no solo el set-point?**

