

Fase de construcción en plantas de extrusión

Fase de construcción en plantas de extrusión

01 Montaje de líneas

La instalación de extrusoras y sistemas de enfriamiento exige alineación milimétrica para evitar desgaste prematuro.

02 Control térmico

El diseño de zonas de calentamiento en el cilindro es vital para la homogeneidad del polímero o metal.

03 Infraestructura de soporte

Los sistemas auxiliares de alimentación y control de presión garantizan la estabilidad dimensional del producto.

**¿Cuál es el mayor reto
al alinear equipos de
extrusión durante el
montaje?**

