// ALIMENTO BALANCEADO

El dado desgastado
que nadie cambió a tiempo

El dado desgastado que nadie cambió a tiempo

01 **Desgaste progresivo, no súbito**
Los orificios de la matriz se van agrandando con cada tonelada procesada — el pellet sigue saliendo, pero cada vez con menos compresión y menos durabilidad real.

02 **El síntoma llega tarde**
El aumento de finos y la caída del índice de durabilidad del pellet (PDI) suelen notarse recién cuando el desgaste ya está avanzado — no al inicio, cuando el cambio de matriz sería más barato.

03 **Vida útil por tonelaje, no por calendario**
Cambiar la matriz según un calendario fijo ignora que el desgaste depende del tonelaje procesado y de la abrasividad de la fórmula — dos plantas con el mismo calendario pueden necesitar matrices muy distintas.

¿Cambias la matriz por tonelaje procesado y PDI, o por un calendario fijo que no distingue qué fórmula se produjo?