

Optimización de procesos con datos, no con intuición

Optimización de procesos con datos, no con intuición

01 Línea base

Antes de optimizar hay que medir: variables de proceso dispersas en distintos sistemas rara vez cuentan la misma historia.

02 Six Sigma aplicado

La reducción de variabilidad importa tanto como subir el rendimiento promedio — una planta estable es más rentable que una planta rápida pero inconsistente.

03 Decisión operativa

El analytics solo vale si llega a la sala de control en un formato que el operador pueda usar en el turno, no en un reporte mensual.

**¿Dónde pierdes más
rendimiento hoy: en el
promedio o en la
variabilidad?**

