

EL SME
NO ES
EL MISMO
CON TORNILLOS GASTADOS

Comprar tornillos de repuesto de acero inoxidable para una extrusora es una compra de mantenimiento recurrente en plantas de petfood y alimento para acuicultura.

La energía mecánica específica (SME) que entrega el tornillo de una extrusora depende directamente de la holgura entre el tornillo y el cañón; cuando esa holgura crece por desgaste, parte del material se recircula en vez de cizallarse, y el SME real cae aunque el motor consuma la misma potencia.

Un tornillo desgastado puede seguir procesando el mismo tonelaje por hora, pero con menos energía mecánica específica entregada al producto: la cocción-extrusión queda incompleta, y el pellet o kibble sale con menor expansión o menor gelatinización aunque el caudal se vea igual en el reporte.

¿MIDES EL SME O SOLO EL TONELAJE?

