

Fundamentos de la Tronadura

VP Innovación & Start-ups

Presenta:Luis Manríquez





¿Objetivo de la Tronadura?

Fragmentar la roca

Principales parámetros



Ubicación de la Tronadura

Fase

Banco

Tipo tronadura

Características de la Roca

Tipo de material

Clasificación geotécnica

Características estructurales de la roca

Parámetros de diseño

Diámetro de perforación

Altura del banco (definido a 15m)

Burden (m) y Espaciamiento (m)

Pasadura (m)

Secuencia de tiempos

Tipo y cantidad del explosivo

Tipo de explosivos

Factor de Carga

Fragmentación

Se define
como la
porción de
tamaños
medidos en
milímetros que
representa el
X% acumulado
de la muestra*

*Por ejemplo un P40 de 2 significa que el 40% de la masa acumulada paso por un diámetro de 2 pulgadas



Ubicación de la Tronadura

Fase

Banco

Tipo tronadura





Características de la Roca

Tipo de material

Clasificación geotécnica

Características estructurales de la roca





Parámetros de diseño


Diámetro de perforación

Altura del banco (definido a 15m)

Burden (m) y Espaciamiento (m)

Pasadura (m)

Secuencia de tiempos






Tipo y cantidad del explosivo

Tipo de explosivos

Factor de Carga



Resultados (OUTPUT)




Fragmentación

Se define
como la
porción de
tamaños
medidos en
milímetros que
representa el
X% acumulado
de la muestra*



- Mientras más grande son los diámetros, más caro le cuesta la mina procesar e mineral aguas abajo
- Por eso la mina exige una curva de fragmentación a los proveedores de tronadura





Costo Unitario de la Tronadura



$$\frac{Costo\ Tronadura}{\left(\frac{USD}{Ton_{ROCA}}\right)} = \frac{Costo\ Perforación}{\left(\frac{USD}{Ton_{ROCA}}\right)} + \frac{Costo\ Explosivo}{\left(\frac{USD}{Ton_{ROCA}}\right)}$$

$$\frac{Costo\ Unitario\ \left(\frac{USD}{m_{perforado}}\right) \times L_p}{\rho_{ROCA}\left(\frac{g}{CC}\right) \times h_b(m) \times B\ (m) \times S(m)} + \frac{FC\ \left(\frac{g_{explosivo}}{Ton_{ROCA}}\right) \times Costo\ Explosivo\ \left(\frac{USD}{Ton_{Explosivo}}\right)}{10^6}$$

^{*}Por simplificación considerar: $L_p=16\ m$, $h_b=15\ m$



Fundamentos de la Tronadura

VP Innovación & Start-ups

Presenta:Luis Manríquez