補足説明

(a)「spcc_応力-ひずみの全体図.xls」の EXCEL データについて

A列:試験機のクロスヘッドの変位 $\Delta L (=L \cdot L_0)$ (単位:mm)

B列:試験機のロードセルで計測した荷重P(単位:kN)

C 列:試験片のひずみ(単位:%)で、(A 列の変位量 ΔL)を標点間距離 L_0 の仮定の値 50mm で割り、さらに 100 をかけて、%に変換した数値、皆さんは測定した標点間距離 L_0 の値を使って、EXCEL の計算式を修正し、再計算してください。

D 列:試験片の応力(単位: MPa)で、B 列の荷重 P(kN)を 1000 倍して、P(N)に変換し、板幅 12.5mm、板厚 1.6mm の仮定の値(面積)で割って計算しています。皆さんは測定した板幅、板厚の値に置き換えて、EXCEL の計算式を修正し、再計算してください。

(b)「A1100 応力-ひずみの全体図.xls」の EXCEL データについて

A列:試験機のクロスヘッドの変位 $\Delta L(=L\cdot L_0)$ (単位:mm)

B列:試験機のロードセルで計測した荷重P(単位:kN)

C 列:試験片のひずみ(単位:%)で、(A 列の変位量 ΔL)を標点間距離 L_0 の仮定の値 50mm で割り、さらに 100 をかけて、%に変換した数値. 皆さんは測定した標点間距離 L_0 の値を使って、EXCEL の計算式を修正し、再計算してください.

D列:試験片の応力(単位: MPa)で、B列の荷重 P(kN)を 1000 倍して、P(N)に変換し、板幅 12.5mm、板厚 2.0mm の仮定の値(面積)で割って計算しています。皆さんは測定した板幅、板厚の値に置き換えて、EXCEL の計算式を修正し、再計算してください。

(c) 「spcc_ヤング率計算用_応力-ひずみ.xls」の EXCEL データについて

A列: ひずみの電圧(単位: V)

B列:荷重の電圧(単位:V)

C 列: ひずみの電圧とひずみの間には、ひずみが 1×10^{-3} の時、電圧が 0.805V の関係 とあることから(ひずみの増幅アンプから求めた値)、A 列のひずみの電圧に 1×10^{-3} をかけて、0.805で割って、ひずみを計算しています.

D列:荷重の電圧と実際の荷重の間には、0kN の時 0V、10kN の時 10V の関係があることから、B列の値に、1000 をかけて kN を N に変換. さらに、板幅 12.5mm と板厚 1.6mm の仮定の値で割って、応力 (MPa) を求めています。さらに 1000000 をかけて、MPa を Pa に変換しています。皆さんは測定した板幅、板厚の値に置き換えて、EXCEL の計算式を修正し、再計算してください。最後に最小二乗法で傾きを求めてヤング率を計算します。

(d)「A1100_ヤング率計算用_応力-ひずみ.xls」の EXCEL データについて

A列: ひずみの電圧(単位: V)

B列:荷重の電圧(単位:V)

C 列: ひずみの電圧とひずみの間には、ひずみが 1×10^{-3} の時、電圧が 0.805V の関係 とあることから(ひずみの増幅アンプから求めた値)、A 列のひずみの電圧に 1×10^{-3} をかけて、0.805で割って、ひずみを計算しています.

D列:荷重の電圧と実際の荷重の間には、0kN の時 0V、10kN の時 10V の関係があることから、B 列の値に、1000 をかけて kN を N に変換. さらに、板幅 12.5mm と板厚 2.0mm の仮定の値で割って、応力 (MPa) を求めています。さらに 1000000 をかけて、MPa を Pa に変換しています。皆さんは測定した板幅、板厚の値に置き換えて、EXCEL の計算式を修正し、再計算してください。最後に最小二乗法で傾きを求めてヤング率を計算します。

(e) 「A1100_0_2%耐力計算用_応力ーひずみ.xls」の EXCEL データについて

A 列: ひずみの電圧(単位: V)

B列:荷重の電圧(単位:V)

C 列: ひずみの電圧とひずみの間には、ひずみが 1×10^{-3} の時、電圧が 0.805V の関係 とあることから(ひずみの増幅アンプから求めた値)、A 列のひずみの電圧に 1×10^{-3} をかけて、0.805で割って、ひずみを計算しています.

D 列:荷重の電圧と実際の荷重の間には、0kN の時 0V、10kN の時 10V の関係があることから、B 列の値に、1000 をかけて kN を N に変換。さらに、板幅 12.5mm と板厚 2.0mm の仮定の値で割って、応力 (MPa) を求めています。さらに 1000000 をかけて、MPa を Pa に変換しています。皆さんは測定した板幅、板厚の値に置き換えて、EXCEL の計算式を修正し、再計算してください。

(d)で求めたヤング率 Eを傾きとし、かつ、座標(0.002, 0)を通る一次関数(y=ax+b)を図中に招き、実験から求めた公称応力一公称ひずみ曲線との交点を求め、この交点のy座標の値を 0.2%耐力とします。

(f) 参考図面について

上記(a) \sim (e)で作成した各班の EXCEL データを用いて作成した応力-ひずみ線図を 図 $1\sim5$ に示します. レポート作成の参考にしてください.

(g) 破断強さについて

破断強さは、「図 1 試験機の荷重と変位から求めた SPCC の応力-ひずみ線図」、「図 2 試験機の荷重と変位から求めた A1100 の応力-ひずみ線図」に矢印で示した「破断強さ」の応力として下さい.




図1 試験機の荷重と変位から求めた SPCC の応力-ひずみ線図




図 2 試験機の荷重と変位から求めた A1100 の応力-ひずみ線図




図3 ひずみゲージから求めた SPCC の応力-ひずみ線図(ヤング率計算用)




図 4 ひずみゲージから求めた A1100 の応力-ひずみ線図 (ヤング率計算用)




図5 ひずみゲージから求めた A1100 の応力-ひずみ線図 (0.2%耐力計算用)