Сеюз Советских Социалистических Республик



Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров CCCP

ОПИСАНИЕ 184120 ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства № —

Заявлено 18. VIII. 1962 (№ 791481/25-27)

с присоединением заявки № -

Приоритет —

Опубликовано 09.VII.1966. Бюллетень № 14

Дата опубликования описания 31.VIII.1966

Kл. 49h, 35/02

MIJK B 23k

УДК 621.791.14.039 (088.8)

Авторы изобретения

Заявитель

И. И. Карасик и А. Л. Каминский

DCECCHOOMAS TEXHRELIU

DUSTROTT SA

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ВРАЩЕНИЯ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ К ШПИНДЕЛЮ МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ТРЕНИЕМ

Известны механизмы передачи вращения от электродвигателя к шпинделю машины для сварки трением, содержащие клиноременную или зубчатую передачу, тормоз с пневмоцилиндром и фрикционные муфты. Для уменьшения габаритов таких механизмов уменьшают передаточное отношение. В этом случае в машинах для сварки изделий большого сечения, когда скорость вращения должна быть небольшой, возникает необходимость в при- 10 менени электродвигателей с малой скоростью вращения.

Предлагаемый механизм отличается от известных тем, что в нем установлен планетар- 15 ный редуктор с тормозной системой для торможения коронной шестерни редуктора или его водила при вращении шпинделя или его остановке.

Такое выполнение позволяет упростить кон- 20 струкцию и повысить качество сварки.

На чертеже изображен описываемый механизм.

В корпусе 1 установлена ступица 2, внутри солнечная шестерня 3, соединяемая с валом электродвигателя (на чертеже не показан). Крышка 4, установленная в корпусе 1 в подшипниках, поддерживает водило 5, шлицевой конец 6 которого предназначен для соедине- 30 лие, водило 5 неподвижно. Для этого пневмо-

ния со шпинделем машины для сварки трением.

В головке 7 водила на пальцах 8 в подшинниках установлены три шестерни 9, находящиеся в зацеплении с шестерней 3 и с коронной шестерней 10, которая помещена в подшипниках на валу водила 5. На этом же валу при помощи шпонок 11 закреплен тормозной барабан 12. Коронная шестерня 10 также имеет тормозной барабан 13.

Тормозные барабаны 12 и 13 охвачены тормозными лентами 14, одна пара концов которых при помощи петли поворотно закреплена на неподвижной оси 15. Другая пара концов лент соединена с тягами 16, шариирно закрепленными на двуплечем рычаге 17, связанном со штоком пневмопривода 18. В зависимости от положения рычага 17 одна из тормозных лент 14 затянута, а вторая отпущена, и соответственно этому в заторможенном состоянии находятся тормозные барабаны 12 или 13. При этом также затормаживаются или водило 5или коронная шестерня 10. Для передачи вращения к шпинделю машины для сварки трекоторой в подшипниках качения расположена 25 нием целесообразно применять электродвигатель фланцевого типа.

Работа механизма происходит следующим образом. В исходном положении машины, когда в шпинделе закрепляется свариваемое издепривод 18 поворачивает рычаг 17 так, чтобы затянуть тормозную ленту 14 на тормозном барабане 12 и ослабить ленту 14 на тормозном барабане 13. Шестерня 3, вращаемая электродвигателем приводит во вращение шестерни 9 на пальцах 8. Так как водило 5 заторможено, шестерни 9 вращают коронную шестерню 10 в направлении, обратном движению шестерни 3.

Шпиндель, связанный с шлицевым концом δ водила 5, начинает вращение после поворота 10 рычага 17 в другое положение, при котором происходит натяжение тормозной ленты на барабане 13 и ее ослабление на барабане 12. При этом водило 5 расторможено, а коронная шестерня 10 заторможена.


Когда коронная шестерня 10 неподвижна, шения качества св шестерни 9, приводимые во вращение шестерней 3, обкатываются по внутренним зубьям шестерни 10. В результате этого водило вращается в ту же сторону, что и шестерня 3, но 20 или его остановке.

с меньшей скоростью, зависящей от передаточного отношения шестерни.

Для прекращения вращения шпинделя с изделием рычаг 17 с помощью пневмопривода 18 поворачивают в исходное положение. При этом тормозная лента 14 натягивается на барабане 12 и ослабляется на барабане 13.

Предмет изобретения

Механизм передачи вращения от электродвигателя к шпинделю машины для сварки трением, содержащий зубчатую передачу и тормоз с пневмоприводом, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции и повышения качества сварки, в нем установлен планетарный редуктор с тормозной системой для торможения коронной шестерни редуктора или его водила при вращении шпинделя или его остановке.



Составитель Н. М. Линд

Редактор Н. Корченко

Техред Г. Е. Петровская

Корректор В. Е. Соколова

Заказ 2421/15 Тираж 1900 Формат бум. $60 \times 90^{1/8}$ Объем 0,13 изд. л. Подписное ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР Москва, Центр, пр. Серова, д. 4