(5D 4 F 16 H 13/08


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

- (21) 4199272/25-28
- (22) 23.02.87
- (46) 30.08.88. Бюл. № 32
- (71) Могилевский машиностроительный институт
- (72) П.Н.Громыко, В.А.Сидоренко и А.М.Ногтич
- (53) 621,833,6 (088,8)
- (56) Авторское свидетельство СССР № 1359524, кл. F 16 H 1/32, 1986.
- (54) СИНУСОШАРИКОВАЯ ПЕРЕДАЧА
- (57) Изобретение относится к машиностроению. С целью повышения нагрузочной способности путем увеличения параллельных потоков мощности в синусошариковой передаче при вращении входного вала 2 основной 3 и дополнитель-

ный 4 кривошилы приводят в поступательное круговое движение в противофазе основной 10 и дополнительный 11 диски, которые воздействуют на основные 14 и дополнительные 15 шарики. Последний, обкатываясь по радиальным канавкам 9 обоймы 7 и периодической замкнутой канавке 8 обоймы б, приводит во вращение обойму 6 и связанный с ней выходной вал 5. При движении дисков шарики совершают возвратнорадиальные движения, причем шарики, расположенные в окружных окнах одного из дисков, попадают в радиальные прорези другого диска. Наличие дополнительных кривошила, диска и шариков повышает нагрузочную способность передачи. 3 ил.



(19) SU (1) 1420279

10

25

45

50

Изобрегение относится к машиностроению и может быть использовано в качестве синусошариковой передачи в приводах различных машин.

Целью изобретения является повышение нагрузочной способности путем увеличения числа нараллельных потоков мощности.

На фиг. 1 схематично изображена синусошариковая передача; на фиг. 2 схема расположения шариков по окружности диска с учетом смещения центра последней относительно дентра вращения кривочила; на фиг. 3 сечение А-А на фиг. 1, вериолическая беговая канавка прказана условно линией.

Синусовы чковая передача солержит корпус 1, входной вал 2 с основным 3 и дополнительным 4 кривошинами, выходной вал 5, две центральные обоймы 6 и 7, первая из которых имеет на боковой поверхности периодическую замкнутую канавку 8 и связана с выходным валом 5, а вторая имеет радиальные канавки 9 и связана с корпусом 1, шаринрио установленные на соответствующих кривошинах основной 10 и дополнительный 11 диска, имеющие соответственно окружиме окна 12 и 13 с размешенными в янк селовными 14 и дополнительными 15 шариками, взаимодействующими с ванавками 8 и 9 центральных обойм, и расположенные между окружными овнами радиальные прорези 16 и 17, предпазначенные для размещения в янх шариков сеселяето диска. Дополнительный уривошии 4 смещен относительно основного кривошила на фазовый угол, равный 20/п, где в данном случае n = 2, а в общем случае число кривошинов может быть больше двух.

В передаче с двумя кривошипами длина, L окружных окон определяется по формуле:

$$L = 2R \arcsin \left\{ -\frac{A}{R} - \sin \left[-\frac{\pi}{2} - (1 - \frac{k}{m}) \right] \right\},$$

где R — радиус окружности, на которой расположены окружные окна;

А - радиус кривошипа;

m — число окружных окон на диске;

 $k = \begin{cases} 0 & \text{при четном m,} \\ 1 & \text{при нечел м m.} \end{cases}$

Формула поясняется схемой (фиг.2), где точками A_1 , A_2 , ..., A_5 обозначены шарики, расположенные одновременти но на окружности 18 радиуса R с центром O_2 , совпадающим с центром диска, и на радиальных канавках O_1 A_7 , O_4 A_2 , ..., O_7 A_5 с центром O_4 , совпадающим с центром ведущего вала. Смещение шариков относительно точек B_4 , B_2 , ..., B_5 , равномерно расположенных по окружности 18, определяет длину окружных окон, т.е.

15
$$L = 2A_3B_3 = R \cdot 4$$

где
$$d = 5 - 5/2$$
,
 $5 = 5/2 + 7$,
 $r = \arcsin \frac{-0.2k}{R}$,
 $0.2k = A \cdot \sin \frac{-5}{2}$,

углы 🕹 , β , β и r показаны на фиг. 2. Синусошариковая передача работает следующим образом.

При вращении входного вала 2 основной 3 и дополнительный 4 кривошипы приводят в плоскопараллельное поступательное круговое движение в противофазе основной 10 и дополнительный 11 диски, которые воздействуют на шарики 14 и 15.


Шарики 14 и 15, обкатываясь по радиальным канавкам 9 неподвижной центральной обоймы 7 и периодической замкнутой канавке 8 центральной обоймы 6, приводят во вращение последнюю и связанный с ней выходной вал 5. При поступательном круговом движении основного 10 и дополнительного 11 дисков шарики совершают возвратно-радиальные движения, причем шарики, расположенные в окружных окнах одного из дисков, попадают в радиальные прорези другого диска.


Наличие в передаче дополнительных кривошипа, диска и шариков повышает нагрузочную способность передачи.

Формула изобретения

Синусошариковая передача, содержащая корпус, входной вал с кривошипом, выходной вал, две центральные обоймы, одна из которых имеет на боковой поповерхности периодическую замкнутую канавку, а другая — радиальные канавки, и связаны одна — с корпусом, а другая — с выходным валом, шарнир но установленный на кривошипе диск с окружными окнами и размещенные в них шарики, взаимодействующие с бетовыми канавками центральных обойм, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения нагрузочной способности путем увеличения числа параллельных потоков мощности, ведущий вал выполнен по меньшей мере с одним дополнительным кривошипом, смещенным относительно основного на фазовый угол, равный 2 Пл, где п – число криво—

шилов, передача снабжена шаринрно установленным на дополнительном кри-вошиле дополнительным диском с окружными окнами и размещенными в них дополнительными шариками, взаимодействующими с канавками центральных обойм, а на основном и дополнительном диске между окружными окнами выполнены ралиальные прорези, предназначенные для размещения в них шариков соседнето диска.





Составитель О.Косарев

Техред Л.Олийнык

Корректор А.Тяско

Заказ 4310/38

Редактор М. Циткина

Тираж 784

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5