

Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

		AUDIT REPORT
วันที่ทำการตรวจ	16/7/2557	ตรวจครั้งที่ 1/2557
Lead Auditor	อังคพล แช่มชวลิต	Requirement 7.2, 7.5
Auditor		Procedure PM-PCT-01, 02, 06, 07, 08
แผนกที่ถูกตรวจ	PCT	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก คุณศุภกฤต เรื่องวงษ์
		สรุปผลการ Audit
ข้อดีที่พบจากกา	าร Audit	
 1. พนักง	านให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินเป็	นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ (ปั	ัญหา) เพื่อการปรับปรุง	
OBS		
 1. มีการช	อนุมัติใบ Request for Sparepart ทางอีเ	มล์แต่ไม่มีการ print แนบเอกสารจริง (PM-PCT-06)
2. ไม่มีกา	 ารนำปัญหาที่ผ่านมามาวิเคราะห์ (PM กา	 ารเปลี่ยนสินค้า) PM-PCT-02
CAR		
1. มีการเ	เปลี่ยนแปลงการชี้บ่งอุปกรณ์ที่ส่งซ่อม โด	ยยกเลิกการใช้ลาเบล โดยเจ้าหน้าที่จะอ้างอิงกับ Serial Number ที่ตัวเครื่อง
แล้วดูร้	โอมูลใน comp แทน (PM-PCT-07)	
2. การเบิ	iกจอภาพ ปัจจุบันไม่ใช้เอกสาร Monitor :	standby status แล้ว (ใช้ outsource เบิกแทน) PM-PCT-07
เอกสารแนบ		9
Check I	List CAR 2	ใบ PARใบ อื่นๆ
ลงชื่อ	30	วันที่ 24/7/2557
	Lead Auditor / Auditor	
	. ,	