

Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT						
วันที่ทำเ	การตรวจ	26/3/2556	ตรวจครั้งเ	ที่ 1/2556		
Lead A	Auditor		Requiren	nent ISO9001:20	08	
Auditor ø		ศศิมณฑ์ หินทอง	Procedu	e WI-PFS-02, P	M-CTR-01,04,06,09	
แผนกที่ถูกตรวจ SIO		SIG - Infra	ผู้รับผิดชย	บ/ หัวหน้า / ผู้จัดกา	รแผนก คุณจิราพร	
สรุปผลการ Audit						
ข้อดีที่พบจากการ Audit						
1 พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามเป็นอย่างดี						
-						-
_						-
ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง						
<u> </u>	<u>ข้อเสนอแนะ</u>					
_	1 พบว่าพนักงานไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตาม					
_	ข้อกำหนด(PM-CTR-01) 2) ขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไข(PM-CTR-04) 3) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก(PM-CTR-06)					
	4) การควบคุมเอกสาร(PM-CTR-09) จึงควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง เพื่อให้รู้และสามารถใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง					
_	2 พบคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนก Infra ไม่ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ควรทำการปรับปรุงเพื่อให้คู่มือสามารถใช้งานได้จริง					
-	และควรนำแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียน ISO เพื่อให้สะดวกและเป็นมาตรฐานในการใช้งานของแผนก Infra					
-	3 ควรจัดทำ Form List(FM-CTR-26) เพื่อเป็นการควบคุมบันทึกที่ใช้ในกระบวนการในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ					
-	<u> </u>					
-						=
-						-
-						-
-						-
_						-
_						_
-						-
=						=
-						-
เอกสารแนบ						
	Check List	 □ CAR ใบ	PAR	ใบ	อื่น ๆ	
	CHECK LIST	L CAR	L PAR			
<u>a</u>		رغ و ع	<i>⋖</i>	7	00 d 50	
ลงชื่อ -		ศศิมณฑ์ หินทอง	ว้า	มที่ 	26-มี.ค56	
		Lead Auditor / Auditor				