มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิสวกรรมสาสตร์ ภาควิชาเครื่องกลและการบิน-อวกาส 1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางชื่อ กรุงเทพมหานุคร 10800 Jeo Jeo MAE ..สนสิริ
: ห้องปฏิบัติการทคสอบสมบัติทางกล
ภาษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอนนะ

0 พฤสจิกายน 2554

ชันวาคม วะ วายงานผลการทดสอบ

: 6 ธันวากม 2554

: กุณ สมพล

บมจ เก

วันที่รับตัวอย่าง
วันที่วิเคราะห์
ว่อย่างที่ส่า
ซึ่ง" ..บุจากผู้ส่งตัวอย่าง
..บุจากผู้ส่งตัวอย่าง
..ลสอบความเสียหายของเลกบิล
: พลสอบความเสียหายของเลกบิล
: เปิลสุล ปัจสุล บับเป็นชี รอบ
พวามเร็วรองเลาอุทาลสอบ – 120 รอบต่อนาที
: ถูกค้าตรีนม์น้ำให้ 2554

2 veco

1 ไม่มีข้อมูลระบุจากผู้ส่งตัวอย่าง

1 เครื่องทคสอบความเสียหายของลูกบิค

ทศสอบความเสียหายของลูกบิค

ปักสุด ปักสุด นับเป็น 1 **

ามเร็วรอบคา*

้าเครื่ LECO LECO เรื่ ถูกก้าเตรี เลี้ยง เลี้ยง เลี้ยง

มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกลและการบิน-อวกาศ Leo Leo MAL ว (8 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เมตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 Jeco Jeco แรงบิดที่ใช้ในการ เปิดสุด (Nm) จำนวนรอบ 50,000 JECO JECO 100,000 0.2983 0.3278 150,000 0.3312 200,000 Jeco Jeco Jeco JEO JEO JEO JEO ภาพลูกบิดประตูหลังการทคสอบ LEO LECO

Jeo Jeo Jeco Jeco Jero มหาวิทยาลัยเทค โน โลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกลและการบิน-อวกาศ 1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงจากสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 Jeco . ทคสอบโคย: Second Second (ประยงก์ ศากงาม) เจ้าหน้าที่ปฏินัติการห้องทดสอบ 1. ภาควิชาฯ ไม่อนุญาดให้มีการแก้ไข เพิ่มผู้มีใหรือเปลี่ยนแปลงรายงาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของถอยงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาดเป็นลายลักษณ์อักษร จากภาควิชาย
ทางภาควิชาฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าโดมา
ทางอ้อมในกรณีที่นำข้อมูถผลการวิเคราะห์ข้อสรูปหรือคำแบ่ะนำ ตรวจสอบโดย: 2. ทางภาควิชาฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อมในกรณีที่นำข้อมถผลการวิเคราะห์สักการได้