МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»

Институт «Информационных систем и технологий» Кафедра «Технологии интегрированных автоматизированных систем»

ОТЧЕТ по практическим занятиям по дисциплине «Разработка САПР»

Выполнил Вакурин А.О

Студент группы: 3ИВТ-3ДБ-009

Проверил: Цырков Г.А

Содержание

Введение	3
1. Процесс обработки структурно-параметрической модели. Наст информационного окружения	-
2. Разработка геометрического макета объекта в ПМК СПМ	8
3. Проектирование системы параметризации	11
4. Геометрический эскиз модели	13
5. Контур	13
6. Заключение	16

Введение.

Система автоматизированного проектирования (САПР) — это организационно-техническая система, состоящая из совокупности комплекса средств автоматизации проектирования и коллектива специалистов подразделений проектной организации, выполняющая автоматизированное проектирование объекта, которое является результатом деятельности проектной организации.

С помощью CAD-средств создаётся геометрическая модель изделия, которая используется в качестве входных данных в системах CAM и на основе которой в системах CAE формируется требуемая для инженерного анализа модель исследуемого процесса.

Программно-методический комплекс структурно параметрического моделирования позволяет вести наращивание описания модели объекта в "глубину" по следующим шагам:

А -формирование макета объекта,

Б –построение системы параметризации,

В –определение условий работы с вариантами структурных решений, и в "ширину" –по мере детализации определения функциональных, конструктивных и технологических особенностей объекта.

Макет объекта представляет собой совокупность информации, позволяющей воспроизвести внешний облик объекта и идентифицировать компоненты связанные объекта, иерархически определяющие его функциональные особенности, (конструктивные) точно описать все информационные элементы недостаточно, необходимо определить все 4 связывающие их отношения.

1. Процесс обработки структурно-параметрической модели. Настройка информационного окружения

Объектом моделирования в процессе выполнения заданий лабораторного практикума будет являться «Деталь типа планок» (вариант No2). Эскиз данной детали приведен на рисунке 1.




Рис1. Деталь - планка

Опе- рания	Содержание или наименование операции	Станок, оборудование	Оспастка
005	Править пруток	Пресс 145526	
010	Отрезать групповую заготовку \emptyset 34 в размер 2000	Абразивно-отрезной 8Б242	Поддерживающее устройство
015	Заправить концы прутка фасками под угол 20°	Токарный ХС-151	
020	Центровать торец под сверление, сверлить и зенкеровать отверстие \emptyset 16 H 7 до \emptyset 15,79 + 0,11 под развертывание, точить поверхность \emptyset 28 e 8 до \emptyset 28,4 - 0,13 под шлифование, проточить канавки b = 3 и b = 4,7H12, фаску окончательно. Отрезать цеталь в размер 40,5	Токарный автомат 1E140	Наладка
025 030	Промыть деталь Навесить бирку с номером детали на тару	Моечная машина 🖔	B 2
035	Подрезать второй торец в размер 40, точить и расточить фаски. Развернуть отверстие \emptyset 16 H 7($+$ 0.018) окончательно	Токарно-револьвер- ный 1П340ПЦ 639	Патрон цанговый Вкладыш Ø 28
040	Шлифовать поверхность Ø28€8($^{-0.040}_{-0.073}$) с подшлифовкой торца окончательно	Круглошлифоваль- ный 3M153E	Оправка, центры хомутик, прибој активного контро ля
045	Промыть деталь	Моечная машина	
050	Технический контроль	Плита по ГОСТ 10905 – 75	
055	Напесение покрытия		

Неуказанные предельные отклонения размеров: валов h14, отверстий H14, остальны: $\pm \frac{IT$ 14.

Рис2. Фрагмент технологии изготовления

В качестве инструментального средства формирования информационных моделей используется программно-методический комплекс структурно параметрического моделирования, разработаны специалистами МАТИ.

Программно-методический комплекс структурно-параметрического моделирования включает:

- программный комплекс обработки структурно- параметрических моделей (ПК SPM);
- программу визуальной обработки решения (ShowSPB);
- программу диалоговой компоновки структурно -параметрической базы (VisualSPB);

- методические материалы по разработке структурно-параметрических
- моделей;
- методические указания по построению программно-алгоритмического комплекса обработки структурно-параметрических моделей в прикладных системах проектирования.

Программный комплекс структурно-параметрического моделирования предназначен для синтеза и обработки модели порождающей среды (МПС). МПС представляет собой структуру, воспроизводящую конструктивную (либо функциональную, либо организационную) иерархию объекта проектирования и содержащую варианты возможных проектных решений. Помимо конструктивной иерархии МПС поддерживает:

- древовидную структуру взаимосвязи параметров среды;
- ориентированный граф, описывающий пространственное положение элементов среды. Проектное решение получается, как некоторое "сечение" МПС.

Состав элементов в узлах СПМ определяется с помощью аппарата типовых математических моделей проектирования. Параметрическое моделирование включает следующие процедуры:

- расчет параметров по аналитическим зависимостям;
- выбор значений параметров из таблиц;
- округление и нормализация рассчитанных значений параметров;
- распространение значений внутри структуры взаимосвязей параметров.

В процессе моделирования будет использоваться следующая настройка информационного окружен (в файле DefaultPath).

```
SPM
C:\tias\SPM\
SPB
C:\tias\SPM\spb\
SYS
C:\spm\model\stdPS\;c:\SPM\sys\;c:\SPM\sys\kohTyp\
TAB
c:\spm\tab\
ERR
c:\spm\ERR\
GIN
c:\spm\gin\
```

Процесс обработки структурно-параметрических моделей в программнометодическом комплексе структурно параметрического моделирования имеет 4 этапа.

- 1. Трансляция.
- 2. Параметрический расчет
- 3. Геометрический расчет
- 4. Анализ результатов

Трансляция — процесс образования структурно-параметрической базы (СПБ) на основании интерпретации внешнего представления посредством пакетной или диалоговой обработки (рис. 3). Данная процедура преобразует структурно-параметрическую модель из внешнего языкового представления в машинно-ориентированное, информационно упорядоченное представление структурно-параметрической базы.




Рис3. Процесс трансляции в СПМ

Параметрический расчет — позволяет управлять определенными параметрами для подбора оптимальной конфигурацию детали при определенной нагрузке.

Геометрический расчет служит для нахождения размеров (например, углов, диаметров и тд), необходимых для окончательного оформления, а также для выполнения проверочных расчетов качества по геометрическим показателям.

Анализ результатов – процедура визуализации геометрического макета в модуле «ShowSPB» со значениями параметрического и геометрического расчета, которые записались в структурно-параметрическую базу.

2. Разработка геометрического макета объекта в ПМК СПМ

Макет объекта представляет собой совокупность информации, позволяющей воспроизвести внешний облик объекта и идентифицировать иерархически связанные компоненты объекта, определяющие его функциональные (конструктивные) особенности. Для этого необходимо обобщить информацию о содержании базисных множеств, структурных взаимосвязей между элементами модели и элементах, формирующих графический образ объекта.

Базовые элементы формы (БЭ Φ) и конструктивы, встречающиеся в модели представлены в таблице 1.

	1		
Код модели	Параметры конструктива	Эскиз	
Наименование	параметры конструктива	ЭСКИЗ	
1	2	3	
wf - вал с фаской	Д – диаметр вала В – длина вала Ф – ширина фаски	Фх45° Д	
cilindr - цилиндр /тело/	Д – диаметр В - высота	Z B	
off – отверстие сквозное с фаской	Д – диаметр отверстия В – глубина отверстия Ф – ширина фаски	Фх45 X СТ	

Таблица1. Базовые элементы модели

Язык описания структурно-параметрических моделей имеет блочную структуру. Блок - это набор директив определенного функционального назначения.

- 1. Блок "ОБЪЕКТ" содержит информацию идентифицирующую объект, такую как наименование, код, тип, а также описание признаков, управляющих структурой объекта.
- 2. Блок "ЭЛЕМЕНТЫ" содержит описание состава элементов, входящих в объект, правила передачи параметров на элементы нижних уровней и условия включения элемента в решение.

- 3. Блок "ПОЛОЖЕНИЕ" описывает относительное положение элементов в пространстве.
- 4. В блоке "ПАРАМЕТРЫ" описываются параметры объекта проектирования. Блок параметры может отсутствовать в модели, если все параметры, описывающие размеры элементов и их положение в пространстве заданы константами. Однако такое задание параметров приводит к созданию трудно модифицируемых моделей.
- 5. Блок "ФОРМУЛЫ" необходим для задания функциональных зависимостей между параметрами. Имеется возможность описания аналитических зависимостей, определения значений параметров по таблицам, округления до нормализованных значений и вызова внешних процедур.
- 6. Блок "СТРУКТУРА" используется для описания функциональных взаимосвязей между элементами объекта при их моделировании с помощью сетевых и перестановочных моделей структурного проектирования.

Текст модели геометрического макета

```
+ОБ"ЕКТ;
КОД=деталь; ИМЯ=деталь; ТИП=Д;
+ЭЛЕМЕНТЫ;
                            ИМЯ=Базовая точка;
ЭЛЕМЕНТ=00;
                                                         TИП=Ф:
ЭЛЕМЕНТ=01;
              KOД=wf;
                             ИМЯ=Элемент1; Д=34; B=5;
                                                           \Phi = 1:
               КОД=cilindr;имя=Элемент2;
                                                \Delta = 27.5;
ЭЛЕМЕНT=02;
                                                           \Phi = 3
                КОД=cilindr;имЯ=Элемент3;
ЭЛЕМЕНT=03;
                                                 Д=28;
                                                           Ф=7
                                                         \Phi = 4.7
               КОД=cilindr;имЯ=Элемент4;
ЭЛЕМЕНТ=04;
                                              \Delta = 22.4:
ЭЛЕМЕНТ=05; КОД=wf;
                           ИМЯ=Элемент2; Д=28; B=20; \Phi=1.5;
ЭЛЕМЕНТ=06; КОД=off;
                           ИМЯ=Элемент5; Д=16; B=40; \Phi=1.5;
+ПОЛОЖЕНИЕ;
СВЯЗЬ=0-01;
СВЯЗЬ=0-02;
             X=5;
СВЯЗЬ=0-03;
             X=8:
СВЯЗЬ=0-04:
             X=15:
СВЯЗЬ=0-05;
             X=19.9:
СВЯЗЬ=0-06;
```

Результат обработки модели после выполнения трансляции, геометрического и параметрического расчета, выводится с помощью модуля «ShowSPB». В «ShowSPB» доступно 4 режима вывода: каркас, каркас open gl, заливка open gl, каркас с удаленными невидимыми линиями (рисунок 4 и рисунок 5).




Рис4. Каркас модели




Рис5. Заливка модели с помощью OpenGL

3. Проектирование системы параметризации

Под параметризацией будем понимать процесс включения в макет объекта параметров и конструкций, позволяющих управлять значением собственных параметров объекта и параметров положения его элементов.


Информация с описанием состава параметров размещается в блоке "ПАРАМЕТРЫ".

В качестве параметров определим константой самый большой диаметр и длину самой детали; диаметр и длину для каждого отдельно взятого элемента; отступ элементов между собой. В разделе "ФОРМУЛА» зададим функциональные зависимости между параметрами.

Текст модели геометрического макета с учетом системы параметризации

```
+ОБ"ЕКТ;
КОД=деталь; ИМЯ=деталь; ТИП=Д;
+ПАРАМЕТРЫ;
    Diam=34;
    Length=40;
    d1=; 11=;
    d2=; 12=;
    d3=: 13=:
    d4=:
         14=:
    d5=; 15=;
    d6=; 16=:
    deltax2=:
    deltax3=:
    deltax4=;
    deltax5=:
+ЭЛЕМЕНТЫ;
    ЭЛЕМЕНT=0:
                  ИМЯ=Базовая точка;
                                                    TИП=Ф:
                 КОД=wf; ИМЯ=Элемент1; Д=d1; B=l1; \Phi=1;
    ЭЛЕМЕНТ=01;
    ЭЛЕМЕНТ=02:
                 КОД=cilindr;ИМЯ=Элемент2;
                                              л=d2:
                                              Д=d3: B=13:
                 КОД=cilindr; имя=Элемент3;
    ЭЛЕМЕНТ=03:
                 КОД=cilindr;имя=Элемент4;
    ЭЛЕМЕНТ=04;
                                              д=d4;
    ЭЛЕМЕНТ=05; КОД=wf; ИМЯ=Элемент2; Д=d5; B=15; \Phi=1.5;
    ЭЛЕМЕНТ=06; KOJ=off; MMS=ЭЛЕМЕНТ5; J=d6; B=16 Ф=1.5;
+ПОЛОЖЕНИЕ;
    СВЯЗЬ=0-01;
    СВЯЗЬ=0-02; X=deltaX2;
    СВЯЗЬ=0-03; X=deltaX3;
```

```
СВЯЗЬ=0-04; X=deltaX4;
    СВЯЗЬ=0-05; X=deltaX5;
    СВЯЗЬ=0-06;
+ФОРМУЛЫ;
    d1=Diam;
    d2=(27.5/34)*Diam;
    d3=(28/34)*Diam;
    d4=(27.5/34)*Diám;
    d5=(28/34)*Diam;
    d6=(16/34)*Diam;
    11=(5/40)*Length;
12=(3/40)*Length;
    13=(7/40)*Length;
    14=(4.7/40)*Length;
    15=(20/40)*Length;
     16=Length;
    deltax2=(5/40)*Length;
    deltaX3=(8/40)*Length;
deltaX4=(15/40)*Length;
    deltax5=(19.9/40)*Length;
```



Рисб. Каркас Open GL

4. Геометрический эскиз модели

Функциональность модуля отображения геометрических данных «ShowSPB», входящего в состав ПМК СПМ, позволяет сохранять последовательной действий в пользовательском интерфейсе в отдельный протокол. Это позволяет повторить все необходимые действия в любой момент времени, даже с учетом изменений, которые могут возникнуть в процессе параметрического расчета.

Сформируем геометрический эскиз с передним и боковым видом (рисунок 7) на основе обработки структурно-параметрической геометрической модели.




Рис7. Контроль параметров с помощью нанесения размеров

Меняем значение параметров в коррекции. Изменим размер d1 на 30 (рисунок 8).




Рис8. Коррекция параметров




Рис9. Деталь с измененными параметрами

5. Контур

«ShowSPB», входящего в состав ПМК СПМ, позволяет сформировать плоский контур детали.

Контур — в общем случае, замкнутая линия, очертание некоторой геометрической фигуры, предмета

Построение дуги окружности с заданными центром и точкой начала обозначается: x1, y1 - начальная точка дуги; u - угол, (+) - против часовой, (-) - по часовой стрелке; xc, yc - центр окружности. Построение прямой линии обозначается с помощью координат x1 и y1.

Сформируем контур детали в разрезе

```
+ОБЪЕКТ;
KOJ=var4; ИМЯ=Контур; ТИП=1;
+ПАРАМЕТРЫ;
  x1=0;
             y1=0;
  x2=0;
             v2=14:
  x3=2;
             y3=17;
  x4=5;
             y4=17:
  x5=5;
             y5=13:
  x6=8;
             \sqrt{6}=13:
  x7=8;
             y7 = 14;
  x8=15:
             y8=14;
  x9=15:
             v9=11:
  x10=19.7;
                 y10=11;
  x11=19.7;
                 y11=14:
  x12=39.6;
                 \sqrt{12}=14;
  x13=40:
                 v13=13:
  x14=40:
                 y14=0;
              top2=0:
  top1=1;
  top3=2:
              top4=0:
              top6=0:
  top5=3;
              top8=0;
  top7=4;
             top10=0:
  top9=5;
  top11=6:
             top12=0;
  top13=7;
             top14=0:
             top16=0:
  top15=8;
             top18=0:
  top17=9;
  top19=10:
             top20=0:
  top21=11;
              top22=0;
              top24=0;
  top23=12;
  top25=13;
              top26=0:
  top27=14;
              top28=0:
             top30=0:
  top29=1;
  N=14: Ntop=30:
```





Рис10. Контур детали с заливкой Open GL




Рис11. Контур детали

Сформируем объемную деталь

```
+ОБЪЕКТ;

КОД=var2_rotate; ИМЯ=ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТУРА; ТИП=Д;

+ЭЛЕМЕНТЫ;

ЭЛЕМЕНТ=00; ТИП=Ф;

ЭЛЕМЕНТ=k; КОД=var2;

ЭЛЕМЕНТ=t; КОД=rotate; XC=0; YC=0; U=0; X=0; Y=0;

u1=0; u2=360;

+ПОЛОЖЕНИЕ;

СВЯЗЬ=t-k;
```




Рис10. Объемная деталь

6. Заключение

Инструментальные средства программного комплекса структурнопараметрического моделирования позволяют производить контроль параметров с помощью нанесения размеров, позволяет управлять значением параметров объекта и параметров положения его элементов, проводить параметрический анализ моделей с целью выявления рациональных сочетаний конструктивных характеристик создаваемых объектов,