

Resumo — OP 80569 / Lote 1851454

Assunto: QRs divergentes no JERP × sistema e blisters “já lidos” que ainda precisam ser embalados
Data: 30/07/2026 | **Incidente:** 29/07/2026 | **Sistema:** GDE Inspeção de Embalagem

Em uma frase: Dois operadores usaram a mesma caixa; o JERP gravou um conjunto de QRs no lote 1851454 e o sistema ficou com outro. Esses QRs “fantasmas” no JERP aparecem como *já lidos*, embora não estejam embalados no GDE — e por isso a etiqueta 1851454 diverge do que o sistema mostra.

1. O que aconteceu

- Emerson** (12:47) apontou no JERP os QRs 00046–00054 e gerou o lote 1851454.
- Elizeu** (12:48) embalou outros QRs 00136–00144 na *mesma* caixa; o sistema só reutilizou a etiqueta (BARCODE_REUSED), sem novo apontamento.
- Resultado: JERP ficou com os QRs do Emerson; GDE ficou com os do Elizeu. Os QRs do Emerson sumiram do banco local.

2. Por que o lote 1851454 devolve QRs divergentes

	JERP — lote 1851454	GDE — caixa 7 (hoje)
Lote / etiqueta	1851454	1852404
QR codes	00046 ... 00054	00136 ... 00144
Operador origem	Emerson	Elizeu
Alinhado?	Não — conjuntos diferentes para a “mesma” caixa física / etiqueta antiga	

Quem consulta o **1851454** no JERP vê os QRs do Emerson. Quem olha a caixa no GDE vê os QRs do Elizeu (agora sob o lote **1852404**). Daí a divergência.

JERP 1851454: 08056900054, 00053, 00052, 00051, 00050, 00049, 00048, 00047, 00046

GDE caixa 7 / 1852404: 08056900136, 00137, 00138, 00139, 00140, 00141, 00142, 00143, 00144

3. Por que blisters que ainda precisam ser embalados aparecem como “já lidos”

Os QRs 08056900046 ... 08056900054 (ex.: **08056900053**) foram apontados no JERP no lote 1851454, mas **não existem mais no GDE** (foram sobrescritos).

Onde	Situação desses 9 QRs
GDE (banco)	Ausentes — não estão em nenhuma caixa
JERP	Já apontados no lote 1851454 → aparecem como <i>já lidos</i> / <i>já consumidos</i>
Físico	Podem ainda precisar ser embalados de verdade

O bloqueio “já lido” vem do **JERP**, não da lista local de blisters embalados do GDE. Enquanto o 1851454 não for estornado, esses QRs continuam “presos”.

4. Estado atual (30/07/2026)

(id 452360)

Item	Valor
OP	80569
Caixa 7 no GDE	Lote 1852404 + QRs 00136–00144 (alinhado)
Lote antigo no JERP	1851454 com QRs 00046–00054 (ainda ativo — estornar)
Restante JERP	75 (deveria voltar a 111 após estornar 1851454)
Peças embaladas no GDE	589

Já feito no GDE: caixa 7 atualizada de 1851454 → 1852404, com os QRs corretos do sistema. Proteções novas no software (lock por operador, freeze após etiqueta, rejeição de reuso com QRs diferentes).

5. O que falta para fechar

1. **Estornar no JERP** o lote/etiqueta 1851454 da OP 80569.
2. Confirmar que quantidadeAProduzir volta para **111**.
3. Com isso, os QRs 00046–00054 deixam de aparecer como já lidos e podem ser embalados numa caixa nova.
4. **Reimprimir** a etiqueta física da caixa 7 com o lote 1852404.

6. Conclusão

A divergência do **1851454** e os blisters “já lidos” (como o **08056900053**) têm a mesma causa: apontamento JERP com QRs que o GDE já não tem. A correção definitiva no JERP é o **estorno do 1851454**; no GDE a caixa correta já está no lote **1852404**.