VERSIÓN: *OT: 18.360*

AUTOCLAVE

CINTA CONTROL

¡PRECAUCIÓN!

MATERIAL CORTOPUNZANTE CONTAMINADO

EL TRANSPORTE Y MANEJO DE RESIDUOS CLÍNICOS DE ESTE ENVASE ES DE RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR

PELIGRO
MATERIAL CONTAMINADO

SE IMPRIME CON GATO DE RETIRO
SE TROQUELA POR EL REVÉS
CÓDIGO MOLDE
2524

SE IMPRIME CON GATO DE RETIRO

SE TROQUELA POR EL REVÉS

INSTRUCCIONES DE ARMADO

1



Despliegue la caja Clarmed retornándola a su posición volumétrica.
Compruebe la correcta ubicación del refuerzo interior (ésta debe cubrir las cuatro caras y el fondo de la caja Clarmed).

2



Doble los pliegues de acuerdo al orden indicado en la figura.

3



Presione simultaneamente con ambos pulgares en el sitio indicado en la figura hasta lograr el ensamble de la cara inferior de la caja Clarmed.

4



Doble los pliegues de ensamble de la cara superior de la caja Clarmed, de acuerdo al esquema de la figura, tomando la precaución que la cubierta quede libre.

5



Deslice la caja de seguridad en el interior del soporte de acrílico, cuidando de hacer calzar perforaciones.
La cubierta de cierre debe quedar hacia atras, aprisionada entre la caja Clarmed y el soporte.

6



Una vez llena la caja retire ésta del soporte acrílico.
Doble e inserte las aletas de cierre de seguridad y presione suavemente.

4834A001
troquel 2524

L CAP. 7 LTS. APROX.

NIVEL MÁXIMO

1.- Nombre del Establecimiento

2.- Nombre del Servicio o Unidad

3.-

4.- Categoría de Residuos

5.- Subcategoría de Residuos

CLARMED
Artículos Médicos

FABRICADO POR:
www.clarmed.cl
ventas@clarmed.cl

CAJA DE MATERIAL CORTOPUNZANTE CONTAMINADO

NIVEL MÁXIMO DE LLENADO **NIVEL MÁXIMO DE LLENADO**

PELIGRO

MATERIAL CONTAMINADO

EL TRANSPORTE Y MANEJO DE RESIDUOS CLÍNICOS DE ESTE ENVASE ES DE RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR

IMPORTANTE

El buen uso de esta caja y no sobrepasando el nivel máximo de llenado permite minimizar riesgos de contagio con el VIH (SIDA) y otras enfermedades tales como la hepatitis u otros virus.

SIGA ESTAS INSTRUCCIONES

1. No vierta líquidos.
2. No presione este envase, los materiales cortopunzantes podrían traspasar las paredes
3. Reemplace la caja una vez que alcance el nivel máximo de llenado.

WWW.CLARMED.CL

L CAP. 7 LTS. APROX.

NIVEL MÁXIMO

ELIMINACIÓN DE AGUJAS Y JERINGAS

1.- Las agujas se deben eliminar por el orificio rectangular.

2.- La jeringa se debe eliminar por el orificio circular **sin aguja.**

3.- LAS AGUJAS CON HILO Y LAS AGUJAS CON CONO se deben eliminar trabándolas en el rectángulo, gire la jeringa hasta que se suelte.

PELIGRO
MATERIAL CONTAMINADO

CLARMED
Artículos Médicos

FABRICADO POR:
www.clarmed.cl
ventas@clarmed.cl

WWW.CLARMED.CL

Claudio Antonio Camus Vera
Caja CLARMED Grande
27,3 x 10,5 x 21,3 cm.
Cuch. a cuch.: **68,4** x 77,3 cm
Pliego: **70** x 81 cm = 1
Según muestra
Rojo según muestra
PINZA

③ ② ① ① ②