

Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

## Sumário

1.	OBJETIVO	2
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	2
3.	DEFINIÇÕES	2
	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
5.	RESPONSABILIDADES	3
6.	REGRAS BÁSICAS	4
7.	CONTROLE DE REGISTROS	29
8.	ANEXOS	30
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES	33



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

#### 1. OBJETIVO

Padronizar as atividades nas bases operacionais CCM-D da CPFL Soluções, de forma a identificar possíveis falhas, medir a eficiência e otimizar as atividades dos processos, proporcionando ganhos em tempo e reduzindo esforços nas realizações das tarefas.

# 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

#### 2.1. Empresa

CPFL Serviços.

#### 2.2. **Área**

Este procedimento é aplicável nos depósitos de gestão da CPFL Soluções, para realizar as conferências dos materiais que retornam de campo e as quantidades orçadas na AODD (Ponto a Ponto), indicando tratativas para eventuais divergências (sobras e faltas) para realizar a medição rápida e dados para o inventário da obra.

# 3. DEFINIÇÕES

**Carta de Inventário:** Relatório de gestão da obra, onde obtém todas as informações da realização da obra, bem como materiais utilizados na obra, materiais que retornaram de campo, custos com mão de obra e etc.

**Medição de Materiais pela distribuidora:** Processo realizado para entrada do saldo contábil, através de uma AODD, após a conclusão da obra e com base na Carta de Inventário.

**Medição Rápida:** Processo de medição realizado pelo Agente Logístico para as famílias de Postes, Equipamentos, Trafos e Cabos no SGDO, desde que a quantidade e código do material recebido de campo sejam idênticas as orçadas na AODD. Havendo divergência em quantidades ou no material orçado, deverá ocorrer as tratativas previstas no Procedimento para Realização das Rotinas da Base Operacional.

**Procedimento para Realização das Rotinas da Base Operacional:** Documento elaborado pela CPFL Soluções para a padronização das atividades de Programação, Movimentação de Materiais e Fechamento de Obras para a gestão adequada da movimentação de materiais.

**SGDO:** Sistema de gestão de obras utilizados para programação de obras e gestão de estoque na CPFL Soluções.

**Matriz de Responsabilidade Logística:** Documento utilizado para direcionar as tratativas de todo o processo logístico nas bases operacionais da CPFL Soluções.

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 17600 Instrução 1.3 Mario Wanderley Paglioni 13/07/2021 2 de 33



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

## 4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- GED 5164 Norma de Inventário Físico de Materiais;
- GED 10570 Procedimento para Processo da Cadeia Reversa;
- GED 11736 Inspeção e Manutenção de Equipamentos Especiais;
- GED 257 Inspeção e Triagem de Transformadores de Distribuição;
- GED 407 Baixa de Material Roubado;
- GED 18093 Formulário de Movimentação de Transformadores nas Notas SAP PM;
- GED 11736 Inspeção e Manutenção de Equipamentos Especiais.

#### 5. RESPONSABILIDADES

**Logística:** Equipe responsável por executar / acompanhar sistemicamente as medições realizadas.



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

#### 6. REGRAS BÁSICAS

O controle físico e sistêmico dos materiais nos depósitos CCM-D é de responsabilidade dos Agentes de Logística e Coordenadores das bases, assim toda a movimentação de materiais deverá ser realizada pelo Agente Logístico e acompanhada pelo Coordenador da base.

O almoxarifado e todas as áreas destinadas a armazenagem de materiais deverá ter acesso restrito e mantido fechado na ausência do agente de logística.

As movimentações de materiais no SAP ECC deverão ser acompanhadas diariamente pelo agente de logística e em casos de movimentações por outros usuários, estes deverão ser notificados/questionados, dando as devidas tratativas se for o caso.

#### 6.1. Descarga e Conferência dos Materiais dos Veículos

Equipe de logística é responsável pela carga e descarga dos materiais dos veículos, devendo realizar a conferência dos materiais que retornam de campo, através do Romaneio de Retorno de Materiais extraído do Sistema de Gerenciamento de Atividades, com base nos materiais previstos no Ponto a Ponto e entregue pela equipe de campo para conferência em local previamente indicado.

Todos os materiais que retornarem de campo deverão ser triados pela equipe de logística, sendo segregados em lotes, conforme seu estado físico e armazenados em áreas predeterminadas.

Nota: Os itens em processo de medição (incorporação de saldo no SAP), também deverão estar em área segregada.

Exemplos de Triagem dos Materiais:

#### Família de Cabo

Fazer segregação por tipo (CA, CAA, CU, AL QX, AL XLPE), deixando-os amarrados e realizando pesagem, fixando os pesos nos volumes e anotando no romaneio de medição rápida.



N.Documento: 17600

Categoria: Instrução

Versão: Aprovado por: Mario Wanderley Paglioni Data Publicação: 13/07/2021

Página: 4 de 33



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

## • Família de Equipamentos

Realizar conferência dos códigos SAP, potência, dados do equipamento, número série, tombamento, número da nota e ponto de trabalho, que deverá ser preenchido no carimbo anotado no romaneio de medição rápida e apontamento na Macro de Equipamentos.





#### Família de Poste

Realizar a conferência por tipo (concreto, eucalipto, aroeira e aço) considerando a unidade de medida peça (PÇ), descarregados nas baias predeterminadas para materiais inservíveis e anotado no Romaneio de Medicão Rápida.



# Realização da Medição Rápida no Sistema

A Medição Rápida para Postes, Trafos e Cabos deverá ser processada pelo Agente de Logística da Base.

#### Conferência do Romaneio de Medição Rápida

Agente de Logística deverá realizará a conferência de código/quantidade dos materiais dos itens contidos no Romaneio de Medição Rápida, que foi preenchido pela equipe de logística com as quantidades conferidas no recebimento.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17600	Instrução	13	Mario Wanderley Paglioni	13/07/2021	5 do 33



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

Após a avaliação Romaneio de Materiais Retornado pelo Agente Logístico será realizada a Medição Rápida para os itens que estiverem em conformidade com as quantidades orçadas.

Para os itens onde forem encontradas divergências será encaminhado diariamente para a Coordenação todas as divergências encontradas.


Modelo de Romaneio de Medição Rápida

**Nota:** As divergências encontradas nos materiais e equipamentos que retornam de campo deverão ser tratadas pelo Coordenador da Base conforme matriz de responsabilidade logística, junto a equipe de campo ou para os devidos ajustes na Carta de Inventário.

#### 6.2. Analise de Equipamento no SAP ECC

Após realização da conferência do Romaneio de Materiais Retornado o Agente de Logística deve analisar os equipamentos contido no romaneio no sistema pela transação IH08: Exibir equipamento, antes de realizar a medição/acompanhamento.

### Preenchimento dos campos necessário:






Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

Os campos destacados devem ser analisados e confrontados com dados do equipamento no físico.



Havendo divergências entre os dados do equipamento e dados SAP, deverá ser aberto chamado para a regularização.



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno


# 6.3. Registro da Medição Rápida no SAP ECC – Realizar em caráter excepcional, pois essa atividade deveria ser feita no SGDO

Certificando que as quantidades e códigos são idênticas as quantidades orçadas e já realizado a classificação do seu estado físico (Sucata, Bom ou Avariado), o Agente Logístico deverá realizar Medição Rápida no SAP, através da transação ZPLM0087 – Apontamento Materiais Retirados da Rede.

**Nota:** O processamento no SAP deverá ser exceção para obras programadas no Sistema Work Plan.

Através da Ordem, Design e Nº da CM que o SAP retorna com os itens de medição rápida. Tela:





Apontan	ento d	e Materiais Retir	7. Confirmar o retorno do SAP					
Materiais que	e foram m	ovimentados com suce	330:					_
Ordem	Ponto	Material	Quantidade	UOM	Doc. Material			
1003802899	002	50-000-001-612	1,000	PC	4907475277			

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 17600 Instrução 1.3 Mario Wanderley Paglioni 13/07/2021 8 de 33




Área de Aplicação: Linhas de Distribuição


Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

Após o processamento da Medição Rápida deverá ser realizada a conferência do processamento (código e quantidade), através da transação MB51 – Lista de Documentos de Material.








Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

Também é possível realizar a consultar, através da transação MB03 – Exibir Documento de Material.



Após a incorporação do saldo contábil no depósito, deverá ser iniciado o processo de Logística Reversa com a criação do PT através da transação ZMM021 e preenchendo o formulário de equipamentos através da transação ZPLM0332 conforme GED nº 18093 para a retirada dos materiais da Base Operacional.




Área de Aplicação: Linhas de Distribuição


Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

#### 6.4. Registro da Medição Rápida no SGDO

Certificando que as quantidades e códigos são idênticas as quantidades orçadas e já realizado a classificação do seu estado físico (Sucata, Bom ou Avariado), o Agente Logístico deverá realizar a Medição Rápida no SGDO.






N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 17600 Instrução 1.3 Mario Wanderley Paglioni 13/07/2021 11 de 33




Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno





Todas as movimentações realizadas na tela do SGDO ao clicar em registrar são realizadas no SAP ECC e retornando com protocolo de medição, onde o agente de logística deve realizar a conferência.

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 17600 Instrução 1.3 Mario Wanderley Paglioni 13/07/2021 12 de 33



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços


Uso interno

**Notificação:** O sistema irá apresentar a tela informativa de registro da medição rápida, informando que está sendo realizada o registro da medição rápida no SAP (não é em tempo real).

Para a identificação da confirmação da medição rápida deverá ser adotado o seguinte procedimento:



Será exibido através de mensagem o protocolo de medição rápida no SAP com as informações resumida da obra.



**Nota:** É obrigatório a confirmação de registro da medição rápida, caso não ocorra, deve-se avaliar a notificação "mensagem SAP "para as devidas providências.

## 6.5. Divergências e abandono de materiais em campo

Para os casos em que existir divergências de quantidades por motivo de alteração de projeto ou abandono de materiais no local, necessárias ações diferentes no SGDO e aplicar justificativa para validação da equipe de medição de obras e composição da carta de inventario da obra.



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição


Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida


dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

#### 6.6. Abandono de Materiais

Para os casos de divergências por abandono deverá ser preenchido o campo abando com a quantidade divergente do item, conforme abaixo:





**Nota:** todos casos de itens abandonado, deverá ser evidenciado com foto, anexando a mesma dentro da nota no SGDO.

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 17600 Instrução 1.3 Mario Wanderley Paglioni 13/07/2021 14 de 33




Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

#### 6.7. Segregação de Materiais

Para os casos de divergências de tipo de material ou quantidade menor que o orçado, referente a programação deverá ser realizado a segregação do item/quantidade, conforme abaixo:



**Nota:** Para os itens que estão divergentes do orçado, deverá ser segregado conforme imagens acima e fazer o adicional do item correto.

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 17600 Instrução 1.3 Mario Wanderley Paglioni 13/07/2021 15 de 33



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida


dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno


# 6.8. Estorno de medição rápida pelo SAP - Realizar em caráter excepcional, pois essa atividade deveria ser feita no SGDO

Havendo divergências identificadas no processamento da Medição Rápida, deverá ocorrer o estorno através da transação ZPLM0250 - Estorno Apontamento Materiais Retirados da Rede e realizada a análise da causa do processamento Indevido.

**Nota:** O processamento no SAP deverá ser exceção para obras programadas no Sistema Work Plan.



Será realizado o estorno da reclassificação no SAP, com retorno em nova janela com resumo da obra e protocolo de registro.





Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços


Uso interno

#### 6.9. Estorno da medição rápida pelo SGDO

Para os casos com necessidade de estorno da medição rápida realizada, deve ser seguido as orientações abaixo:

Através do menu de logística > monitorar obra > entrada de mate Sistema de Gestão de Obras | Monitorar Obra Rafael Pinto Ventura 

▼ Q Cadastros v Viabilidade v Planejamento Programação Logística Medição de Obra Faturamento v Relatórios v Gestão v Ajuda Consultar Obra Adicionais Orçadas 3.Informar a Quantidade a ser 1.Deverá ser Pto/Vão 🏦 LINC ∫↑ Und J↑ Or Rom Segreg segregada. selecionado a equipe e PC. P5 22150 10.0 0.0 P5 22150 PC 3.0000 0.0000 0.0 ponto, selecionar o 221 0.0 P5 N DIS PC 1,0000 0,0000 1,0000 0.0 material a ser 22836 PC 6.0000 0.0000 6.0000 0.0 P5 22836 50000001212 PARAFUSO CAB QUAD 16X150MM RM16X2 PC 0.0 P5 22836 50000000997 ARRUELA ACO QUAD 50X3MM FURO 18MM 0.0 2.Clicar em 50000000878 NC-CRUZETA MAD 2000MM 0.0 Estornar Medição P5 40000002936 MAO FRANC PERFILADA 993MM 22836 0.0 P5 22836 50000016043 NC-ISOLADOR PINO DIST POR/VD 24.2KV MOD1 PC 0.0 e 10 registros



N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 17600 Instrução 1.3 Mario Wanderley Paglioni 13/07/2021 17 de 33



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços


Uso interno



**Nota:** É obrigatório a confirmação de registro da medição rápida, caso não ocorra avaliar a notificação "mensagem SAP "para as devidas providências.

#### 6.10. Nota Z2

Após execução da "medição rápida" ou medição pelo SD for concluída, acessar a transação MB51 utilizando os filtros: material, centro, depósito, data lançamento e copiar o número da ordem.



N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 17600 Instrução 1.3 Mario Wanderley Paglioni 13/07/2021 18 de 33




Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

Após copiar o número da Ordem, entrar na Transação IW33 - Exibir Ordem.



N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:17600Instrução1.3Mario Wanderley Paglioni13/07/202119 de 33



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno


Podem haver várias Notas Z2 em uma obra, para identifica-la é necessário saber a data da Medição que consta na MB51.



Inserir a nota na transação ZPLM0332 para preenchimento do formulário.

Nota: Detalhamento do preenchimento do formulário de equipamentos vide GED 18093.

Para as notas Z2 que não houver formulário para preenchimento e que for necessário seguir o procedimento de abertura de chamado via portal, a nota Z2 deverá ser preenchida da seguinte forma através da transação IW22:



N.Documento: Categoria: 17600 Instrução

Versão: Aprovado por:

1.3 Mario Wanderley Paglioni

Data Publicação: Página: 13/07/2021 20 de 33




Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno



## 6.11. Equipamentos com divergências de dados no SAP

É necessário a abertura de chamado no portal Nect para atualização dos dados cadastrais.





Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno



**Nota:** Equipamento com divergência de dados não devem ser movimentados para obra ou cadeia reversa, deverão estar segregados e aguardar a confirmação de alteração de dados para essa movimentação.

#### 6.12. Processo de Cadeia Reversa

Processo que visa destinar para alienação ou recuperação todos os materiais de estoque em consequência de desgastes naturais do tempo, ou por obras de melhoria ou, ampliação.

Os materiais e equipamentos retirados da rede elétrica devem retornar aos depósitos onde terão seus saldos contábeis inseridos pelas medições realizadas pelos Agentes de Logística ou pelo SD. Os mesmos são descartados nos locais identificados e indicados pelo agente de logística.

O agente de logística deverá monitorar os saldos de materiais inseridos nos depósitos através da transação MB51.

As Medições de Materiais ao final do ciclo da obra realizada pelo SD deverão ser conferidas pelo agente de logística em conjunto com o técnico de medição de obras da base e havendo divergência entre o apontamento da "Carta de Inventário" com a medição, o SD será notificado em 24h e deverá providenciar a devida regularização em até 2 dias da notificação.



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição


Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

## 6.13. Criação de Pedido Reverso para Reformadora (Equipamentos e Inservíveis)

Os materiais classificados como avariados ou inservíveis e com saldo no depósito, devem ser destinados ao operador logístico da cadeia reversa através do processo de pedido de transferência reverso, na transação ZMM021, emitido pelo agente logística.





Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno





Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços


Uso interno

# 6.14. Planilha Romaneio de Trafo para ser anexado no Chamado e Pedido de Transferência



## 6.15. Análise e Abertura de Chamados dos Equipamentos 15KV Especiais

Para os equipamentos especiais, seguir as orientações abaixo para liberação e envio dos equipamentos a reformadora.




Após copiar o número da Ordem, entrar na Transação IW33 – Exibir Ordem.



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno



Identificado número da nota Z2 e equipamento fisicamente nos depósitos o agente de logística deve seguir as seguintes etapas:

Preencher o formulário de movimentações de equipamentos especiais 15KV; Fotos do equipamento avariado (cabos de comando + tanque + painel, etc.); Anexar informações na nota.

Após atendimento das etapas acima, seguir o procedimento descrito na norma GED 11736 - Inspeção e Manutenção de Equipamentos Especiais (a partir da página 30).



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

## 6.16. Abertura de Chamado para Reformadora (Coleta) - Portal NECT

A abertura de chamado para agendamento de coleta dos itens inservíveis pelo operador logístico reverso.







Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno



#### 6.17. Inventário

Procedimento para realização de levantamento físico de materiais para confirmação de saldos, realização de ajustes e para fins de Balanço Patrimonial.

Deverão ser realizados através de eventos programados, denominados inventários rotativos e oficiais e/ou através de contagens surpresas e não programadas com acompanhamento do Coordenador da Base para manter a acuracidade e evitar despesas com faturamento.

O agente de logística deve realizar a contagem dos itens com saldo contábil em seu depósito diariamente, para fins de manter a acuracidade de estoque e processo da cadeia reversa. Em caso de divergência deverá ser realizada análise de todas as movimentações do material com divergência (SAP), Carta de Inventário e Programação de Obras para a realizar as correções das divergências e identificar falhas no processo.

**Nota:** Todos os itens destinados no processo logístico reversos deverão ser inventariados antes da criação do Pedido Reverso e Chamado, evitando divergências no carregamento.



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

#### 7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazename nto e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperaçã o e uso	Retenção	Disposição
(A) Relatório	(B) Sistema SAP	(C) Público	<b>(D)</b> Permanente	<b>(E)</b> Permanente	<b>(F)</b> Permanente

- ( A ) Identificação: Nome do Registro: Exemplo: Ata de reunião de análise crítica pela alta administração, Não conformidades da Qualidade, Controle de Manutenção Preventiva, Relatório de Visita ao Cliente.
- ( B ) Armazenamento e Preservação: Local e maneira onde será armazenado. Exemplo: Pasta suspensa, Software, Diretório na Rede D:\Relatórios\Setembro.
- ( C ) Proteção (acesso): Sistemática de Proteção estabelecida para os Registros. Exemplo: Backup e antivírus, Restrição de acesso.
- ( D ) Recuperação e uso: Sistemática de organização dos registros. Exemplo: Por data, por mês, por cliente, por número de série.
- ( E ) Retenção: Período de tempo mínimo de armazenamento, definido de acordo com as práticas internas da empresa, legislação. Exemplo: 5 anos, 10 anos, 2 meses.
- **(F) Disposição:** Destino dado ao registro após o tempo mínimo de retenção especificado. Exemplo: Destruir, Deletar.



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

### 8. ANEXOS

# ANEXO I - Modelo de Romaneio de Medição Rápida

Romane	eio de	Retorno d	de Materia	is   Medição Rápida				quarta	a-feira, 30	Página de janeiro d	a 1 de 1 de 2019
Data da Programação	Equipe	Nota	Material	Descricao do Material	Unidade	Qtde Total	Qtde Retornada	Qtde. Div.	Bom	Avariado	Sucat
03/01/2019	GDC1-23	300000568354	20-000-031-804	SUCATA CABO / FIO AL NU CA	KG	55,32					
	ergências n			rno de campo, o Coordenador da ba se e justificativa das divergências.	se em até 2 di	as da dat	a		<b>:pfl</b> so	oluções	;
Nome Respon	sável pela (	Conferência:								-	
Matrícula:		Data:	//								

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:17600Instrução1.3Mario Wanderley Paglioni13/07/202130 de 33



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

## ANEXO II - Modelo de Romaneio de Medição Rápida Poste

	io ae	Netorno t	ac iviateria	is   Medição Rápida		0.4	0.4-		feira, 9 de	e setembro o	de 2020
Data da Progra mação	Equipe	Nota	Material	Descricao do Material	Unida de	Qtde Total	Qtde Retornada	Otde. Div.	Bom	Avariado	Sucata
20/08/2020	DGSA-41	300000660042	20-000-031-784	SUCATA POSTE CONCRETO	PC	2					
20/08/2020	GDSA-20	2286425	20-000-031-798	SUCATA CABO / FIO CU 1 ISOLACAO	KG	3					
20/08/2020	GDSA-20	2286425	20-000-031-786	SUCATA POSTE MADEIRA EUCALIPTO	PC	5					
20/08/2020	GDSA-21	300000660042	20-000-031-784	SUCATA POSTE CONCRETO	PC	4					
20/08/2020	GDSA-27	2862151	20-000-031-795	SUCATA CRUZETA MA DEIRA	PC	5					
20/08/2020	GDSA-27	2862151	20-000-031-786	SUCATA POSTE MADEIRA EUCALIPTO	PC	2					
20/08/2020	LMSA-03	300000661496	20-000-031-943	SUCATA CABO AL MULT 0,6/1KV QX70	KG	34,059					
20/08/2020	LVSA-32	2713097	20-000-031-804	SUCATA CABO / FIO AL NU CA	KG	11,68					
20/08/2020	LVSA-32	2713097	20-000-031-795	SUCATA CRUZETA MA DEIRA	PC	2					
20/08/2020	LVSA-32	2689056	20-000-031-798	SUCATA CABO / FIO CU 1 ISOLA CAO	KG	6					
Obs ervação: Havendo divergências nas quantidades previstas para o retorno de campo, o Coordenador da base em até 2 dias da data do recebimento desse romaneio deverá retornar com a análise e justificativa das divergências.  Cpfi soluções											
Nome Respon	sável pela (	Conferência:									

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:17600Instrução1.3Mario Wanderley Paglioni13/07/202131 de 33



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

## ANEXO III - Modelo de Romaneio de Medição Rápida Transformador

Data da rogramação	Equipe	Nota	Design	Ponto	Material Born	Material Avaria do	Pot.	Fase	Tombamento Pintado	Série	Pata Fab.	Impedância Tp Avaria	Tensão Primária	Tensão Secundária	Bom Avaria
0/08/2020	GDSA-20	2286425	1259597	P3	50-000-002-099	20-000-001-005	30				//				
															<b>J</b> oluçõe:

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:17600Instrução1.3Mario Wanderley Paglioni13/07/202132 de 33



Área de Aplicação: Linhas de Distribuição

Título do Documento: Manual de Tarefas Padronizadas 12 - Medição Rápida

dos Materiais Retirados das Obras - CPFL Serviços

Uso interno

# 9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

#### 9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Serviços	SED	Hugo Henrique Soares
CPFL Serviços	SEDS	Francisco Rafael Domingos
CPFL Serviços	SEDS	Rafael Pinto Ventura
CPFL Serviços	SEDN	Bruno Novaes Maziero
CPFL Serviços	SEDN	Carlos Augusto Mariano
CPFL Serviços	SEDD	Guilherme Torres Gomes Miguel
CPFL Serviços	SEDD	Rayane Machado Silvoni
CPFL Serviços	SEPE	Jhonatan Aprigio da Silva
CPFL Serviços	SEPE	Edison Luiz Rinaldi
CPFL Serviços	SED	Paula Ripabello Ferreira

## 9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não aplicável	Não aplicável	Versão inicial do documento.
1.0	12/11/2018	<ul> <li>Alterações baseadas nas novas funcionalidades SGDO.</li> </ul>
1.1	22/09/2020	<ul> <li>Atualização de formatação.</li> </ul>
1.2	23/06/2021	<ul> <li>Atualização da formatação.</li> </ul>