

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento:

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Sumário

1.	OBJETIVO	1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	1
3.	DEFINIÇÕES	1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	2
5.	RESPONSABILIDADES	2
6.	REGRAS BÁSICAS	2
7.	CONTROLE DE REGISTROS	2
8.	ANEXOS	35
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES	36

1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes para o atendimento aos chamados, coleta, recebimento e triagem de transformadores, equipamentos 15KV, postes e sucatas das redes de Distribuição da CPFL Serviços e Energia.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

CPFL Serviços.

2.2. **Área**

SERE - GERENCIA SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTO

3. DEFINIÇÕES

LME: Sigla para o termo London Metal Exchange, estrutura-se como uma holding que atua no mercado de metais não-ferrosos como o Cobre, Níquel, Estanho, Alumínio, Zinco. Devido à sua importância, ela se tornou referência no ramo e é considerada a "Bolsa de Valores" dos metais não-ferrosos.

CD: Centro de Distribuição

SCCD: Sistema de Controle do Centro de Distribuição

TD: Transformador de Distribuição

15KV: Transformador de Potencial classe 15KV

GA: Gestão de Ativos

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	1 de 36

Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

GED-11850 - Triagem de Transformadores Avariados

GED-196 – Transformadores para redes aéreas de distribuição

GED-626 - Transformadores de Distribuição para Postes - Manutenção

GED-15570 - Procedimento para processo da cadeia reversa

GED-12672 - Emergências Ambientais

GED-2428 - Gerenciamento Controle e Disposição de Resíduos

5. RESPONSABILIDADES

Conforme FOR-184 - Matriz de Responsabilidade e Autoridade.

6. REGRAS BÁSICAS

Atendimento dos chamados para TD

Atender chamados através do portal CRM. http://crmcs.cpfl.com.br/CPFLEnergiaMSCRM/main.aspx#

Copiar o número de PT (Pedido de Transferência). Este número deve ser informado na transação do SAP ME23N para localizar o romaneio do cliente.

Verificar se as informações do Romaneio correspondem às informações contidas na transação IH08 (tombamento, série, potência, cliente, tipo de isolação "cor" (ex: Mineral /Vegetal), Status do equipamento: Caso esteja "INAT MREL ou LIDI FABR" este deve ser verificado na base e posteriormente alterado para "DISP" caso esteja presente, etc.

Depois, verificar se as informações correspondem às da nota Z2, utilizando a transação IW29.

Se todas as informações estiverem corretas, importar o romaneio no SCCD.

Em seguida enviar confirmação da coleta no chamado do portal CRM.

Então, devem ser impressas as notas fiscais. Na ME23N, copie o número do documento do material. Cole este número na transação MB90. Imprima a nota fiscal. Anotar o número do chamado e o nome de quem abriu o chamado na nota fiscal, entregar ao responsável pela rota (Item 7.2).

Obs.: A transação MB52 é utilizada para visualizar o saldo das bases para realizar as cobranças. O motorista da rota deve conferir se as informações contidas na nota fiscal correspondem às informações dos transformadores (fisicamente).

Se, nas conferências forem detectadas informações divergentes, comunicar ao responsável pelo chamado para que solucione. Quando se trata de divergências como numero do Pedido incorreto, Equipamento 15kv, ou depósito incorreto, o chamado deve ser rejeitado.

Atendimento de Pedido para Equipamentos 15KV

Transação IW67

Código da Medida: 1010


Apagar as datas; Layout: /Reformadora

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	2 de 36




Gerar;

Ao gerar a lista, considerar o atendimento somente das notas Z2 que contenham o número do pedido conforme exemplo abaixo:



Escolher a nota que irá verificar e abra na transação IW22 para modificações. Aba Medidas:

- Analisar dentro da Nota Z2 o histórico do equipamento deve contem AODD preenchida, as fotos dos equipamentos que precisam estar visíveis (LISTA DE ANEXOS) Foto da placa com informações de série, tombamento, fabricante e amperagem e também uma foto que demonstre o e equipamento todo.
- Analisar a Ficha de movimentação que precisa ser padrão conforme GED 11736:



- Verificar dados da ficha de movimentação com as informações da Aba Item/Causa da IW22
- Verificar se as informações da placa (físico) e da ficha de movimentação conferem, após isso analisar o cadastro SAP na transação IH08, onde é analisado, série, fabricante, amperagem e status (LIDI DISP).

Obs.: Todas as 5 informações (ficha, placa, cadastro, Item/Causa e status), precisam estar de acordo;

Analisar o código que foi feito o pedido de transferência na transação ME23N inserindo o número do pedido. A descrição do código precisa estar de acordo com as informações do equipamento (tipo de equipamento e amperagem).

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	3 de 36



Lembrando que cada equipamento 15kv deverá conter somente 1 nota Z2 e 1 pedido, em exceção conjunto ex: RELIGADOR+ RELE onde os mesmos podem conter o mesmo pedido e mesma Nota Z2.

Obs.: Para os Reguladores conferir também o kVA (exemplo: 412kVA).

Obs.: Analisar a data que foi emitido o pedido de transferência pois não podemos aceitar um pedido muito antigo devido nosso contrato de atendimento dentro de 15 dias. Caso for pedido antigo poderá tratar como divergência e devolver a nota Z2 para a GA.

Caso todas as informações descritas acima estiverem de acordo, podem prosseguir com o atendimento entrando no campo texto da medida 1010 e informando ao depósito a data prevista que será realizada a coleta daquele item.

No campo onde consta o número do pedido, colocar "atendido" na frente para diferenciar das demais notas Z2 pendente de atendimento, conforme abaixo:



Salvar.

Em seguida preencher o romaneio de forma manual, inserindo tombamento, série, nota Z2, número do documento de baixa, número do pedido e depósito, (no campo chamado, preencher com número do pedido), após preenchimento das informações importar no sistema do SSCD e liberar para geração de romaneio.

Fazer impressão da Nota fiscal em 1 via, e também das fotos.

Em caso de divergências:

Na ficha, fotos, código ou cadastro, precisa devolver a nota Z2 à cada GA's através da medida 0760 – "Corrigir dados da Solicitação".



No campo texto da medida 0760 escrever "texto >>" e inserir o texto dentro da medida, conforme acima, com os dados que precisam ser regularizados (motivo pela qual está devolvendo a nota). Após a inserção das informações na medida 0760, apagar o número do pedido de transferência que está na linha da medida 1010, pois após correção dos dados divergentes será inserido um novo número de pedido de transferência (recente).

Para enviar a nota a GA, inserir o número do responsável pela nota:

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	4 de 36



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento:


Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Uso Interno

Cen.	CenTrab	Denominação breve	Idioma
DA01	GAMN0100	GESTAO DE ATIVOS MANUTENÇÃO NORDESTE	PT
DA01	GAMN0200	GESTAO DE ATIVOS MANUTENÇÃO NOROESTE	PT
DA01	GAMN0300	GESTAO DE ATIVOS MANUTENÇÃO SUDESTE	PT
DA02	GAMN0400	GESTAO DE ATIVOS MANUTENÇÃO BAIXADA	PT
DA02	GAMN0500	GESTAO DE ATIVOS MANUTENÇÃO OESTE	PT
DA06	GATVD003	GESTAO DE ATIVOS SANTA CRUZ	PT
DA06	GATVD004	GESTAO DE ATIVOS LESTE PAULISTA	PT
DA06	GATVD005	GESTAO DE ATIVOS SUL PAULISTA	PT
DA06	GATVD006	GESTAO DE ATIVOS JAGUARI	PT
DA06	GATVD007	GESTAO DE ATIVOS MOCOCA	PT

Na imagem abaixo é possível verificar o campo para colocar o Centro de Trabalho e liberar a nota para ficar disponível na área indicada:



Após preencher, selecionar a linha e liberar, mudando statús para MEDL.

Obs.: Quando o equipamento chegar no pátio do CD, precisa entrar na nota Z2 pela transação IW22 e alterar o status "atendido" para "no pátio".

Logística

Para a logística semanal, deve ser utilizado a planilha de "Modelo de Roteirização", onde existem duas rotas a serem utilizadas. Essas rotas são definidas por localização.





Uso Interno

Dados da Rota

cpfl serviços

Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento:

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Centro Dep Denominação Empresa **DA01 CPFL PAULISTA** C109 CCM Serv America Rota 1 DA01 CPFL PAULISTA C212 CCM SERV ARARAQU Rota 1 DA01 **CPFL PAULISTA** C111 CCM Serv Camp 2 Rota 1 DA01 CPFL PAULISTA CCM Serv Piraci Rota 1 C110 **DA01** CPFL PAULISTA C108 CPFL Serv Camp Rota 1 DA02 **CPFL PIRATININGA** C508 CCM Serv Jundiaí Rota 1 DA02 CPFL PIRATININGA C510 CCM ServSorocaba Rota 1 DA02 CPFL PIRATININGA C507 CPFL Serv Salto Rota 1 DA04 CPFL LESTE PAULISTA CL02 CCM L Pta Serv Rota 1 DA05 CPFL SUL PAULISTA CS03 CCM Serv Sul Pta Rota 1 DA06 CPFL JAGUARI CJ03 CCM Serv Jaguari Rota 1 CPFL MOCOCA DA07 CM02 CCM Mococa Serv Rota 1 DA04 CPFL LESTE PAULISTA EL01 EA LestePaulista Rota 1 CPFL LESTE PAULISTA EA T SJRPardo DA04 TL01 Rota 1 DA04 CPFL LESTE PAULISTA TL01 Tq. Oleo lub - 1 Rota 1 DA05 CPFL SUL PAULISTA ES01 EA Sul Paulista Rota 1 CPFL SUL PAULISTA DA05 TS01 **EA TItapetininga** Rota 1 DA06 CPFL JAGUARI EJ01 EA Jaguariúna Rota 1 DA06 CPFL JAGUARI TJ01 EA T Jaguari Rota 1 DA07 CPFL MOCOCA EM01 EA Mococa Rota 1 DA07 CPFL MOCOCA EA T Mococa TM01 Rota 1

Voltar

Roteirização Operacional - Logistica Direta e Reversa - Grupo CPFL Energia

2	oo CPFL Energia	Localizar: c321			12/04/2019 07:44	
	Semana	18/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019
Rota	8	segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira
Sub-Rota H	Veiculo	Total de Depósito Atendido = 5	Dias de Viagem = 3		Total de Depósito Atendido =	Dias de Viagem =
	Carreta	(E307 - EA Rio Preto) - (E308 - EA2 SJ Rio Pr SJRio Preto) - (E308 - EA S.J.Rio Preto)	eto) - (C304 - Renascer Rio Preto) - (T302 -			
		Horario Saída do CD : 07:30 h		Acoplar Carreta Reserva - Previsão de Retorno no CD : 14 h		
	1	T	T	T		
Sub-Rota I	Veiculo	Total de Depósito Atendido = 4	Dias de Viagem = 3	Total de Depósito Atendido =	Total de Depósito Atendido =	Dias de Viagem =
	Carreta	(C314 - Renascer Bauru) - (E301 - EA Baur	u) - (T301 - Transmissão Bauru) - (C318 - CF	PFL Serv Bauru)		
		Horario Saída do CD : 07:30 h		Acoplar Carreta Reserva - Previsão de Retorno no CD : 13 h		
						1
Sub-Rota J	Veiculo	Total de Depósito Atendido = 4	Dias de Viagem = 3		Total de Depósito Atendido = 3	Dias de Viagem = 1 e 1/2
	Truck	(E303 - EA Botucatu) - (C312 - Renascer Botucatu) - (C316 - Serviços Botucatu) - (E304 - EA Jaú) - (C320 - CPFL Serv Jaú)			(C204 - Tobace Ribeirão Preto) - (T201 - T Serv Ribeirão Preto)	ı ransmissão Ribeirão Preto) - (C215 - CPF
Truck		Horario Saída do CD : 07:30 h		Previsão de Retorno no CD : 13 h - Descarga e Carga	Horario Saída do CD : 07:30 h	Previsão de Retorno no CD : 12 h - Descarga e Carga

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0 I	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	6 de 36




Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento:

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Uso Interno



Entrega de novos transformadores

Inicie a transação VL06O no SAP. Faça o Picking para separação das peças. Baixe as Notas Fiscais por depósito.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0 I	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	7 de 36




Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Uso Interno



No SCCD, "Transformadores Novos", "Estoque de Equipamentos Novos", "Gerar Romaneio de Entrega", "Incluir Número de Remessa". Entregue o Romaneio e a Nota Fiscal ao motorista. As notas e o romaneio devem ser assinadas e retornar ao responsável.

Coleta de Transformadores e Sucatas

Transformadores

Com a nota fiscal em mãos (Item 5), inicie o SCCD – "Transformadores", "Controle de Avariados", "Itens para Geração de Romaneio", e informe o depósito (remetente da nota fiscal) e gere o romaneio.

Clique em "Romaneio de Retirada". Preencha dentro de cada romaneio as informações do motorista. Imprima o romaneio e a conferência. As notas fiscais e o romaneio devem ser assinados e retornados ao responsável pelo recebimento de trafos (ver item 8).

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	8 de 36

Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Sucatas

No SCCD, clique em "Cadeia Reversa", "Itens para Geração de Romaneio", "Sucatas", informe o depósito (remetente da nota fiscal) e gere o romaneio.

Clique em "Romaneio de Retirada". Preencha dentro de cada romaneio as informações do motorista. As notas fiscais, o romaneio e o rascunho de pesagem devem ser assinados e retornadas ao responsável pelo recebimento de sucatas (ver item 11.2).

Recebimento de TD e 15 KV

Quando os transformadores e equipamentos 15KV chegam no Centro de Distribuição, devem vir acompanhados da documentação (Nota Fiscal e Romaneio) assinada pela base e pelo motorista da rota, e mais a conferência.

Entregue aos responsáveis pela conferência.

As informações conferidas são:

- código SAP;
- potência;
- descrição;
- > tipo;
- modelo;
- série;
- tombamento.

Solicitar as devidas correções. E realizar os procedimentos aplicáveis a cada caso, conforme abaixo:

- Material a menos do que informado na nota fiscal Estorno MB1B movimentação 352
- Material igual ao informado na nota fiscal Aceite MIGO

No SCCD, em Planilha de Conferência, informar os aceites/estornos realizados. Observe que as peças vão mudar o status para "em triagem".

Triagem

Ir na aba "Triagem", gerar lote de triagem, imprimir a "Planilha de Triagem", bem como as "Etiquetas", e entregar aos responsáveis pela triagem.

Em seguida, o responsável consulta no SAP (transação IW23) o índice de queima de cada Trafo (TAVA/TIQT) através de sua Nota SAP e verifica o Log de ação, lembrando que cada transformador deve conter uma única Nota SAP (GED 3576). Caso haja divergências ou duplicações de nota, os responsáveis devem ser informados para que regularizem. Abaixo segue exemplo de nota fiscal duplicada.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	9 de 36

cpfl serviços

Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Liphas da Reformado

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Uso Interno



O responsável pela triagem, identifica cada transformador com sua devida etiqueta (essa colocada em um porta documento, com furo central e amarrada na bucha do respectivo Trafo. Com cada Trafo devidamente identificado, é realizada a coleta de dados de placa do equipamento na Planilha de Triagem.

Os dados necessários para registro na Planilha são:

Nota Z2:

Número de fases;

Potência:

Código da Potência,

Série & Tombamento;

Distribuidora:

N° de controle;

Perdas vazio e total no TAP no TAP nominal:

Perdas a vazio e total no TAP crítico;

N° de etiqueta do INMETRO para transformadores reformados a partir de 2014 (vegetais);

Classe de tensão;

Comutador interno ou externo;

padronização do diagnóstico.

Mês e ano de fabricação ou de reforma;

Fabricante:

Tensões de AT:

Tensões de BT;

Peso, volume de óleo.

Resultado final da Triagem e Código.

Posteriormente é realizada a medição de relação de transformação das peças (Tabela 6 – GED-196), este teste é feito no TAP em que o transformador está ligado e em todas as suas fases. Os transformadores que não estiverem em curto, e que tenham seus TAP's as tensões especificadas pelo cliente são classificados como Pequeno Reparo, caso contrário são reforma. Há ainda transformadores que são sucateados durante a triagem, por não serem passíveis de reforma (ver GED-11850 - Triagem de Transformadores Avariados). Abaixo segue tabela de

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:18494Instrução1.0Mario Wanderley Paglioni23/11/202010 de 36



Uso Interno

Tipo de Documento: Orientação Técnica Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Código de queima	Subgrupo			
10	TAVA (Pequeno Reparo)			
30	Sucata			
40	Garantia (2 anos a pa	rtir da data de reforma)		
	Reforma Total (TIQT)			
20	TAPs fora do padrão	TAVA (não queimado)		
		TIQT (queimado)		

Os transformadores para os quais o TTR não acusou falha, manter classificação TAVA. Caso o TTR acusar falha, deve ser feita evidência fotográfica da queima (foto deve conter o cartão de identificação e o DISPLAY do TTR). Ver anexo 4 da GED 626:



No caso de sucateamento do transformador na triagem, é necessário que o responsável fotografe a etiqueta, o trafo e sua placa. Exemplo:



N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:18494Instrução1.0Mario Wanderley Paglioni23/11/202011 de 36



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Essas evidências são necessárias, para que a Qualidade aprove a Planilha de Sucateamento de transformadores com posterior apresentação de Relatório.

A planilha é devolvida com as informações preenchidas. Com esta planilha em mãos, ainda na aba "Triagem" no SCCD, clique em "a triar". Em cada linha, informe os seguintes dados:

- > Fase:
- Fabricante;
- > Ano;
- Peso:
- Volume de óleo;
- Grupo de Triagem;
- Classe de Tensão;
- Última Reforma (mês e ano);
- Comutador externo (se aplicável);
- Número de B.O. e tombamento (se aplicável);
- > Se for Reforma Total/ Pequeno Reparo, informar se o óleo é vegetal;
- > Preencher ainda as informações na aba "TAP's/Etiqueta" (se aplicável).

Após a triagem, os materiais vão para o depósito DsR002.

Índice de Queima de Transformador

Na triagem, também é feita a classificação do transformador de acordo com a relação de transformação. Se a relação estiver dentro do esperado, o transformador é classificado como TAVA, senão é classificado como TIQT (Ver Tabela 6 – GED-196).

Todo mês, o Responsável pela triagem, encaminha a Coordenação da Reformadora á "Planilha de Divergências na Triagem". Modelo:

	CPFL ENERGIA										
Item	Empresa	Lote Triagem	Data Triagem	Nota Z2	Status IQT chegada	Status IQT Triagem	Status				
1	D001	1169	30/10/2017	1774235	TAVA	TIQT	DIVERGENTE				
2	D001	1169	30/10/2017	1739374	TAVA	TIQT	DIVERGENTE				
3	D001	1169	30/10/2017	1775434	TAVA	TIQT	DIVERGENTE				
4	D001	1169	30/10/2017	1776790	TAVA	TIQT	DIVERGENTE				
5	D001	1169	30/10/2017	1753410	TAVA	OUTRO	DIVERGENTE				
6	D001	1169	30/10/2017	1771256	TAVA	TIQT	DIVERGENTE				
7	D001	1170	30/10/2017	1787401	TAVA	TIQT	DIVERGENTE				
8	D001	1172	31/10/2017	1774066	TAVA	TIQT	DIVERGENTE				
9	D001	1172	31/10/2017	1769753	TAVA	TIQT	DIVERGENTE				
10	D001	1172	31/10/2017	1774601	TAVA	TIQT	DIVERGENTE				
11	D001	1172	31/10/2017	1769508	TAVA	TIQT	DIVERGENTE				
12	D001	1172	31/10/2017	1769480	TAVA	TIQT	DIVERGENTE				
13	D001	1172	31/10/2017	1779903	TAVA	OUTRO	DIVERGENTE				
14	D001	1172	31/10/2017	1779925	TAVA	OUTRO	DIVERGENTE				
15	D001	1172	31/10/2017	1785067	TAVA	TIQT	DIVERGENTE				
16	D001	1172	31/10/2017	1785124	TAVA	TIQT	DIVERGENTE				
17	D001	1174	01/11/2017	1782169	TAVA	TIQT	DIVERGENTE				
10	D001	1174	01/11/2017	1702001	TAVA	TIOT	DIVERCENTE				

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0 I	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	12 de 36

Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento:

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

As informações divergentes devem ser corrigidas no SAP, através da transação IW22. Em caso de o Transformador ser sucata (EX: Cod. 30 – Motivo B.O) Classifica-lo de TAVA para OUTRO e se não haver medidas pendentes, encerrar a medida 940 e a Nota SAP. Caso o motivo do sucateamento for Transformador Fora de Padrão – TAVA, segue o mesmo critério. Para Trafos Sucatas que o TTR acusar falha (TIQT), é necessário que o responsável técnico pela triagem encaminhe um e-mail com fotos do Trafo para a qualidade e ao técnico responsável de projetos da reformadora, para o mesmo agendar sua abertura para descobrir sua causa queima, e assim alterar a respectiva Nota Sap do Trafo para TIQT na transação IW22 no SAP.

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Ainda na transação IW22, consultando o formulário de triagem, os transformadores sucateados (Fora de Padrão, B.O) devem ser classificados para encerramento da medida 0940 de cada respectiva Nota Z2. Para transformadores classificados B.O (vandalismo) na triagem, deve ser classificado como OUTRO na transação IW22, especificar essa alteração seguindo em, aba "Item", sub-aba "Observações Gerais", ícone "Seleção múltipla de item", Pasta "039 Reformadora", selecionar diretório "B.O – Vandalismo". Em seguida, clicar aba "Medidas", se todas as medidas estiverem encerradas de acordo a atividade de cada responsável, restando somente a Medida 0940, deve se encerrar a medida, e em seguida encerrar a Nota Z2. Em caso de haver Medidas abertas impossibilitando o encerramento da Nota Z2, é encaminhado e-mail para o responsável que ainda esteja trabalhando na respectiva medida que esteja aberta. Ex:

Boa	tarde	a todos.	

Visando a melhora no processo de encerramentos de Notas Z2, pedimos aos responsáveis da Notas Z2 abaixo para que quando finalizarem a medida prazo de suas atividades) por favor encerrarem também a Nota, exceto a Nota Z2 2590065 que estamos aguardando regularização:

Nº Nota Z2	Medida Pendente para Encerramento	Responsável
2577064	0570-Postar Obra	Luciano Carlos
2643432	0570-Postar Obra	Luciano Carlos
2590065	*Aguardando preenchimento campo Localização para finalização da Nota	Marcelo Aparecido
2656235	0570-Postar Obra; 0550-Medir Obra	Jose Augusto/Luiz Eduardo
2677403	0570-Postar Obra	Luiz Pedro
2692492	0570-Postar Obra	Luiz Pedro
2690371	0570-Postar Obra	Luiz Pedro
2527716	0300-Encerrar Tecnicamente; 0320-Executar Atividade; 0020-Aguardar Atendimento de Adicional	Thiago Martins/Natalia Cristina
2663432	0300-Encerrar Tecnicamente; 0020-Aguardar Atendimento de Adicional	Leonardo Terra/ Natalia Cristina

Caso haver alguma medida procedente para encerramento, ou o responsável for outro colaborador, por gentileza encaminhar este e-mail.

Se as Notas Z2 mencionadas já estiverem no radar para encerramento, desconsiderar o e-mail.

Grato pela atenção.

Em caso de Transformadores sucateados na triagem como Fora de Padrão-TAVA (avariado), deve ser classificado como TAVA transação IW22, especificar essa alteração seguindo em, aba "Item", sub-aba "Observações Gerais", ícone "Seleção múltipla de item", Pasta "039 Reformadora", selecionar diretório "Dimensões Fora de Padrão. Em seguida, clicar aba "Medidas", se todas as medidas estiverem encerradas de acordo a atividade de cada responsável, restando somente a Medida 0940, deve se encerrar a medida, e em seguida encerrar a Nota Z2. Em caso de haver Medidas abertas impossibilitando o encerramento da Nota Z2, é encaminhado e-mail para o responsável que ainda esteja trabalhando na respectiva medida que esteja aberta. Para transformadores Fora de Padrão-TIQT (queimado), é encaminhado e-mail para Reformadora realizar uma análise, e assim evidenciar a queima do ativo, e seguir como procedimento acima.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0 I	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	13 de 36

Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Análise de PCB

Ainda no processo de triagem, temos a análise de PCB. É coletada uma amostra do óleo de dentro do transformador, a amostra é analisada e o resultado obtido é inserido no SCCD. Se o resultado estiver acima do limite, o transformador não poderá ser reformado, sendo bloqueado no SCCD. O mesmo deve ser segregado (protegido de intempéries ambientais – ver GED 2428) para posterior destinação.

Transferência dos Materiais para os Depósitos

No SCCD, clicar em "Movimentações".

Distribuir os materiais em cada depósito, de acordo com a triagem, conforme abaixo:

Pequeno Reparo/Reforma Total - R005:

Sucata - R004;

Garantia - R007;

Vegetal – R008.

No SAP - transação MB1B:

Também distribuir os materiais em cada depósito, de acordo com a triagem, conforme abaixo: Movimento 301:

Centro DS01 a DS07 (depende do cliente), com exceção da RGE;

Depósito R002 (para 15KV é R003);

Para cada depósito será gerado um número de documento. A fim de facilitar a rastreabilidade, no SCCD informar em cada guarda o número do documento da transferência do SAP.

Imprimir as ordens de guarda no SCCD, e entregar aos responsáveis para que organizem os materiais em cada guarda no Centro de Distribuição. Os materiais ficam então aguardando até que sejam liberados para reforma.

Poder de Terceiros

Quando os materiais vão para a reformadora, é necessário realizar a baixa no SCCD e também no SAP, através da transação ME21N e MB1B. Para mais detalhes, consultar "IO-32 – Planejamento e Controle de Produção".

Reforma e Entrada de Notas Fiscais

Após a reforma dos transformadores e 15KV, a Reformadora envia um Relatório de Inspeção. Este Relatório de inspeção deve ser aprovado pela Nect. Com base neste Relatório, o CD imprime a "Planilha de Conferência de Novos/ Reformados". Os transformadores reformados são conferidos, e é feita a entrada dos mesmos através da transação MIGO, movimento 101. Os romaneios e notas fiscais são enviados para o CAP (Contas a Pagar).

A partir da MIGO, a remessa para distribuição dos transformadores (Logística – ver item 7) é gerada automaticamente. Para os equipamentos 15KV a remessa é gerada manualmente pelo responsável da entrada, pela transação ME21N e VL10B e informado a logística. Além disso, é feito o Simbólico (transação MB04, movimento 543).

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	14 de 36

Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Reclassificação e Baixa

Quando ocorre o sucateamento de transformadores ou 15KV, seja na triagem, seja durante a reforma, as peças devem ser reclassificadas e baixadas no sistema.

Reformadora

Trata-se de sucata de transformadores provenientes da Reformadora (TD).

O responsável de PCP comunica sobre as sucatas (ver IO-32- Planejamento e Controle de Produção).

Entrada de sucateamento para venda, através da transação MB1B, movimento 542.

Incluir as informações na Planilha de "Controle de Sucateamento do Centro de Distribuição".

Abrir chamado para baixar o tombamento das sucatas. Em seguida, é aberto o chamado para Reclassificação (muda o código de avariado para sucata).

Através da transação MIGO, é possível conferir se a reclassificação foi feita.

Em seguida, as sucatas são liberadas para a transição de R002 para LOGV (no SAP) devidamente segregadas em "com cobre" e "sem cobre".

Centro de Distribuição

Trata-se de sucata de transformadores provenientes da triagem no Centro de Distribuição.

Transferir as informações do SCCD para a Planilha de "Gestão de Sucatas de Trafos e Equipamentos". Em seguida, transferir as informações para a Planilha de "Controle de Sucateamento do Centro de Distribuição".

Clique em "Pendente de Validação.

No SCCD, gere o Relatório de Validação e envie para a Qualidade (Suprimentos).

A Qualidade, por sua vez, deve retornar este Relatório devidamente assinado.

Abrir chamado para baixar o tombamento das sucatas. Em seguida, é aberto o chamado para Reclassificação (muda o código de avariado para sucata).

Através da transação MIGO, é possível conferir se a reclassificação foi feita.

Em seguida, as sucatas são liberadas para a transição de R004 para LOGV (no SAP), devidamente segregadas em "com óleo" e "B.O.". Para os casos de "B.O.", é necessária a pesagem do transformador.

Equipamentos 15KV

Trata-se de sucata de transformadores proveniente da Reformadora (Equipamentos 15KV).

O responsável de 15 KV comunica sobre as sucatas.

Ocorre o processo de entrada das sucatas no SAP.

Incluir as informações na Planilha de "Controle de Sucateamento do Centro de Distribuição".

Abrir chamado para baixar o tombamento das sucatas. Em seguida, é aberto o chamado para Reclassificação (muda o código de avariado para sucata).

Através da transação MIGO, é possível conferir se a reclassificação foi feita.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	15 de 36



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Título do Documento:

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

devidamente segregadas, todos os equipamentos devem ser pesados. Equipamentos 15 kV no CD avariados são destinados de acordo com analise pré-estabelecido pelo cliente, podendo ser sucateados caso sejam classificados como obsoleto ou B.O.

Em seguida, as sucatas são liberadas para a transição de R002 para LOGV (no SAP)

Processo de Sucata

Geração da GM (Centro de Distribuição)

Utilização da "Macro Criar Pedido". A mesma visualiza o saldo na MB52 dos depósitos, separa o que é material de contrato e gera o pedido. Logo após é enviado e-mail a base sobre a data que irá ser executado a coleta junto com o número do pedido.

Abrir a Macro (Criar arquivo TXT) e exportar os chamados "TXT".




Importar para o SCCD e autorizar.

Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços



Dentro do SCCD (Cadeia Reversa), ir em itens para geração de romaneio, filtrar sucatas, localizar o depósito em questão, "OK". Irá aparecer todos os pedidos para o depósito. Selecionar e gerar o Romaneio, após preencher dentro do romaneio os dados solicitados. Imprimir e entregar para o motorista os seguintes documentos, GM, Romaneio e Rascunho de pesagem. A planilha de conferência entregar para o responsável pelo recebimento (Item 11.2) Transações utilizadas:

ME23N obs.: Se a GM já tiver sido impressa, copiar o número do documento (Movimento 351) para encontrar a nota fiscal na transação MB90.

A coleta dos materiais é realizada segundo item 7.2 deste procedimento.

Recebimento dos materiais

No recebimento, a GM/Romaneio/Rascunho de pesagem devem ser entregues pelo motorista ao responsável de recebimento, para que o mesmo execute as conferências. O Conferente irá utilizar também a planilha de conferencia já recebido anteriormente (item 11.1). A partir destas informações, é feito o Estorno, a Transferência ou o Aceite (de acordo com a condição informada pela conferência):

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	17 de 36



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Uso Interno


- Material a mais do que o informado na nota fiscal Transferência
- Material a menos do que informado na nota fiscal Estorno
- Material igual ao informado na nota fiscal Aceite

Estorno


Transação: MB1B Tipo de movimento: 352

Centro: DA01

Depósito: C203 (depósito que está fazendo o estorno)



Vai abrir uma nova tela, informe o pedido da GM.



Nessa transação iremos devolver o saldo para o depósito.




Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Uso Interno




Selecionar os materiais que vieram a menos ou não vieram.

Para os que vieram a menos, informar a quantidade do estorno. Exemplo: (-5).

E salvar no disquete



Marcar na nota o número 49... que vai sair embaixo.



Se acaso a quantidade do material a ser estornado for identificada pelo conferente como saldo físico indisponível, o mesmo deverá ser bloqueado na transação MB1B. (Somente para bases da CPFL Serviços)

EX.:

Tipo de movimento: 344

Centro: DA01

Depósito: C203 (depósito que está fazendo o bloqueio)

Será aberta uma nova tela onde deverá ser preenchido com código do material e valor a ser bloqueado, após preenchido, gravar a informação. Caso não haja bloqueio a ser feito, pule para o próximo passo.

Depois, na transação ME22N, abrir o pedido



N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 1.0 Mario Wanderley Paglioni 23/11/2020 19 de 36 18494 Instrução



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento:

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Uso Interno



Informar o número do pedido. Editar pedido de acordo com a conferência do Romaneio. No caso de algum material não ter vindo, selecionar a linha e colocar o item na lixeira, conforme imagem abaixo.

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da



Se a quantidade for menor ou maior, apenas alterar a informação de quantidade.

Salvar pedido no disquete.



Regularização de materiais recebidos

Transação: MB1B


Tipo de movimento: 351 (baixa)

Centro: DA01

Depósito: C203 (depósito que está fazendo o aceite)



Vai abrir uma nova tela, informar o pedido da GM.



Nessa transação iremos baixar de volta o saldo dos materiais que estornamos e também baixar as quantidades que vieram a mais. Atenção nos materiais, pois os que foram estornados talvez aparecerão.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	20 de 36




Tipo de Documento: Orientação Técnica Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento:

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

O sistema já baixa as quantidades automáticas de acordo com o que foi informado no pedido na ME22N.




Somente conferir os códigos, quantidades e salvar


Se depósito não tiver saldo do material, vai aparecer a mensagem abaixo.



Anotar em um papel o código do material e quantidade que não tem saldo para cobrar a inserção do depósito.



Grampear o papel junto à GM. Dar ESC para ir para o próximo item. Caso tenha saldo apenas gravar no disquete.






Aceite

Transação: Migo

Entrada de mercadorias. Informar o número do pedido.



Selecionar todos os itens.

Preencher o cabeçalho com a data documento e nota de remessa (GM).



Se estiver tudo ok salvar no disquete.

Marcar o número do documento na NF e arquivar a GM.

Segregação de Sucatas

As sucatas devem ser segregadas de acordo com o tipo e encaminhadas para venda. Os tipos de sucata podem ser consultados na "GED-XXX-Processo de Armazenamento e Transporte de Materiais Sucateados".

Trânsito

Necessário realizar esta conferência, a fim de verificar se existem aceites pendentes (a fazer). Transação: ZMM026

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	22 de 36




Tipo de Documento: Orientação Técnica Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento:

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da


Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Centro: DS01 a DS07 Depósito: Reve Clicar no relógio.



Vai abrir uma nova tela com os pedidos em aberto e data.

Consultar os pedidos na Me22n e verificar se não foram retirados os materiais ou se a GM não foi entregue para realizar o aceite.



Após esse processo, os estornos, aceites e transferências devem ser informados no SCCD. E no SAP é gerada a REVE, onde deve ser realizado o processo de compra dos materiais. Ver item 13.

Processo de Postes

O responsável deve atender os chamados no portal CRM.

Utilizar a planilha de Validação de Chamado, que permite verificar se os pedidos estão com divergências, como por exemplo sucatas em meio a postes ou o centro errado (diferente de DS01/REVE Cadeia Reversa).

N.E	Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18	8494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	23 de 36



Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação Técnica

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços



Todo Pedido aberto cairá na Tela de Serviços na aba "CPFL Serviços Poste", Dentro do Portal, selecionar a linha do chamado dando duplo clique, copiar número de pedido inserido pela base na abertura do chamado, inserir na planilha de validação, já atualizada. Se o número de Pedido estiver aberto corretamente, a planilha retornará com informação em verde "OK", e para os incorretos, "Pedido não Existe".





Caso não existam divergências, o processo pode ser iniciado.

Pedido validado como OK – No campo Data Programada, inserir 30 dias a partir da abertura do chamado como data de coleta dos postes na base. Na Descrição da Solução, inserir texto padrão de informação de Coleta.

Selecionar status finalizado, Salvar e fechar.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	24 de 36





Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Uso Interno





No chamado, copie o número do documento para imprimir a nota fiscal através da transação ME23N ou MB90 no SAP.

No Campo "Outro Pedido" inserir número de pedido copiado no atendimento de chamado, enter. Clicar no código 351 e no quadrado em branco, selecionar para que seja feita impressão da GM.



N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	25 de 36




Área de Aplicação: Linhas da Reformadora


Título do Documento:

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Uso Interno





Todo o processo de REVE e venda dos postes é realizado através deste mesmo chamado. Os postes não são destinados ao Centro de Distribuição, sendo que a responsabilidade pela logística dos mesmos é do comprador, ou seja, os materiais são vendidos diretamente. Sendo assim, o responsável deve encaminhar os documentos abaixo para o Almoxarife da base

Sendo assim, o responsável deve encaminhar os documentos abaixo para o Almoxarife da bai na qual será feito a retirada dos postes e para o comprador do material:

- Controle de Coleta de Postes (Planilha Geral/ Romaneio)
- Nota Fiscal

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	26 de 36




Área de Aplicação: Linhas da Reformadora
Título do Documento:

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Após a coleta do material, tanto o almoxarife quanto o comprador devem retornar estes documentos devidamente preenchidos e assinados ao responsável de CR, conforme abaixo:

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da



Importante: O prazo para a coleta dos materiais é de 30 dias após a data de criação do chamado. A capacidade de carga dos postes é definida conforme abaixo:

- Carreta de postes de madeira 65 peças
- Carreta de postes de concreto 35 peças

Entretanto, algumas peculiaridades ou mesmo danificações destes materiais podem interferir na capacidade final da carga. Por isso é importante que o comprador e o Almoxarife informem a quantidade correta que foi despachada da base.

Caso a quantidade despachada for igual a quantidade informada na Nota Fiscal, o responsável pode realizar o Aceite completo, ou seja, a transação MIGO no SAP.

Porém, se a quantidade despachada não corresponder à quantidade informada na nota fiscal, deve ser feito o estorno através da transação MB1B no SAP.

Dessa forma, deve ser realizado o aceite (MIGO) para a quantidade que foi retirada, e o estorno para a quantidade que não foi retirada (MB1B). Os números gerados a partir dessas transações devem ser anotados na nota fiscal.

Instruções para preenchimento do carimbo:

- 351: Criar pedido (geralmente fica em branco pois o pedido não é criado pela Cadeia Reversa)
- 352: Número do Estorno (MB1B)
- > 101: Número do Aceite (MIGO)

N.Documer	nto: Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	27 de 36


Tipo de Documento: Orientação Técnica

Area de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Relatório de Trânsito

Entrar no access e clicar no botão gerar relatório de trânsito, após gerar, exportar para o excel.



Na planilha gerada, inserir data de início e data de fim das coletas.

Manter na planilha somente as colunas em sequência: Dias em Trânsito, Pedido, Depósito, descrição depósito, descrição, quantidade pendente, status do pedido, comprador, data início e data fim.

Formatar planilha, centralização, tamanho das letras e colunas, bordas, inserir escala de cor na coluna dias em trânsito para deixar em evidência a data maior, classificando sempre da data maior para a menor.

Toda vez que exportar o trânsito pelo access, filtrar o depósito, verifica as vazias e exclui (exemplo de exclusão: sucata de concreto).

Filtrar a coluna do material e o que aparecer # nada (aroeira, aço, eucalipto e concreto) verificar se é chamado que ainda não foi atendido ou pedido aberto sem chamado.

O prazo de criação do PT sem abertura de chamado não deve ser maior do que 4 dias em trânsito, caso o contrário o PT deverá ser estornado total, e via e-mail deve ser informado ao responsável pela abertura o motivo do estorno, e o responsável pelo chamado deverá criar outro PT.

Verificar status e atualizá-lo de acordo com opções: coleta programada, aguardando data de coleta, e coletando no depósito.

Enviar e mail para gerência com o relatório do trânsito.

Doação e Confecção de Baias e Berços

Quando for solicitado pela coordenação doação e confecção de baias e berços, devemos orientálos da seguinte forma: criar um pedido e um chamado e após enviar um e mail com o número do pedido e chamado reforçando que é para a utilização de baias.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	28 de 36

Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Fazer o mesmo processo dos atendimentos de chamados referente a postes, porém na resposta do atendimento colocar os dizeres: Confecção de Baias, não coloca a data, flega solucionada sim. salvar e fechar.

Fazer o mesmo processo dos outros atendimentos de chamados, a única diferença é que não emite o romaneio.

Após entrar na migo movimento 101 e dar entrada no pedido.

Após a entrada na Migo, enviar um e mail para o colaborador responsável pelo processo com a quantidade de peças a serem baixadas, centro, material, cc de custo para baixa.

Após retorno do e mail confirmando que a baixa foi realizada, anexar com a GM e com todos os e mail anteriores.

Entrar no access- pedidos em atendimento, seleciona o PT e flega o quadradinho de finalização do pedido e confecção de baia e coloca o nº do lote de venda.


Toda solicitação de Reclassificação, DEVE ser informada via e-mail para a Gerencia de Recuperação de Equipamentos informando base solicitante e quantidade de material utilizado na confecção das contenções, e somente após o de acordo da gestão seguir com procedimento.

Reclassificações

Sempre que for solicitado reclassificação de algum material, temos que ter evidências com fotos para fazer a reclassificação, sendo que é motivo para reclassificação somente toras de Madeira menores de Seis (06) metros e Poste de Concreto Quebrado com ferragem exposta).

Após evidenciado, enviar email para o responsável reclassificar de acordo com informações preenchidas na planilha Relatório de Rota Semanal, na aba reclassificações e email do solicitante anexo.

Preencher com data, número do pedido, centro, depósito, quantidade a ser reclassificada, unidade, código coletado, código a ser reclassificado.



Após retorno do responsável com o número do doc de reclassificação, entrar na planilha novamente e anotar o número do doc.

Entrar no access pedidos em processo de coleta, filtrar o pedido e clicar em cima do material, colocar o número do doc de reclassificação e quantidade do material que foi reclassificado.

Faturamento

Semanalmente efetuar a solicitação de venda de sucata postes.

A partir dos materiais para os quais foi dado o aceite (MIGO), pode ser iniciado o processo de venda

Atualizar aceites e confronto antes de iniciar as vendas no access.

Gerar no access processo Reve e processo LOGV e verificar se as quantidades estão iguais.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	29 de 36


Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços





Entrar no access atemdimento de chamados/ pedidos em processamento e filtra o número da venda a ser realizada exportando para o excel.

Formatar planilha, centralização, tamanho das letras e colunas, colocar filtro na planilha, converter valores em número, copiar cabeçalho da última planilha de venda enviada, alterando o número da venda e a data.

Manter na planilha as seguintes colunas: Descrição, material, unidade, pedido, distribuidora, GM, depósito, descrição depósito, comprador, quantidade aceite, lote de venda, código 60, descrição 60 e nome da empresa.

Não esquecer de colocar na última linha abaixo dos códigos dos materiais, os códigos reclassificados.

Verificar se existe apenas um lote de venda.

Selecionar a quantidade de aceite 0 e colar em uma nova aba renomeando-a como aceites zerados.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	30 de 36

Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Voltar para a planilha da venda geral e excluir e limpar filtros.

Selecionar a quantidade de aceites e confirmar se está de acordo com a quantidade com o processo revê e logv gerado no access.

Ocultar colunas e manter apenas na planilha: pedido, GM, depósito, descrição depósito, comprador, quantidade aceite, descrição 60.

Conferir por comprador se os aceites estão corretos.

Verificar na coluna comprador se não há nada vazio.

Entrar na coluna nome da empresa, filtrar nas vazias e preencher com o nome do comprador.

Selecionar a coluna quantidade de aceite e entrar no processo reve para verificar se as quantidades estão de acordo.

Selecionar a planilha inteira, considerando a primeira linha a coluna da descrição.

Inserir tabela dinâmica e ok.

Após entrar na planilha que está na primeira aba e renomear Vendas Sucatas Postes e o número da venda.

Ocultar a planilha geral.

Trabalhar na segunda planilha renomeada por REVE, a dinâmica.

No canto superior direito clicar em cima dos campos que serão adicionados no relatório de acordo com o exemplo da venda anterior que fica dentro da pasta postes/ vendas mensais.

Clicar em analisar, mostrar, botões.

Clicar em design, subtotais não mostrar, layout do relatório, mostrar em formato tabela e retirar as linhas de grade.

Fazer igual para o LOGV de acordo com o exemplo da venda anterior que fica dentro da pasta postes/ vendas mensais.

Clicar em analisar, mostrar, botões.

Retirar da coluna dos compradores, as confecções de baias.

Após entrar na planilha de vendas e selecionar confecção de baias.

Abrir uma nova aba renomeando confecção de baias e colar todas as informações referente a confecções de baias que estão na planilha de vendas, nessa nova aba.

Após excluir confecção de baias da planilha de vendas.

Selecionar material por material na descrição 60 e conferir quantidade de aceite, atualizando na planilha de faturamento.

Verificar o código 20 se bate com a descrição do código 60.

Entrar na planilha faturamento planilha padrão no caminho: rede/Troca geral/Faturamento Planilha Padrão para fazer a valorização da venda de sucata de postes.

Após enviar e mail com o resumo da venda para o responsável pelo faturamento.

Entrar na rede/Troca geral, e criar uma pasta para a venda que foi feita e salvar a planilha nessa pasta com o número da venda.

Arquivar a venda e guardar no arquivo morto com a caixa identificada com o número da venda e período.

Enviar as informações para o responsável de compra de materiais, conforme abaixo:

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0 I	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	31 de 36



Tipo de Documento:

Orientação Técnica

Área de Aplicação:


Linhas da Reformadora

Título do Documento:

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Uso Interno



VALORIZAÇÃO VENDA SUCATA POSTES

Material	Retirada Total	VIr Unitário	UND	Total
Sucata Poste Aço .	0	15,77	Metro	0,00
Sucata Poste Aroeira	0	78,40	Peça	0,00
Sucata Poste Concreto	0	8,80	Peça	0,00
Sucata Poste Eucalipto	0	33,60	Peça	0,00
Inservível de Concreto	0	0,01	Peça	0,00
Inservível Tora de Madeira	48	1,57	Peça	75,36

TOTAL DE PEÇAS VENDIDAS: 48

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO: R\$ 75,36

O processo de aceite deve ficar suspenso até que o saldo seja retirado da REVE. É importante aguardar a retirada, para prevenir erros no processo.

Quando o saldo é retirado da REVE, as informações abaixo devem ser encaminhadas ao responsável pelo processo de compras:

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	32 de 36

Título do Documento: cpfl serviços Uso Interno

Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços



O processo segue para vendas, conforme item 14 deste procedimento.

Compra dos materiais

O processo de compra de materiais deve existir para que o material seja retirado do "fornecedor", e possa ser repassado para venda (item 14 deste procedimento). Deve ser feito para Cadeia Reversa, 15KV e Desmantelamento.

Criação no SAP da Solicitação de Vendas, utilizando a transação ZUSD_031. Separar os materiais por CFOP, conforme abaixo:

- 5551 Ativo imobilizado
- > 5549 Sucata
- Coletar as informações das Notas de saída através da Transação J1BNFE
- Criar a NF de entrada com os materiais e quantidades idêntica à de saída na transação
- Considerar 18% de ICMS no total de cada item da NF.
- Abrir chamado ao fiscal compilando todas as NF's de entrada criadas para o mesmo fazer a contabilização do ICMS junto a relação das notas anexa no chamado.

Gera solicitação para aprovação do gerente. Após aprovação, guarde o número da ordem de

Geração do Número da Ordem de Venda, utilizando a transação ZUSD_032.

Configuração da Ordem de Venda, utilizando a transação VA02.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	33 de 36

Tipo de Documento: Orientação Técnica

Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Retirada dos Materiais nos depósitos de origem. Ex. REVE, R002, R004, utilizando a transação VL01N (Movimento 601).

Envio do formulário de atendimento pelo contas a receber. Clicar em Solicitação de Faturamento no caminho: http://contasreceber.cpfl.com.br/default.aspx

O departamento de Contas a Receber gera um número eletrônico. Este número deve ser utilizado para encontrar as notas fiscais no SAP, através da transação ZUSD037.

Envio dos XML's das NF's para o Portal de Notas: nfefiscal@cpfl.com.br

Criação Pedido de Compra para Entrada na Serviços, utilizando a transação ME21N.

Verificar se existem divergências de NCM entre NF e Pedido (SAP), utilizando a transação ME22N.

Análise dos Registros das NF's no Portal de Notas, utilizando a transação ZMM0251.

Caso erro de PNN (divergência de NCM), abrir chamado para o Contas a Pagar (CAP) para Atribuir o Pedido de Compra nos Registros.

Lançamento das Notas Fiscais - Entrada do Saldo nos depósitos de destino: LOGV, LOGA ou LOGD, através da transação MIGO (Movimento 101).

Venda dos materiais

A partir da geração do LOGV, os materiais podem ser disponibilizados para venda.

A venda só pode ser realizada a partir de um edital, através do qual o comitê de vendas seleciona o cliente. Os registros dessa seleção devem ser mantidos.

No caso da Cadeia Reversa, os editais devem ser realizados semestralmente. Os valores contratuais negociados para o semestre podem ser fixos ou em LME.

- No caso do cliente declinar, acionamos o próximo ganhador na sequência do edital da cadeia reversa
- Na venda de sucata de cruzeta de madeira, o edital e feito por lote e não semestral.
- Na venda de sucata de 15 kv, também e por lote.
- Materiais com vestígios de óleo ou com óleo, os clientes devem estar devidamente homologados, conforme orientação do setor do meio ambiente.

A transação que permite visualizar os saldos disponíveis para venda é a MB52. O responsável de vendas deve sempre aguardar que haja um saldo que compense a logística do cliente.

Para que a venda seja concretizada, é necessário encaminhar a seguinte documentação à Campinas. Somente assim, o financeiro pode emitir as notas fiscais. Segue documentação abaixo:

- Pedido de Compras, assinado pelo representante legal da empresa cliente;
- Proposta. Se o valor da venda for maior que R\$200.000,00, a proposta também deve ser assinada pelo cliente (em documento original);
- Calculadora. A calculadora é o registro dos cálculos para estimar o valor da venda do material. Exemplo: (Venda – ((Custo + Mão-de-Obra + Imposto);
- Comprovante de pagamento (em casos de pagamento à vista, onde o responsável pela venda deve encaminhar comprovante de saldo bancário);
- Análise de crédito (em casos de pagamento à prazo, que é feita pelo departamento de Finanças).

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	34 de 36



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: O CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DEL CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTR

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

Uso Interno

Regime Tributário: Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional.

Cada um deles possuem um tipo de tributo de impostos descritos nas Notas Fiscais. Desta maneira é importante conferir todas as Notas logo após recebidas do setor de Gestão de Faturamento de Campinas.

Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazename nto e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperaçã o e uso	Retenção	Disposição
(A) Procedimento	(B) Digital	(C) Publico	(D) Não se aplica	(E) Não se aplica	(F) Não se aplica

- (A) Identificação: Nome do Registro: Exemplo: Ata de reunião de análise crítica pela alta administração, Não conformidades da Qualidade, Controle de Manutenção Preventiva, Relatório de Visita ao Cliente.
- (B) Armazenamento e Preservação: Local e maneira onde será armazenado. Exemplo: Pasta suspensa, Software, Diretório na Rede D:\Relatórios\Setembro.
- (C) Proteção (acesso): Sistemática de Proteção estabelecida para os Registros. Exemplo: Backup e antivírus, Restrição de acesso.
- (D) Recuperação e uso: Sistemática de organização dos registros. Exemplo: Por data, Por mês, Por cliente, Por número de série.
- (E) Retenção: Período de tempo mínimo de armazenamento, definido de acordo com as práticas internas da empresa, legislação. Exemplo: 5 anos, 10 anos, 2 meses.
- **(F) Disposição:** Destino dado ao registro após o tempo mínimo de retenção especificado. Exemplo: Destruir, Deletar.

8. ANEXOS

Não se aplica.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
18494	Instrução	1.0 I	Mario Wanderley Paglioni	23/11/2020	35 de 36



Área de Aplicação: Linhas da Reformadora

Título do Documento: Orientação para Coleta de Equipamentos e Materiais da

Cadeia Reversa - CPFL Serviços

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Serviços	SED	Hugo Henrique Soares
CPFL Serviços	SERE	Camila Bruzolato Luvezuti
CPFL Serviços PGMS		Elton Jose Jardin Pestana

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não se aplica	Não se aplica	Versão inicial do documento.