

MANUAL DEL PROCEDIMIENTO PREVENTIVO




paso 1. tener una pc. y las herramientas




paso 2. destornillar




Paso 3. desensamblar.



Paso 4. sacar los tornillos del ventilador.



paso 5. limpiar el
ventilador y los
tornillos con una
brocha




paso b. colocar los tornillos del ventilador





LINUXMANR4.COM

paso 7.. se limpian la
con un pincel la
memoria ram





paso 8. colocamos
la memoria en su
lugar.




paso 9. limpiamos la
placa base con
mucho cuidado




paso 10. conectamos el ventilador



paso 11.colocamos la
fuente de poder.



paso 12. no
aseguramos que este
bien puesta y
atornillamos.



paso 13. ponemos la
placa base



paso 14. colocamos la
tapadera del
gabinete



paso 15. listo se
entrega la
computadora
armada

