
Moteurs pas à pas à aimant permanent 48 pas/tour (7°5) - Ø 35 mm




		82 910 3 / 82 910 0	01 •	•	•	•	•
Caractéristiques							
Nombre de phases		2	2	2	4	4	4
Puissance absorbée	W	5	5	5	5	5	5
Commande électronique Bipolaire		•	•	•		_	
utilisée Unipolaire		_	_	_	•	•	•
Résistance par phase	Ω	9	12,9	66	15,5	66	115
Inductance par phase	mH	12	15	68	8	28	55
Intensité par phase	Α	0,52	0,44	0,19	0,4	0,19	0,14
Couple de maintien	mN.m	25	25	25	20	20	20
Tension aux bornes du moteur	V	4,7	5,6	12,7	6,2	12,7	17
Angle de pas	0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Précision de positionnement	%	5	5	5	5	5	5
Inertie du rotor	gcm ²	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Couple de détente maxi	mN.m	3	3	3	3	3	3
Température maxi du bobinage	°C	120	120	120	120	120	120
Température de stockage	°C	- 40 + 80	- 40 + 80	- 40 + 80	- 40 + 80	- 40 + 80	- 40 + 80
Résistance thermique	°C/W	14	14	14	14	14	14
bobinage-air ambiant Résistance d'isolement							
(à 500 Vcc) (1)	$M\Omega$	> 10 ³	> 10 ³	> 10 ³	> 10 ³	> 10 ³	> 10 ³
Tension d'isolement	V	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600	> 600
(50 Hz, 1 minute) (1)	-						
Longueur standard des fils	mm	250	250	250	250	250	250
Masse	g	90	90	90	90	90	90
Degré de protection (1) Selon normes NFC 51200		IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40

Axe moteur

Voir encombrement et préciser la version (autres versions nous consulter)

Sans mention d'axe particulière, le produit est livré dans la version 1.

Encombrement



Version axe	Ø axe - A	Ø centrage - C	Dépassement axe - D
Version 1	2 - 0,002 - 0,006	9 - 0,010 - 0,060	9
Version 2	2 - 0,002 - 0,006	10 - 0,010	9
Version 3	3,17 0 - 0,006	9,52 - 0,010	9

Branchements

2 phases

Séquence d'excitation pour rotation sens horaire : (vue côté axe).

		1	2	3	4
	1	-	+	-	+
AS	2	-	+	+	-
7	3	+	-	+	-
	4	+	-	-	+
	_				

4 phases

Séquence d'excitation pour rotation sens horaire : 2 phases alimentées (vue côté axe, face avant).

			1	2	3	4
ſ	PAS	1	-		-	
		2	-			-
		3		-		-
		4		-	-	
		5	-		-	

Communs reliés au potentiel positif.









Autres informations

Notions de base voir page 3/4

82 910 0 Moteur équipé de paliers en bronze fritté 82 910 3 Moteur équipé de paliers en plastique Autres réalisations possibles sur demande et selon quantité :

- bobine spéciale
- axe spécial avec sortie arrière optionnelle
- longueur de fil spéciale





Courbes

Courbes limites en arrêt démarrage Courbes limites d'entraînement

Inertie de la chaîne de mesure : 1,5 g.cm2

a = commande à tension constante avec Rs (Résistance série) = 0 b = commande à tension constante avec Rs (Résistance série) = R moteur c = commande à tension constante avec Rs(Résistance série) = 2 R moteur d = commande à tension constante avec Rs (Résistance série) = 3 R moteur







Les mesures sont faites en pas entiers, 2 phases alimentées

Courbes limites d'arrêt-démarrage et entraînement à I constant (PBL 3717) pour moteur 2 phases 12,9 ohms.

2 phases




4 phases - 115 Ω - Tension constante - Courbe réalisée avec carte 84 854 405 (voir p.3/21)



Courbes fréquence limite d'arrêt-démarrage en fonction de l'inertie extérieure entraînée à couple antagoniste nul. Mesure à U constant.

Conditions de mesure : Tam = 25 °C, moteur froid.



Pour passer commande, préciser :

Produits réalisés sur commande

Référence



Axe moteur Exemple : Moteur pas à pas 82 910 001 version 1

Produits réalisés sur demande, nous consulter.

