j2023/j12	تاريخ گزارش		Alarms of Devices	نلم گزارش
j2023/j11	تا تاريخ		j2023/j11/j23 00:00:00	از تاریخ
	شماره تملن 99381378120		آرش رحيمي	گزارش گیرنده
09022012673	شماره سیم کارت		357454075154508	موبال نستگاه
09127727075	شماره تملن راننده		رضا پيرجتى	نلم راننده
KAMIOON	نوع وسيله		کاوه سیلیس	نلم گروه
			1	تعداد هشدار
	توضيحات		زمن	Ni o .*
		ust be 102 but is 104	j2023/j11/j27 10:52:05	نوع آلارم Over Speed
09363024618	شماره سیم کارت		357454075181790	سِیاِل نستگاه
09127447859	شماره تملى راننده		بهمن مقدم	نلم راننده
KAMIOON	نوع وسيله		كلوه سيليس	نلم گروه
			8	تعداد هشدار
	توضيحات		زمن	نوع آلازم
	mı	ust be 100 but is 102	j2023/j11/j23 11:18:15	Over Speed
	mı	ust be 100 but is 101	j2023/j11/j25 07:50:29	Over Speed
	mı	ust be 100 but is 101	j2023/j11/j26 16:52:57	Over Speed
	mı	ust be 100 but is 104	j2023/j11/j26 19:52:12	Over Speed
	mı	ust be 100 but is 102	j2023/j11/j27 15:25:16	Over Speed
	mı	ust be 100 but is 101	j2023/j11/j27 16:24:53	Over Speed
	mı	ust be 100 but is 103	j2023/j11/j28 08:11:14	Over Speed
	m	ust be 100 but is 102	j2023/j11/j28 16:05:21	Over Speed
000000000	٠. ١ - ١ - ١		257454075454444	سيال دستگاه
09363023669	شماره سیم کارت		357454075154144	
09127805373	شماره تملس راننده		لوالفضل شهمواري	نام راتنده
KAMIOON	نوع وسيله		کلوه سیل <i>یس</i> 	نلم گروه تحداد هشدار
			15	بغداد هندار
	توضيحات		زمان	نوع آلارم
	mu	ust be 100 but is 102	j2023/j11/j23 09:28:05	Over Speed
	mu	ust be 100 but is 102	j2023/j11/j23 09:28:06	Over Speed
	m	ust be 100 but is 101	j2023/j11/j23 14:12:23	Over Speed
	m	ust be 100 but is 101	j2023/j11/j25 09:15:04	Over Speed
	m	ust be 100 but is 104	j2023/j11/j25 11:23:50	Over Speed
	m	ust be 100 but is 103	j2023/j11/j25 12:04:08	Over Speed
	m	ust be 100 but is 103	j2023/j11/j25 12:35:30	Over Speed
	m	ust be 100 but is 101	j2023/j11/j25 13:47:22	Over Speed
	m	ust be 100 but is 101	j2023/j11/j25 15:45:12	Over Speed
	m	ust be 100 but is 102	j2023/j11/j25 17:22:17	Over Speed
	m	ust be 100 but is 103	j2023/j11/j25 17:56:02	Over Speed
	m	ust be 100 but is 101	j2023/j11/j26 10:31:34	Over Speed
	mu	ust be 100 but is 101	j2023/j11/j26 10:31:40	Over Speed
	mu	ust be 100 but is 104	j2023/j11/j27 17:49:32	Over Speed
	mı	ust be 100 but is 102	j2023/j11/j28 09:43:50	Over Speed
09363023698	شمار دسیم کارت		357454074845130	سوبال نستگاه
09127559751	سماره تیم در <u>ت</u> شماره تم <i>لن ر</i> اننده		جعفر هنرمند جعفر هنرمند	نام راننده
00121000101				

KAMIOON	نوع وسيله	کاوه میلیس	نلم گلروه
		6	تعداد هشدار

توضيحات	زم <i>ان</i>	نوع آلارم
must be 100 but is 101	j2023/j11/j23 09:55:53	Over Speed
must be 100 but is 106	j2023/j11/j25 09:04:45	Over Speed
must be 100 but is 101	j2023/j11/j25 09:47:38	Over Speed
must be 100 but is 101	j2023/j11/j25 11:50:26	Over Speed
must be 100 but is 102	j2023/j11/j26 09:24:57	Over Speed
must be 100 but is 101	j2023/j11/j28 11:20:23	Over Speed

09363024311	شماره سیم کارت	357454075013928	موبال دستگاه
09199884394	شماره تملن راننده	رشدٍ نلارى	نام راننده
KAMIOON	نوع وسيله	کاره سیلیس	نام گروه
		38	تحاد هشدار

	38	نغاد هندار
توضيحات	زمان	نوع آلارم
must be 100 but is 106	j2023/j11/j23 09:51:06	Over Speed
must be 100 but is 106	j2023/j11/j23 09:51:11	Over Speed
must be 100 but is 105	j2023/j11/j23 10:21:31	Over Speed
must be 100 but is 107	j2023/j11/j23 10:21:35	Over Speed
must be 100 but is 106	j2023/j11/j23 10:21:35	Over Speed
must be 100 but is 106	j2023/j11/j23 10:21:35	Over Speed
must be 100 but is 105	j2023/j11/j23 10:52:11	Over Speed
must be 100 but is 101	j2023/j11/j24 14:51:40	Over Speed
must be 100 but is 102	j2023/j11/j25 08:55:23	Over Speed
must be 100 but is 101	j2023/j11/j25 14:43:29	Over Speed
must be 100 but is 102	j2023/j11/j25 15:31:39	Over Speed
must be 100 but is 104	j2023/j11/j25 15:31:42	Over Speed
must be 100 but is 102	j2023/j11/j25 15:31:42	Over Speed
must be 100 but is 107	j2023/j11/j25 15:31:43	Over Speed
must be 100 but is 102	j2023/j11/j26 09:04:04	Over Speed
must be 100 but is 105	j2023/j11/j26 09:50:39	Over Speed
must be 100 but is 105	j2023/j11/j26 09:50:44	Over Speed
must be 100 but is 106	j2023/j11/j26 10:39:30	Over Speed
must be 100 but is 104	j2023/j11/j26 15:05:00	Over Speed
must be 100 but is 105	j2023/j11/j26 15:38:29	Over Speed
must be 100 but is 103	j2023/j11/j27 09:34:56	Over Speed
must be 100 but is 107	j2023/j11/j27 10:48:57	Over Speed
must be 100 but is 107	j2023/j11/j27 10:48:59	Over Speed
must be 100 but is 105	j2023/j11/j27 11:32:39	Over Speed
must be 100 but is 101	j2023/j11/j27 15:30:41	Over Speed
must be 100 but is 101	j2023/j11/j27 16:29:29	Over Speed
must be 100 but is 101	j2023/j11/j27 16:29:29	Over Speed
must be 100 but is 101	j2023/j11/j27 16:29:35	Over Speed
must be 100 but is 105	j2023/j11/j27 17:00:36	Over Speed
must be 100 but is 104	j2023/j11/j27 17:35:25	Over Speed
must be 100 but is 104	j2023/j11/j27 17:35:30	Over Speed
must be 100 but is 104	j2023/j11/j27 17:35:36	Over Speed
must be 100 but is 104	j2023/j11/j27 17:35:39	Over Speed

توضيحات	زمان	نوع آلارم
must be 100 but is 101	j2023/j11/j28 07:04:40	Over Speed
must be 100 but is 104	j2023/j11/j28 14:46:58	Over Speed
must be 100 but is 105	j2023/j11/j28 15:20:49	Over Speed
must be 100 but is 101	j2023/j11/j28 15:20:53	Over Speed
must be 100 but is 101	j2023/j11/j28 16:21:28	Over Speed