
meritve
kontrola
napačna lega
napačna hitrost
pravi začetek
0
−500
−1000
−1500
−2000
y
0
500
1000
1500
2000
x