

0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
U [mm]
0
20
40
60
80
100
x [mm]
$F_0(L/2)$
$M_0(L/2)$
$F_0(L/2) + q_0$