### Přesun bitu

Př.: přesune 0. bit portu A na 5. bit portu B:

```
btfsc PORTA,0 ; IF zdrojový bit = 0 THEN přeskok
bsf PORTB,5 ; nastavení cílového bitu
btfss PORTA,0 ; IF zdrojový bit = 1 THEN přeskok
bcf PORTB,5 ; nulování cílového bitu
```

Záměnou instrukcí **bsf** a **bcf** se provede přesun invertovaného bitu

## Test skupiny bitů

Nejprve logickým součinem vymaskujeme nepotřebné bity a pak porovnáme s požadovanou hodnotou

```
MASK EQU 00110111B

VALUE EQU 00100101B
...

movf reg,W ; test hodnoty 0x25 v registru "reg"
andlw MASK ; log. součin s maskou - bin. 1 vybírají bit
xorlw VALUE ; nonekvivalence dá 0 na pozice shodných bitů,
 ; při shodě všech bitů se nastaví příznak ZERO
btfsc STATUS,Z; větvení programu
goto ...
```

Maska i hodnota mohou být i proměnné (instrukce \*lw nahradíme příslušnými ekvivalenty pro práci s registry \*wf)

## Test změny skupiny bitů

Testovaná skupina bitů je v registru **reg** 

```
movf
            req,W
     andlw MASK
     movwf oldstat
                      ; uložení výchozího stavu
                      ; testovaná proměnná -> W
Test: movf reg,W
                     : maskování irelevantních bitů
     andlw MASK
     movwf temp ; záloha aktuálního stavu
     xorwf oldstat,W ; porovnání s minulým stavem
     btfsc STATUS, Z
                      ; přeskok při neshodě stavů (Z = 0)
     goto
           Test
     movf temp, W
     movwf oldstat
                      ; aktuální stav zapamatován
     . . .
```

- pokud je výchozí stav znám, je možno oldstat nastavit přímo


### Ošetření tlačítka

Mechanické kontakty při sepnutí i rozepnutí po dobu desetin až desítek ms generují parazitní impulsy

⇒ nutno ošetřit (vícekrát opakované čtení na stejný stav nebo test shody dvou čtení po dostatečné prodlevě)

sepnutí (100 µs/div)

rozepnutí (100 μs/div)



### Vícekrát opakované testování

V registru citac je počet opakování NSCAN, vzhledem k rychlé smyčce např. 100

```
; počet testů do čítače
Scan:
      movlw
             NSCAN
             citac
      movwf
      movf PORTA, W ; čtení portu s připojenými kontakty
      andlw MASK ; vymaskování nevýznamných bitů
      movwf temp ; uložení aktuálního stavu
Scan1: movf
            PORTA, W ; čtení portu s připojenými kontakty
      andlw MASK
      xorwf temp, W ; porovnání s uloženým stavem
      btfss
             STATUS, Z; přeskok při shodě stavů
             Scan ; začít znovu s plným počtem opakování
      goto
      decfsz citac, F; dekrementace čítače a test na 0
      goto
             Scan1 ; opakování testu
                     ; pokračování po splnění podmínek
       . . .
```

Toto je příklad na testování skupiny tlačítek – pro jedno stačí např. instrukce **btfss**.

## Test shody dvou čtení s prodlevou

#### Předpokládá podprogram Delay\_ms

```
Scan: movf
            PORTA, W ; 1. čtení portu s připojeným tlačítkem
     andlw
           MASK
                     ; vymaskování nepodstatných bitů
     movwf temp ; uložení aktuálního stavu
     movlw SCANDELAY
     call
          Delay ms ; prodleva
     movf PORTA,W ; 2.čtení portu s připojeným tlačítkem
     andlw MASK
     xorwf temp,W ; porovnání s uloženým stavem
     btfss
            STATUS, Z ; přeskok při shodě stavů
                     ; skok na opakování testu
     goto
            Scan
                     ; pokračování po splnění podmínky
```

Toto je příklad na testování skupiny tlačítek – pro jedno stačí např. instrukce **btfss**.

# Operace s čísly

#### Porovnání dvou 8bitových čísel

```
movf x1,W ; první číslo -> W, (x1, x2 jsou registry)
subwf x2,W ; odečtení x2-x1 (uložená čísla nedotčena)
btfs* STATUS,Z ; test na (ne)shodu podle Z (x1=x2 => Z=1)
goto ...
btfs* STATUS,C ; test větší/menší (C=1 pouze při x1<x2)
goto ...</pre>
```

#### Inkrementace 16bitového čísla (nmsb:nlsb)

```
incfsz nlsb,F ; inkrementace, přeskok při 0
goto $+2 ; přeskok následující instrukce
incf nmsb,F ; inkrementace při přetečení nlsb
...
```

## Součet dvou 16bitových čísel

V registrech ah:al je jedno číslo, v bh:bl druhé číslo, výsledek uloží do bh:bl

```
movf al,W ; LoByte prvního čísla -> W addwf bl,F ; přičtení k Lobyte 2. č. (příp. nastavení C) movf ah,W ; HiByte prvního čísla -> W addwfc bh,F ; sečtení a uložení HiByte 2. čísla s W a C
```

- u rozdílu se zamění addwf za subwf a addwfc za subwfb
- u vícebytových čísel úsek programu analogicky pokračuje

# Výběr z tabulky konstant

Do tabulky je výhodné ukládat různé kódy (např. sedmisegmentové), konstanty zpoždění (např. generování kmitočtu), převodní charakteristiky (např. sinus), atd.

Řešení např. pomocí podprogramu a speciální instrukce retlw