



BAUWERKSBUCH lt.§128 der BO für Wien

Adresse: Kegelgasse 4, 1030 Wien

Eigentümer: Bernhard Noszek
Untere Viaduktgasse 51/12
1030 Wien

Hausverwaltung: Dr. Friedrich Noszek GmbH
Untere Viaduktgasse 51/10
1030 Wien

Art des Objektes: Bestandsgebäude

Errichtungsjahr: 1880

Stand: Oktober 2025

SÄMTLICHE DATEN (z.B. Eigentümer, Hausverwaltung, Baßanzeigen, Einreichßngen, Baßbescheide, etc.) SIND LAUFEND ZU AKTUALISIEREN bzw. ZU ERGÄNZEN



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Präambel.....	3
1 Allgemeines	4
1.1 Untersuchungen.....	4
1.2 Grundlagen	5
1.3 Bauakt bei der Baubehörde	6
2 Baubeschreibung	8
2.1 Gebäudebeschreibung	8
2.2 Konstruktionsbeschreibung	10
2.3 Identifikation der zu prüfenden Bauteile	12
2.4 Durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen	13
2.5 Durchgeführte Instandsetzungsmaßnahmen.....	13
2.6 Maßnahmen gemäß §118 Abs. 3 BO	13
2.7 Nachträgliche Maßnahmen und Änderungen.....	13
3 Überprüfungen	14
3.1 Erstprüfung.....	14
3.2 Folgeprüfungen	16
4 Ergebnisse.....	18
4.1 Erstprüfung.....	18
4.1.1 Ergebnis der Erstprüfung.....	18
4.1.2 Maßnahmen und Zeitplan aus Erstprüfung	19
4.2 Folgeprüfungen	20
4.2.1 Ergebnis der Folgeprüfungen	20
4.2.2 Maßnahmen- und Zeitplan aus Folgeprüfungen	21

ANHANG:

- Digitaler Bauakt
- Dokumentationen der Überprüfungen
- Dokumentationen der Instandhaltungsmaßnahmen



Präambel

Das vollständig ausgefüllte Bauwerksbuch dient als Nachweis für den Eigentümer eines Gebäudes, dass er seiner gesetzlichen Erhaltungspflicht gemäß § 129 BO nachgekommen ist.

Das Bauwerksbuch ist daher kein in sich abgeschlossenes Dokument, sondern muss laufend aktualisiert bzw. ergänzt werden. So müssen z.B. die allgemeinen Daten (Eigentümer, Hausverwaltung, etc.) laufend aktualisiert werden. Ebenso müssen die Daten (Bauanzeige, Einreichung, Baubescheide, etc.) aller künftigen baulichen Maßnahmen ergänzt werden.

Die im Folgenden beschriebenen Untersuchungen und die daraus resultierenden Instandhaltungsmaßnahmen sind zu dokumentieren. Diese Dokumentationen sind dem Bauwerksbuch als ANHANG beizufügen.



1 Allgemeines

Beim gegenständlichen Gebäude handelt es sich um ein typisches Wiener Zinshaus in geschlossener Bauweise.

Gegenstand dieses Bauwerksbuches ist das gesamte Bestandsgebäude.

1.1 Untersuchungen

Die gemäß ÖNORM B 1300 durchzuführenden regelmäßigen Untersuchungen sind **NICHT** Gegenstand des Bauwerksbuches. Sie sind jedoch Voraussetzung und Grundlage der gemäß diesem Bauwerksbuch durchzuführenden vertieften Untersuchungen der Tragkonstruktion und der Sonderbauteile (Vordächer, Stützmauern, Kanal, etc.).

Für jeden Bauteil ist spätestens bis zu dem angeführten Termin eine vertiefte Untersuchung durch einen „Fachmann“ [natürliche oder juristische Person, die befugt und durch berufliche Erfahrung in der Lage ist das jeweilige Bauteil sachverständig zu beurteilen (z.B. Ziviltechniker, Sachverständige, Baumeister, akkreditierte Prüfanstalt)] durchführen zu lassen (siehe Punkt 6). Diese vertiefte Untersuchung hat gemäß der „Erläuterung zur vertieften Untersuchung von Bestandsgebäuden“ der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland zu erfolgen. Ebenso ist eine Dokumentation dieser Untersuchung gemäß dieser Erläuterung zu erstellen.

Sollten jedoch bei der regelmäßigen Kontrolle sicherheitsrelevante Mängel bzw. Schäden festgestellt werden, so sind bereits vor dem angeführten Termin für den betroffenen Bauteil vertiefte Untersuchungen durchzuführen.



Die Dokumentationen der Untersuchungen sowie die Dokumentationen der auf Basis der Untersuchungen erfolgten Instandhaltungsmaßnahmen sind dem Bauwerksbuch als Anhang beizufügen (siehe auch Präambel).

1.2 Grundlagen

- Wiener Bauordnung § 128a
- Erläuterungen zum Bauwerksbuch der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland, 01-10-14, samt Anhang A
- Erläuterungen der Stadt Wien/Baupolizei zum Bauwerksbuch Stand 26.6.2025

Im Bauwerksbuch enthalten sind alle Bauteile, von denen bei Verschlechterung ihres Zustandes eine Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Menschen ausgehen kann [§128a(1)]. Nicht enthalten sind jedoch Bauteile, für die Überprüfungen nach anderen bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften durchzuführen sind, wie z.B. Aufzugs- und Lüftungsanlagen, Garagentore, etc. [§128a(5)].



1.3 Bauakt bei der Baubehörde

Folgende Unterlagen liegen bei der Behörde auf:

Jahr	Beschreibung	Art	Anmerkung
1880	Errichtung Portal	Bescheid	Baubewilligung. Ansicht
1883	Errichtung Neubau	Plan	Grundriss, Ansicht, Schnitt, Gebrauchserlaubnis.
1951	Benützung wiederhergestellter Waschküche	Bescheid	Benützungsbewilligung.
1954	Änderung Fundamentunterfangung	Bescheid	Baubewilligung.
1955	bauliche Abänderungen, Unterfangung von Haupt- und Mittelmauer	Bescheid	Baubewilligung.
1959	Top 17, bauliche Änderungen	Bescheid	Bauanzeige, Kenntnisnahme.
1973	Top 9, bauliche Änderungen	Bescheid	Kenntnisnahme Bauanzeige.
1974	Top 4, bauliche Änderungen	Bescheid	Kenntnisnahme.
1984	Umwidmung von Geschäftslokal und Magazin in Kellerräume	Bescheid	Baubewilligung Umwidmung. Grundriss
1986	Top 10, bauliche Änderungen	Bescheid	Baubewilligung, Bauanzeige.
1987	Errichtung Personenaufzug	Plan	Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Ansicht, Lageplan
1988	Errichtung Personenaufzug	Plan	Einreichplan. Lageplan, Grundriss, Schnitt
1988	Errichtung Personenaufzug	Plan	Einreichplan. Lageplan, Grundriss, Schnitt
1989	Errichtung Personenaufzug	Bescheid	Benützungsbewilligung.
1989	Errichtung Personenaufzug	Bescheid	Aufzugsbewilligung.
1990	Errichtung Personenaufzug	Bescheid	Aufzugsbewilligung.
1990	Umwidmung von zwei Geschäftsräumen im Keller zu allgemeinen Hauskellern	Bescheid	Baubewilligung.
1990	Dachgeschoßausbau und bauliche Änderungen	Plan	Einreichplan. Lageplan, Grundriss, Schnitt, Ansicht, Dachaufsicht
1990	Dachgeschoßausbau und bauliche Änderungen	Plan	Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Ansicht, Lageplan
1991	Dachgeschoßausbau und bauliche Änderungen	Bescheid	Baubewilligung.
1991	Dachgeschoßausbau und bauliche Änderungen	Bescheid	Baubewilligung.
1992	Errichtung Personenaufzug	Bescheid	Benützungsbewilligung.
1992	Errichtung Personenaufzug	Plan	Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Lageplan
1993	Dachgeschoßausbau und bauliche Änderungen	Plan	Bestandsplan. Lageplan, Grundriss, Schnitt, Ansicht, Dachaufsicht
1994	Top 20, Dachgeschoßausbau	Bescheid	Teilbenützungsbewilligung.
1994	Top 20, Dachgeschoßausbau	Bescheid	Teilbenützungsbewilligung.



1994	Dachgeschoßausbau und bauliche Änderungen, 1. Planwechsel	Bescheid	Baubewilligung.
1994	Dachgeschoßausbau und bauliche Änderungen, 1. Planwechsel	Plan	Auswechslungsplan. Grundriss, Schnitt, Ansicht, Lageplan, Dachdraufsicht
1998	Rauchfanguntersuchung	Sonstiges	Rauchfangbefund.
1999	Dachgeschoßausbau Top 21	Plan	Einreichplan, 2. Planwechsel
1999	Dachgeschoßausbau Top 21	Bescheid	Bestandsplan, bewilligung. Grundriss, Schnitt
2008	Top 6 bauliche Änderungen	Bescheid	Baubewilligung, Bauanzeige.



2 Baubeschreibung

2.1 Gebäudebeschreibung

Das Gebäude befindet sich in der Kegelgasse 4, 1030 Wien. Es liegt direkt an der Baulinie zum öffentlichen Gut (Gehsteig).

Äußere Erschließung:

Der Zugang zum Gebäude erfolgt durch ein mittiges zweiflügeliges Tor. Diese führt in einen Durchgang, wodurch sowohl das Stiegenhaus als auch der Hof erschlossen werden.

Stellplätze:

Es sind keine Stellplätze auf der Liegenschaft vorhanden.

Beschreibung des Baukörpers:

Das Hauptgebäude weist eine kompakte U-Form mit einem Innenhof auf.

Die Außenabmessungen sind ca. 23,00 x 24,00 m.

Das Gebäude ist vollständig unterkellert.

Über dem Erdgeschoß wurden drei Obergeschoße in Massivbauweise errichtet. Das Dachgeschoß wurde nachträglich ausgebaut.

Interne Erschließung:

Innenliegendes zum Teil gewendeltes Stiegenhaus mit hofseitig angeordnetem Gang.



Beschreibung der Nutzungseinheiten:

Kellergeschoss mit Kellerabteilen

Erdgeschoss mit Wohnungen

3 Obergeschosse mit Wohnungen

DachgeschoßBausbau mit Wohnungen

Beschreibung des Daches:

Satteldach mit Ziegeldeckung und Blecheindeckung, Dachflächenfenster, Rauchfangkehrersteg usw..

Sonderbauteile:

Es sind keine Sonderbauteile vorhanden.

Außenanlagen

Es ist ein befestigter Innenhof vorhanden.

Haustechnische Anlagen

Keine besonderen haustechnische Anlagen vorhanden



2.2 Konstruktionsbeschreibung

Bauweise und Tragsystem Bestandsgebäude

Das Gebäude ist in Massivbauweise errichtet.

Mauerwerksbauweise:

Die tragenden Wände bestehen aus Ziegelmauerwerk. Diese Wände übernehmen die vertikalen Lasten und leiten sie in das Fundament ab.

Geschossdecken:

Die Decken über allen oberirdischen Geschossen sind als Holztramdecken ausgeführt. Diese bestehen aus parallel verlaufenden Holzbalken, die die Lasten der Decke tragen und auf die tragenden Wände übertragen.

Die oberste Decke unter dem Dachgeschoßausbau ist als Dippelbaumdecke ausgeführt.

Gewölbekeller:

Im Kellergeschoss befindet sich ein Ziegelgewölbe, das die Lasten der darüber liegenden Geschosse abträgt.

Fundament:

Das Fundament besteht in der Regel aus Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund.

Stiegenhaus:

Das innenliegende Treppenhaus ist als selbsttragende Konstruktionen ausgeführt, die ebenfalls aus Ziegelmauerwerk besteht und die vertikalen Lasten direkt in das Fundament ableitet. Die Treppen bestehen



aus eingespannten Natursteinstufen

Dachkonstruktion

Der eingeschossige mit einer Galerie nachträglich errichtete Dachgeschossausbau besteht aus einer Stahl-Holz-Leichtkonstruktion

Die Hauptlast wird durch Stahlrahmen getragen, die diese auf das bestehende Mauerwerk abtragen. Auf diese wurde die Holzkonstruktion aufgesetzt.

Wände und Decken wurden in Trockenbauweise ausgeführt.



2.3 Identifikation der zu prüfenden Bauteile

Folgende Bauteile sind regelmäßig zu überprüfen

Dächer	Dachdeckung Verblechungen (Saumrinnen usw) Dachstuhl samt Dachlattung Dachflächenfenster Dachlaufsteg
Fenster	Rahmen samt Befestigung Verglasungen
Vorspringende Bauteile, Auskragungen	--
Fassade inkl. Zierglieder	Zierglieder Verputz Fassadenverblechungen Risse im Mauerwerk
Sonstige Bauteile	---
Tragkonstruktion	Decken Wände Stiegen
Sonderbauteile	Aufzugschacht



2.4 Durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen

Es wurden nur die üblichen Wartungsarbeiten und kleinere Reparaturen durchgeführt.

2.5 Durchgeführte Instandsetzungsmaßnahmen

Es wurden folgende größere Sanierungsarbeiten durchgeführt:

- Anstreicherarbeiten Außenfenster (2015)
- Sanierung Hauptgesimse und Sockel Straßenfassade (2016)
- Mauerwerksabdichtung (2020)
- Steinmetzarbeiten Stiegenhaus (2021)
- Umgestaltung Innenhof (2021)

2.6 Maßnahmen gemäß §118 Abs. 3 BO

Es wurden keine thermische Bauteilsanierungen und Änderungen an gebäudetechnischen Systemen durchgeführt.

2.7 Nachträgliche Maßnahmen und Änderungen

Seit der Errichtung des Hauptgebäudes sind folgende wesentlichen bauliche Maßnahmen durchgeführt worden:

Es wurde nachträglich der Rohdachboden in einen eingeschossigen Dachgeschossausbau in Leichtbauweise (Holz-Stahl-konstruktion mit Dämmschichten und Gipskartonplatten) zu Wohnungen ausgebaut. Zu den Belichtungen wurden Dachflächenfenster und Dachgaupen eingebaut. Weiters wurden Dachterrassen errichtet.

Es wurde nachträglich ein Aufzug in einem außenliegenden Metall-Glas-schacht errichtet auf einem betonierten Fundament.



3 Überprüfungen

3.1 Erstprüfung

Folgende Prüfungen wurden im Zuge der Erstellung des Bauwerksbuchs von uns als Ziviltechnikerbüro nach Augenschein durchgeführt:

Bauteil	Fassade	
Element	Verputz	Risse/Hohlstellen/lose Teile /Wassereintritt
	Gesimse	Risse/lose Teile /Wassereintritt
	Fenster	Verformungen/Sprünge/Abplatzungen
	Sonderbauteile	z.B. Befestigungen von SAT-Anlagen
Bauteil	Dach	
Element	Konstruktion	Holz Zustand
	Eindeckung/Schneefangeinrichtung	lose Teile, Fehlstellen
	Saum.- und Hängerinnen	lose Teile, Fehlstellen
	Regenabfallrohre, offene Rinnen	lose Teile, Fehlstellen
	Kamin- und Lüftungsköpfe	Standicherheit
	sonstige Aufbauten, wie Klimageräte,	Standicherheit
	Rauchfangkehrerstege,..	
	Vordächer/Überkopfverglasung	Zustand
Bauteil	Decken und Treppen	
Element	Konstruktion	Zustand
	Treppen, Außentreppen u. Rampen,	Zustand (Risse, Schäden an Stufen,..)
	Geländer, Absturzsicherungen	Befestigungen, Handlauf, Füllung, Steher
Bauteil	Wände	
Element	Konstruktion	Zustand
	Wände	Zustand
Bauteil	Sonderbauteile	
	Rampe über Stiegen im EG	Zustand, Befestigung
	Glasschacht Aufzug	Zustand



Folgende **Vertiefte Überprüfungen** sind noch innerhalb von **12 Monaten** aufgrund der Ergebnisse der Überprüfung nach Augenschein noch durch einen Fachmann (natürliche oder juristische Person, die befugt und durch berufliche Erfahrung in der Lage ist das jeweilige Bauteil sachverständig zu beurteilen - z.B. Ziviltechniker, Sachverständige, Baumeister, akkreditierte Prüfanstalt) durchführen zulassen:

Es sind keine folgende Untersuchungen durchzuführen:

Gesimse an der Hoffassade (Zustand des Verputzes)



3.2 Folgeprüfungen

Folgende Prüfungen nach Augenschein sind **jährlich** von einem Kontrolleur durchführen zu lassen:

Bauteil	Fassade	
Element	Verputz	Risse/Hohlstellen/lose Teile /Wassereintritt
	Gesimse	Risse/lose Teile /Wassereintritt
	Fenster	Verformungen/Sprünge/Abplatzungen
	Sonderbauteile	z.B. Befestigungen von SAT-Anlagen
Bauteil	Dach	
Element	Konstruktion	Holz Zustand
	Eindeckung/Schneefangeinrichtung	lose Teile, Fehlstellen
	Saum.- und Hängerinnen	lose Teile, Fehlstellen
	Regenabfallrohre, offene Rinnen	lose Teile, Fehlstellen
	Kamin- und Lüftungsköpfe	Standicherheit
	sonstige Aufbauten, wie Klimageräte,	Standicherheit
	Rauchfangkehrerstege,..	
	Vordächer/Überkopfverglasung	Zustand
Bauteil	Decken und Treppen	
Element	Konstruktion	Zustand
	Treppen, Außentreppen u. Rampen,	Zustand (Risse, Schäden an Stufen,..)
	Geländer, Absturzsicherungen	Befestigungen, Handlauf, Füllung, Steher
Bauteil	Wände	
Element	Konstruktion	Zustand
	Wände	Zustand
Bauteil	Sonderbauteile	
	Rampe über Stiegen im EG	Zustand, Befestigung
	Glasschacht Aufzug	Zustand



Folgende **Vertiefte Überprüfungen** sind durch einen Fachmann (natürliche oder juristische Person, die befugt und durch berufliche Erfahrung in der Lage ist das jeweilige Bauteil sachverständig zu beurteilen - z.B. Ziviltechniker, Sachverständige, Baumeister, akkreditierte Prüfanstalt) in untenstehenden Intervallen durchführen zulassen:

Bauteil	Fassade	Umfang	Intervall
Element	Verputz	Stichprobe 20%	25 Jahre
	Gesimse	Stichprobe 50%	12,5 Jahre
	SAT-anlage	100%	10 Jahre
Bauteil	Dach		
Element	Konstruktion Holz	Stichprobe 10%	30 Jahre
	Konstruktion Beton	Stichprobe 10%	50 Jahre
	Kamine/Lüftungsköpfe	100%	25 Jahre
	Klimageräte, RFK-stege	100%	25 Jahre
	Vordächer	100%	25 Jahre
Bauteil	Decken, Treppen		
Element	Konstruktion Holz	Stichprobe 10%	35 Jahre
	Konstruktion Beton	Stichprobe 10%	50 Jahre
	Geländer, Absturzsicherung	Stichprobe 30%	25 Jahre
Bauteil	Wände		
Element	Holz	Stichprobe 10%	25 Jahre
	Beton	Stichprobe 10%	50 Jahre
	Mauerwerk	Stichprobe 10%	50 Jahre
Bauteil	Sonderbauteile		
Element	Kanal	100%	10 Jahre



4 Ergebnisse

4.1 Erstprüfung

4.1.1 Ergebnis der Erstprüfung

Mangel-ID	Festgestellt am	Beschreibung des Mangels	Verortung
M 1.2.1.	29.8.2025	Verputz lose	Hoffassade Gesimse

Tabelle nach Bedarf ergänzen



4.1.2 Maßnahmen und Zeitplan aus Erstprüfung

Mangel-ID	Festgestellt am	Behoben durch Maßnahme	Datum Behebung

Tabelle nach Bedarf ergänzen



4.2 Folgeprüfungen

4.2.1 Ergebnis der Folgeprüfungen

Mangel-ID	Festgestellt am	Beschreibung des Mangels	Verortung

Tabelle nach Bedarf ergänzen



4.2.2 Maßnahmen- und Zeitplan aus Folgeprüfungen

Mangel-ID	Festgestellt am	Behoben durch Maßnahme	Datum Behebung

Tabelle nach Bedarf ergänzen