



BAUWERKSBUCH lt.§128 der BO für Wien

Adresse: Landesgerichtstraße 6, 1010 Wien

Eigentümer: Zentralverband der Hausbesitzer – Hausbesitzerhilfsverein
Landesgerichtstraße 6, 1010 Wien

Hausverwaltung: Dr. Friedrich Noszek GmbH
Untere Viaduktgasse 51/10
1030 Wien

Art des Objektes: Bestandsgebäude

Errichtungsjahr: 1883

Stand: November 2025

SÄMTLICHE DATEN (z.B. Eigentümer, Hausverwaltung, Baßanzeigen, Einreichßngen, Baßbescheide, etc.) SIND LAUFEND ZU AKTUALISIEREN bzw. ZU ERGÄNZEN



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Präambel.....	3
1 Allgemeines	4
1.1 Untersuchungen.....	4
1.2 Grundlagen	5
1.3 Bauakt bei der Baubehörde	6
2 Baubeschreibung	8
2.1 Gebäudebeschreibung	8
2.2 Konstruktionsbeschreibung	9
2.3 Identifikation der zu prüfenden Bauteile	11
2.4 Durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen	12
2.5 Durchgeführte Instandsetzungsmaßnahmen.....	12
2.6 Maßnahmen gemäß §118 Abs. 3 BO	12
2.7 Nachträgliche Maßnahmen und Änderungen.....	12
3 Überprüfungen	13
3.1 Erstprüfung.....	13
3.2 Folgeprüfungen	15
4 Ergebnisse.....	17
4.1 Erstprüfung.....	17
4.1.1 Ergebnis der Erstprüfung.....	17
4.1.2 Maßnahmen und Zeitplan aus Erstprüfung	18
4.2 Folgeprüfungen	19
4.2.1 Ergebnis der Folgeprüfungen	19
4.2.2 Maßnahmen- und Zeitplan aus Folgeprüfungen	20

ANHANG:

- Digitaler Bauakt
- Dokumentationen der Überprüfungen
- Dokumentationen der Instandhaltungsmaßnahmen



Präambel

Das vollständig ausgefüllte Bauwerksbuch dient als Nachweis für den Eigentümer eines Gebäudes, dass er seiner gesetzlichen Erhaltungspflicht gemäß § 129 BO nachgekommen ist.

Das Bauwerksbuch ist daher kein in sich abgeschlossenes Dokument, sondern muss laufend aktualisiert bzw. ergänzt werden. So müssen z.B. die allgemeinen Daten (Eigentümer, Hausverwaltung, etc.) laufend aktualisiert werden. Ebenso müssen die Daten (Bauanzeige, Einreichung, Baubescheide, etc.) aller künftigen baulichen Maßnahmen ergänzt werden.

Die im Folgenden beschriebenen Untersuchungen und die daraus resultierenden Instandhaltungsmaßnahmen sind zu dokumentieren. Diese Dokumentationen sind dem Bauwerksbuch als ANHANG beizufügen.



1 Allgemeines

Beim gegenständlichen Gebäude handelt es sich um ein typisches Wiener Zinshaus in geschlossener Bauweise.

Gegenstand dieses Bauwerksbuches ist das gesamte Bestandsgebäude.

1.1 Untersuchungen

Die gemäß ÖNORM B 1300 durchzuführenden regelmäßigen Untersuchungen sind **NICHT** Gegenstand des Bauwerksbuches. Sie sind jedoch Voraussetzung und Grundlage der gemäß diesem Bauwerksbuch durchzuführenden vertieften Untersuchungen der Tragkonstruktion und der Sonderbauteile (Vordächer, Stützmauern, Kanal, etc.).

Für jeden Bauteil ist spätestens bis zu dem angeführten Termin eine vertiefte Untersuchung durch einen „Fachmann“ [natürliche oder juristische Person, die befugt und durch berufliche Erfahrung in der Lage ist das jeweilige Bauteil sachverständig zu beurteilen (z.B. Ziviltechniker, Sachverständige, Baumeister, akkreditierte Prüfanstalt)] durchführen zu lassen (siehe Punkt 6). Diese vertiefte Untersuchung hat gemäß der „Erläuterung zur vertieften Untersuchung von Bestandsgebäuden“ der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland zu erfolgen. Ebenso ist eine Dokumentation dieser Untersuchung gemäß dieser Erläuterung zu erstellen.

Sollten jedoch bei der regelmäßigen Kontrolle sicherheitsrelevante Mängel bzw. Schäden festgestellt werden, so sind bereits vor dem angeführten Termin für den betroffenen Bauteil vertiefte Untersuchungen durchzuführen.



Die Dokumentationen der Untersuchungen sowie die Dokumentationen der auf Basis der Untersuchungen erfolgten Instandhaltungsmaßnahmen sind dem Bauwerksbuch als Anhang beizufügen (siehe auch Präambel).

1.2 Grundlagen

- Wiener Bauordnung § 128a
- Erläuterungen zum Bauwerksbuch der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland, 01-10-14, samt Anhang A
- Erläuterungen der Stadt Wien/Baupolizei zum Bauwerksbuch Stand 26.6.2025

Im Bauwerksbuch enthalten sind alle Bauteile, von denen bei Verschlechterung ihres Zustandes eine Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Menschen ausgehen kann [§128a(1)]. Nicht enthalten sind jedoch Bauteile, für die Überprüfungen nach anderen bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften durchzuführen sind, wie z.B. Aufzugs- und Lüftungsanlagen, Garagentore, etc. [§128a(5)].



1.3 Bauakt bei der Baubehörde

Folgende Unterlagen liegen bei der Behörde auf:

Jahr	Beschreibung	Art	Anmerkung
1883	Errichtung Neubau	Bescheid	Baubewilligung.
1910	Top 12, bauliche Änderungen	Bescheid	Benutzungsbewilligung.
1913	Top 3,4,5,6 Widmungsänderung	Plan	Einreichplan. Grundriss
1918	2. Stock bauliche Änderung	Plan	Auswechslungsplan. Grundriss
1928	3. Stock bauliche Änderung	Plan	Einreichplan. Grundriss
1931	Kanalauswechslung	Plan	Auswechslungsplan. Kellergrundriss
1934	Teilung in Top 7 und 8	Plan	Einreichplan. Grundriss
1944	Wohnungen 5 und 6, Umbau von Büroräumen zu Wohnungen	Plan	Einreichplan. Grundriss
1955	Top 3, 4, 5, 6 Umwandlung in Büros, bauliche Abänderungen	Bescheid	Baubewilligung nachträglich, Grundriss
1972	Errichtung eines Personenaufzugs	Plan	Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Lageplan, Detail
1973	Errichtung eines Personenaufzugs	Plan	Einreichplan. Grundriss, Schnitt
1976	Top 11, bauliche Änderungen	Bescheid	Bauanzeige, Kenntnisnahme. Schranktrennwand
1994	Gesamtes Gebäude, Bauliche Änderung	Plan	Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Ansicht, Lageplan
1995	Top 2, bauliche Änderungen	Plan	Einreichplan. Erdgeschoss, Schnitt, Ansicht, Lageplan
2004	Dachgeschoßausbau	Sonstiges	Statische Vorbemessung
2004	Dachgeschoßausbau	Sonstiges	Bauphysikalisches Gutachten.
2004	Top 7, Wohnung, Umwidmung zu Büro	Plan	Einreichplan. Grundriss
2004	Dachgeschoßausbau	Sonstiges	Statik
2004	Dachgeschoßausbau	Plan	Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Ansicht, Lageplan
2005	Dachgeschoßausbau	Bescheid	Baubewilligung.
2005	Top 2, bauliche Änderungen	Bescheid	Baubewilligung, Bauanzeige
2005	Dachgeschoßausbau	Plan	Einreichplan. Grundriss, Schnitt
2006	Errichtung eines Personenaufzugs	Bescheid	Baubewilligung, Fertigstellungsanzeige.
2006	Errichtung eines Personenaufzugs	Sonstiges	Statische Berechnung.
2006	Dachgeschoßausbau	Plan	Auswechslungsplan. Lageplan, Grundriss, Schnitt, Ansicht
2006	Errichtung eines Personenaufzugs	Plan	Umgebungsplan, Lageplan, Grundrisse
2007	Dachgeschoßausbau	Bescheid	Fertigstellung
2007	Dachgeschoßausbau	Plan	Bestandsplan. Grundriss, Schnitt,



			Ansicht, Lageplan, Dachaufsicht
2008	Errichtung Klimaanlage am Dach	Sonstiges	Fertigstellungsanzeige, Einreichung, Grundrisse
2008	Dachgeschoßausbau	Bescheid	Baubewilligung, Planwechsel.
2008	Errichtung eines Personenaufzugs	Sonstiges	Aufzugsanlage Beschreibung.
2008	Errichtung eines Personenaufzugs	Plan	Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Ansicht, Detail
2015	Errichtung Klimaanlage am Dach	Bescheid	Baubewilligung.
2015	Austausch einer Klima/Heizanlage	Plan	Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Ansichten, Lageplan
2017	Top 13 Errichtung Schallschutzhaube	Plan	Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Ansichten, Lageplan
2018	Top 13 Errichtung Schallschutzhaube	Sonstiges	Bearbeitungsbogen, Fertigstellungsmeldung, Bewilligung.
2018	EG-DG, bauliche Änderungen	Plan	Einreichplan. Lageplan, Grundrisse
2018	Top 1, bauliche Änderung	Bescheid	Fertigstellung, Bauanzeige
2019	Top 3, Top 4, errichtung Klimaanlage	Bescheid	Bewilligung
2019	Errichtung Klimaanlage am Dach	Plan	Einreichplan. Grundriss, Schnitt, Ansicht, Lageplan
2024	Errichtung Klimaanlage am Dach	Bescheid	Baubewilligung.
2024	Top 7 und 8, Einbau Split-Kühlanlage	Plan	Einreichplan. Grundriss, Dachdraufsicht, Schnitt, Lageplan
2025	Top 7+ Top 8 Zusammenlegung	Bescheid	Fertigstellung, Bauanzeige



2 Baubeschreibung

2.1 Gebäudebeschreibung

Lage der Liegenschaft:

Das Gebäude befindet sich in der Landesgerichtstraße 6, 1010 Wien.
Es liegt direkt an der Baulinie zum öffentlichen Gut (Gehsteig).

Äußere Erschließung:

Der Zugang zum Gebäude erfolgt durch ein mittiges zweiflügeliges Tor.
Diese führt in einen Durchgang, wodurch sowohl das Stiegenhaus als auch der Hof erschlossen werden.

Stellplätze:

Es sind keine Stellplätze auf der Liegenschaft vorhanden.

Beschreibung des Baukörpers:

Das Gebäude weist eine kompakte rechteckige Form mit einem Innenhof auf.

Die Außenabmessungen sind ca. 24,00 x 14,00m.

Hofseitig schließt das U-förmige Stiegenhaus an die hofseitige Fassade an. Das Gebäude ist vollständig unterkellert.

Über dem Erdgeschoß wurden fünf Obergeschoße in Massivbauweise errichtet. Das Dachgeschoß wurde nachträglich ausgebaut.

Interne Erschließung:

Ein teilweise gewendetes Treppenhaus im Inneren des Gebäudes mit einem ebenfalls innenliegenden, angrenzenden Gang.



Beschreibung der Nutzungseinheiten:

Kellergeschoss mit Kellerabteilen

Erdgeschoss mit Lokale und Büros

5 Obergeschosse mit Wohnungen und Büros

DachgeschoßBausbau mit gewerblichen Flächen (Seminarraum)

Beschreibung des Daches:

Satteldach mit Ziegeldeckung, Dachgaupen, usw..

Sonderbauteile:

Es sind ist ein Glasschacht in der Stiegenspindel vorhanden.

Außenanlagen:

Es ist ein befestigter Innenhof vorhanden.

Haustechnische Anlagen:

Keine besonderen haustechnische Anlagen vorhanden

2.2 Konstruktionsbeschreibung

Bauweise und Tragsystem Bestandsgebäude

Das Gebäude ist in Massivbauweise errichtet.

Mauerwerksbauweise:

Die tragenden Wände bestehen aus Ziegelmauerwerk. Diese Wände übernehmen die vertikalen Lasten und leiten sie in das Fundament ab.

Geschossdecken:

Die Decken über allen oberirdischen Geschossen sind als Holztramdecken ausgeführt. Diese bestehen aus parallel verlaufen-



den Holzbalken, die die Lasten der Decke tragen und auf die tragenden Wände übertragen.

Die oberste Decke unter dem Dachgeschoßausbau ist als Dippelbaumdecke ausgeführt.

Gewölbekeller:

Im Kellergeschoss befindet sich ein Ziegelgewölbe, das die Lasten der darüber liegenden Geschosse abträgt.

Fundament:

Das Fundament besteht in der Regel aus Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund.

Stiegenhaus:

Das innenliegende Treppenhaus ist als selbsttragende Konstruktionen ausgeführt, die ebenfalls aus Ziegelmauerwerk besteht und die vertikalen Lasten direkt in das Fundament ableitet. Die Treppen bestehen aus eingespannten Natursteinstufen

Dachkonstruktion:

Der zweigeschossige nachträgliche errichtete Dachgeschossausbau besteht aus einer Stahl-Holz-Leichtkonstruktion

Die Hauptlast wird durch Stahlrahmen getragen, die diese auf das bestehende Mauerwerk abtragen. Auf diese wurde die Holzkonstruktion aufgesetzt.

Wände und Decken wurden in Trockenbauweise ausgeführt.



2.3 Identifikation der zu prüfenden Bauteile

Folgende Bauteile sind regelmäßig zu überprüfen

Dächer	Dachdeckung Verblechungen (Saumrinnen usw) Dachstuhl samt Dachlattung Dachflächenfenster
Fenster	Rahmen samt Befestigung Verglasungen
Vorspringende Bauteile, Auskragungen	Erker
Fassade inkl. Zierglieder	Zierglieder Verputz Fassadenverblechungen Risse im Mauerwerk
Sonstige Bauteile	---
Tragkonstruktion	Decken Wände Stiegen
Sonderbauteile	Kanal Glasschacht Aufzug



2.4 Durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen

Es wurden nur die üblichen Wartungsarbeiten und kleinere Reparaturen durchgeführt.

2.5 Durchgeführte Instandsetzungsmaßnahmen

Es wurden folgende größere Sanierungsarbeiten durchgeführt:

- Fassadeninstandsetzung (2008)
- Fenstertausch Stiegenhaus (2011)

2.6 Maßnahmen gemäß §118 Abs. 3 BO

Es wurden keine thermische Bauteilsanierungen und Änderungen an gebäudetechnischen Systemen durchgeführt.

2.7 Nachträgliche Maßnahmen und Änderungen

Seit der Errichtung des Hauptgebäudes sind folgende wesentlichen bauliche Maßnahmen durchgeführt worden:

Es wurde nachträglich der Rohdachboden in einen eingeschossigen Dachgeschossausbau in Leichtbauweise (Holz-Stahl-konstruktion mit Dämmschichten und Gipskartonplatten) zu Wohnungen ausgebaut. Zur Belichtung wurden Dachflächenfenster und Dachgaupen eingebaut.

Es wurde nachträglich ein Aufzug in einem Glasschacht in der Spindel errichtet.



3 Überprüfungen

3.1 Erstprüfung

Folgende Prüfungen wurden im Zuge der Erstellung des Bauwerksbuchs von uns als Ziviltechnikerbüro nach Augenschein durchgeführt:

Bauteil	Fassade	
Element	Verputz	Risse/Hohlstellen/lose Teile /Wassereintritt
	Gesimse	Risse/lose Teile /Wassereintritt
	Fenster	Verformungen/Sprünge/Abplatzungen
	Sonderbauteile	z.B. Befestigungen von SAT-Anlagen
Bauteil	Dach	
Element	Konstruktion	Holz Zustand
	Eindeckung/Schneefangeinrichtung	lose Teile, Fehlstellen
	Saum.- und Hängerinnen	lose Teile, Fehlstellen
	Regenabfallrohre, offene Rinnen	lose Teile, Fehlstellen
	Kamin- und Lüftungsköpfe	Standsicherheit
	sonstige Aufbauten, wie Klimageräte,	Standsicherheit
	Rauchfangkehrerstege,..	
	Vordächer/Überkopfverglasung	Zustand
Bauteil	Decken und Treppen	
Element	Konstruktion	Zustand
	Treppen, Außentreppen u. Rampen,	Zustand (Risse, Schäden an Stufen,..)
	Geländer, Absturzsicherungen	Befestigungen, Handlauf, Füllung, Steher
Bauteil	Wände	
Element	Konstruktion	Zustand
	Wände	Zustand
Bauteil	Sonderbauteile	
	Glasschacht Aufzug	Zustand



Folgende **Vertiefte Überprüfungen** sind noch innerhalb von **12 Monaten** aufgrund der Ergebnisse der Überprüfung nach Augenschein noch durch einen Fachmann (natürliche oder juristische Person, die befugt und durch berufliche Erfahrung in der Lage ist das jeweilige Bauteil sachverständig zu beurteilen - z.B. Ziviltechniker, Sachverständige, Baumeister, akkreditierte Prüfanstalt) durchführen zulassen:

Es sind folgende vertiefte Untersuchungen durchzuführen:

- statische Untersuchung der Ursache der starken Setzungen im Stiegenhaus
- Ursache des Nässeschadens im Stiegenhaus



3.2 Folgeprüfungen

Folgende Prüfungen nach Augenschein sind **jährlich** von einem Kontrolleur durchführen zu lassen:

Bauteil	Fassade	
Element	Verputz	Risse/Hohlstellen/lose Teile /Wassereintritt
	Gesimse	Risse/lose Teile /Wassereintritt
	Fenster	Verformungen/Sprünge/Abplatzungen
	Sonderbauteile	z.B. Befestigungen von SAT-Anlagen
Bauteil	Dach	
Element	Konstruktion	Holz Zustand
	Eindeckung/Schneefangeinrichtung	lose Teile, Fehlstellen
	Saum.- und Hängerinnen	lose Teile, Fehlstellen
	Regenabfallrohre, offene Rinnen	lose Teile, Fehlstellen
	Kamin- und Lüftungsköpfe	Standicherheit
	sonstige Aufbauten, wie Klimageräte,	Standicherheit
	Rauchfangkehrerstege,..	
	Vordächer/Überkopfverglasung	Zustand
Bauteil	Decken und Treppen	
Element	Konstruktion	Zustand
	Treppen, Außentreppen u. Rampen,	Zustand (Risse, Schäden an Stufen,..)
	Geländer, Absturzsicherungen	Befestigungen, Handlauf, Füllung, Steher
Bauteil	Wände	
Element	Konstruktion	Zustand
	Wände	Zustand
Bauteil	Sonderbauteile	
	Glasschacht Aufzug	Zustand



Folgende **Vertiefte Überprüfungen** sind durch einen Fachmann (natürliche oder juristische Person, die befugt und durch berufliche Erfahrung in der Lage ist das jeweilige Bauteil sachverständig zu beurteilen - z.B. Ziviltechniker, Sachverständige, Baumeister, akkreditierte Prüfanstalt) in untenstehenden Intervallen durchführen zulassen:

Bauteil	Fassade	Umfang	Intervall
Element	Verputz	Stichprobe 20%	25 Jahre
	Gesimse	Stichprobe 50%	12,5 Jahre
	SAT-anlage	100%	10 Jahre
Bauteil	Dach		
Element	Konstruktion Holz	Stichprobe 10%	30 Jahre
	Konstruktion Beton	Stichprobe 10%	50 Jahre
	Kamine/Lüftungsköpfe	100%	25 Jahre
	Klimageräte, RFK-stege	100%	25 Jahre
	Vordächer	100%	25 Jahre
Bauteil	Decken, Treppen		
Element	Konstruktion Holz	Stichprobe 10%	35 Jahre
	Konstruktion Beton	Stichprobe 10%	50 Jahre
	Geländer, Absturzsicherung	Stichprobe 30%	25 Jahre
Bauteil	Wände		
Element	Holz	Stichprobe 10%	25 Jahre
	Beton	Stichprobe 10%	50 Jahre
	Mauerwerk	Stichprobe 10%	50 Jahre
Bauteil	Sonderbauteile		
Element	Kanal	100%	10 Jahre



4 Ergebnisse

4.1 Erstprüfung

4.1.1 Ergebnis der Erstprüfung

Mangel-ID	Festgestellt am	Beschreibung des Mangels	Verortung
M 3.2.1	31.10.2025	Risse, fehlender Verbund	Stufen Stiegenhaus
M 3.2.2	31.10.2025	Stufen ausgebrochen	Kellerstiege
M 4.1.1	31.10.2025	Setzungsrisse	Stiegenhaus
M 4.1.2	31.10.2025	Wasserschaden	Stiegenhaus

Tabelle nach Bedarf ergänzen



4.1.2 Maßnahmen und Zeitplan aus Erstprüfung

Mangel-ID	Festgestellt am	Behoben durch Maßnahme	Datum Behebung

Tabelle nach Bedarf ergänzen



4.2 Folgeprüfungen

4.2.1 Ergebnis der Folgeprüfungen

Mangel-ID	Festgestellt am	Beschreibung des Mangels	Verortung

Tabelle nach Bedarf ergänzen



4.2.2 Maßnahmen- und Zeitplan aus Folgeprüfungen

Mangel-ID	Festgestellt am	Behoben durch Maßnahme	Datum Behebung

Tabelle nach Bedarf ergänzen