

# Diagrammi P&I

V 2.0

Prof. Alessandro Pisano

apisano@unica.it

#### Riferimenti bibliografici

#### G.A. MAGNANI, G. FERRETTI, P. ROCCO

Tecnologie dei sistemi di controllo – seconda edizione McGraw-Hill, Milano

 $ANSI/ISA - S_{5.-1} - 2009$ 

Instrumentation Symbols and Identification

# Diagrammi P&I

# Che cosa è un diagramma P&I? («Piping & Instrumentation»)

Fa parte della documentazione tecnica che descrive l'impianto comprensivo del suo sistema di controllo


- descrive i componenti principali dell'impianto e le loro connessioni
- riporta le componenti del sistema di controllo e ne specifica le funzioni
- si presenta come uno schema a blocchi

Disegnati secondo una simbologia standard definita nel documento ANSI/ISA S5.1 (2009) «Instrumentation Symbols and Identification» Il documento è reperibile in Internet.

#### A che cosa serve un diagramma P&I?

- Un diagramma P&I deve contenere informazioni relative al processo, alla strumentazione ed ai dispositivi di controllo.
- È una rappresentazione accurata sia del processo fisico sia delle relazioni esistenti tra i vari dispositivi dell'impianto connessi tra loro
- Deve essere possibile, per una persona che abbia una ragionevole conoscenza del processo, comprendere quali grandezze fisiche vengono misurate, in quale modo viene eseguita la misura, e attraverso quale architettura opera il sistema di controllo.

# Esempio – colonna di distillazione per la separazione delle componenti principali di una miscela di idrocarburi



#### Che cosa contiene un diagramma P&I?

- i dispositivi, le tubazioni, i serbatoi, etc., e le connessioni tra le varie componenti d'impianto
- gli elementi di misura, gli analizzatori ed i trasduttori installati sul campo
- attuatori del sistema di controllo
- pannelli e quadri di controllo
- segnali di I/O per i controllori digitali
- rappresentazione schematica delle interconnessioni tra i vari dispositivi di controllo

# Diagrammi P&I

I disegni più significativi e di frequente uso nelle fasi di concezione, specifica e documentazione del progetto di un sistema di misura e controllo di processo sono i diagrammi *Piping and Instrumentation* (P&I). I diagrammi P&I descrivono i componenti principali dell'impianto e le loro connessioni e, insieme, riportano i componenti del sistema di controllo specificandone le funzioni, mentre altre informazioni vanno introdotte nella documentazione addizionale (secondo moduli o formulari prestampati). Il grado di dettaglio dei P&I aumenta via via nei successivi stadi di sviluppo del progetto, partendo da schemi molto semplificati, nella fase iniziale di definizione preliminare, fino ad arrivare a schemi dettagliati e completi, che riportano ogni singolo pezzo di dispositivo, tubazione, anello di controllo necessario per il funzionamento del processo, nella fase di specifica finale e di emissione di ordini di acquisto e realizzazione.

I diagrammi P&I sono disegnati utilizzando simboli e modalità di identificazione funzionale degli strumenti definiti da enti internazionali. Si fa riferimento qui alla simbologia standard definita da ANSI e ISA nel documento ANSI/ISA 55.1-1984 Standards and Recommended Practices for Instrumentation and Control, adatta a descrivere strumentazione e sistemi di controllo nell'industria chimica, petrolifera, del condizionamento dell'aria, della generazione d'energia, siderurgica, cartaria e in numerose altre industrie di processo.

Vengono introdotti i simboli e le modalità di identificazione degli strumenti di uso più comune e frequente, rimandando agli standard citati per la documentazione completa.

#### Dalla lettura di un diagramma P&I si evincono:

- i sensori e gli attuatori installati
- i loop di controllo realizzati (in versioni di dettaglio)
- la struttura/tipologia di ciascun loop di controllo
- le modalità di collegamento della strumentazione

#### Non è possibile rilevare:

• la legge di controllo

# **Etichette di identificazione (Tag Number)**

Ogni strumento è etichettato da un codice alfanumerico (tag number) ad es.

# **PIC-201**

Pressure Indicator and Controller. Device number (or control loop): 201

La prima lettera denota la variabile misurata (o regolata). La seguente Tabella riporta le lettere maggiormente diffuse.

A composizione chimica (%)

E tensione

**F** portata (*flow rate*)

I corrente

J potenza

L livello

P pressione

T temperatura

**Z** posizione

#### C'è poi una lettera che identifica la funzione dello strumento:

**R** registratore

I indicatore (locale)

V valvola

E elemento primario di un sensore di misura

C regolatore o controllore

A generatore di allarme

**S** commutatore o interruttore (*switch*)

Y elaborazione specificata da un blocco funzione

T trasmettitore

Si ha, per esempio:

FR registratore di portata

LI indicatore di livello

LV valvola che (manipolando la portata) consente di regolare un livello.

La numerazione degli anelli può essere parallela o seriale:

parallela TIC-100, FRC-100, LIC-100

(cambiano le lettere fino ad arrivare

a una ripetizione)

*seriale* TIC-100, FRC-101, LIC-103

(i numeri sono in sequenza)

# Struttura del tag identificativo

	Prima lette	era	Lettere successive							
	Variabile misurata modificatore		Funzione aggiuntiva	Funzione d'uscita	modificatore					
C	uso utente			controllo						
D	uso utente	differenza								
F	portata	rapporto								
н	manuale				alto					
Ι	corrente elettrica		indicazione							
J	potenza	scan								
L	livello		luce		basso					
P	pressione, vuoto									
R	radiazione		registrazione							
s	velocità, frequenza	sicurezza		interruttore						
T	temperatura			transmettitore						
W	peso, forza									
Z	posizione, dimensione	asse z		attuatore						

Uno strumento che esegue due o più funzioni può essere denotato da codici corrispondenti a tutte le funzioni. Per esempio, **FR-2/PR-4** è uno strumento che registra la portata e la pressione.

#### Combinazioni tipiche delle lettere

_	Regolatore	
	di pressione	PC
	se in più registra	PRC
	o è dotato di indicatore	PIC

 Regolatore auto-attuato di pressione con valvola di regolazione
 PCV

Dispositivi di lettura di pressione registratore
 PR (è tale se permette, sotto qualsiasi forma, di rivedere i dati)
 indicatore
 PI (qualsiasi: analogico o digitale)

Interruttori (per comando)
 per un segnale alto
 per un segnale basso
 per un segnale alto o basso

PSH
PSHL

# Combinazioni tipiche delle lettere (cont.)

Dispositivi di allarme

per un segnale alto PAH
per un segnale basso PAL
per un segnale alto o basso PAHL

Trasmettitori

di pressione PT con indicatore PIT con registratore PTR


# Rif. Tabella estratta dalla normativa ANSI/ISA-5.1.1984 (R1992)

Table 2 — Typical Letter Combinations

	Tubic 2 Typical action Communications																			
			Controll	lers		Switches and Readout Devices Alarm Devices*		Transmitters												
First-	Initiating or				Self- Actuated Control									Solenoids, Relays, Computing		Test	Well	Viewing Device,	Safety	Final
Letters	Measured Vaiable	Recording	Indicating		Valves	Recording	•	High**	Low	Comb	•	Indicating		Devices	Element	Point	Probe	Glass	Device	Element
Α	Analysis	ARC	AIC	AC		AR	Al	ASH	ASL	ASHL	ART	AIT	AT	AY	AE	AP	AW			AV
В	Burner/Combustion	BRC	BIC	BC		BR	BI	BSH	BSL	BSHL	BRT	BIT	BT	BY	BE		BW	BG		BZ
С	User's Choice														1					
D	User's Choice														1					
E	Voltage	ERC	EIC	EC		ER	EI	ESH	ESL	ESHL	ERT	EIT	ET	EY	EE					EZ
F	Flow Rate	FRC	FIC	FC	FCV, FICV	FR	FI	FSH	FSL	FSHL	FRT	FIT	FT	FY	FE	FP		FG		FV
FQ	Flow Quantity	FQRC	FQIC			FQR	FQI	FQSH	FQSL			FQIT	FQT	FQY	FQE		l			FQV
FF	Flow Ratio	FFRC	FFIC	FFC		FFR	FFI	FFSH	FFSL						FE					FFV
G	User's Choice														1					
Н	Hand		HIC	HC						HS					1		l			HV
I	Current	IRC	IIC			IR	II	ISH	ISL	ISHL	IRT	IIT	IT	IY	IE					IZ
J	Power	JRC	JIC			JR	JI	JSH	JSL	JSHL	JRT	JIT	JT	JY	JE		l			JV
K	Time	KRC	KIC	KC	KCV	KR	KI	KSH	KSL	KSHL	KRT	KIT	KT	KY	KE					KV
L	Level	LRC	LIC	LC	LCV	LR	LI	LSH	LSL	LSHL	LRT	LIT	LT	LY	LE		LW	LG		LV
M	User's Choice														1					
N	User's Choice														1		l			1 1
0	User's Choice														1					
Р	Pressure/ Vacuum	PRC	PIC	PC	PCV	PR	PI	PSH	PSL	PSHL	PRT	PIT	PT	PY	PE	PP			PSV, PSE	PV
PD	Pressure, Differential	PDRC	PDIC	PDC	PDCV	PDR	PDI	PDSH	PDSL		PDRT	PDIT	PDT	PDY	PE	PP				PDV
Q	Quantity	QRC	QIC			QR	QI	QSH	QSL	QSHL	QRT	QIT	QT	QY	QE		l			QZ
R	Radiation	RRC	RIC	RC		RR	RI	RSH	RSL	RSHL	RRT	RIT	RT	RY	RE		RW			RZ
S	Speed/Frequency	SRC	SIC	SC	SCV	SR	SI	SSH	SSL	SSHL	SRT	SIT	ST	SY	SE					SV
Т	Temperature	TRC	TIC	TC	TCV	TR	TI	TSH	TSL	TSHL	TRT	TIT	TT	TY	TE	TP	TW		TSE	TV
TD	Temperature, Differential	TDRC	TDIC	TDC	TDCV	TDR	TDI	TDSH	TDSL		TDRT	TDIT	TDT	TDY	TE	TP	TW			TDV
U	Multivariable					UR	UI							UY	1					UV
v	Vibration/Machinery Analysis					VR	VI	VSH	VSL	VSHL	VRT	VIT	VT	VY	VE					VZ
W	Weight/Force	WRC	WIC	WC	WCV	WR	WI	WSH	WSL	WSHL	WRT	WIT	WT	WY	WE		l			WZ
WD	Weight/Force, Differential	WDRC	WDIC	WDC	WDCV	WDR	WDI	WDSH	WDSL		WDRT	WDIT	WDT	WDY	WE					WDZ
X	Unclassified														l					( I
Υ	Event/State/Presence		YIC	YC		YR	YI	YSH	YSL				YT	YY	YE					YZ
Z	Position/Dimension	ZRC	ZIC	ZC	ZCV	ZR	ZI	ZSH	ZSL	ZSHL	ZRT	ZIT	ZT	ZY	ZE					ZV
ZD	Gauging/Deviation	ZDRC	ZDIC	ZDC	ZDCV	ZDR	ZDI	ZDSH	ZDSL		ZDRT	ZDIT	ZDT	ZDY	ZDE					ZDV

# Simboli grafici

**Blocchi funzione** Le operazioni matematiche sono indicate sugli schemi P&I mediante appositi blocchi funzione. Quelli principali sono riportati di seguito.



#### Linee

Connessione al processo o alimentazione dello strumento

Segnale di tipo non definito

Segnale pneumatico


Segnale elettrico. Anche -----

Segnale idraulico


Segnale elettromagnetico o sonoro in guida d'onda

Segnale elettromagnetico o sonoro non guidato (in spazio aperto)


# Valvole (corpo)




Con varianti per valvola a 3 vie



o 4 vie




#### Valvole (attuatori)






Normale o a volantino



Elettroidraulico




Con comandi idraulici per chiudere e aprire



Electric Motor Operated

#### Pompe e compressori


Pompa centrifuga



Pompa volumetrica



Compressore volumetrico



#### Scambiatori di calore




Senza miscelamento dei flussi



Con miscelamento dei flussi


#### Valvola a comando manuale




Valvola a comando manuale in linea

# Esempi

#### Controllo di temperatura




# Controllo di livello (controllo in cascata,



Valvola a 2 vie a comando pneumatico


#### 




Regolazione di portata di una pompa centrifuga a velocita fissa mediante valvola sulla line di mandata

(b)

Regolazione di livello ad anello singolo





# **Esempio**

Regolazione di livello "a tre elementi" nel corpo cilindrico dei generatori di vapore






Diagramma P&I della regolazione a 3 elementi del livello.


w<sub>w</sub> portata acqua di alimento


w<sub>v</sub> portata vapore

# Symbols for actuator action in event of actuator power failure










TWO-WAY VALVE, FAIL OPEN


TWO-WAY VALVE, FAIL CLOSED THREE-WAY VALVE, FAIL OPEN TO PATH A-C FOUR-WAY VALVE, FAIL OPEN TO PATHS A-C AND D-B

# Impianto di sollevamento




- L'utilizzo delle pompe deve tener conto dei livelli nei serbatoi e dei consumi nei vari periodi dell'anno e nelle varie fasce orarie
- Le procedure di avviamento delle pompe devono tener conto dello stato dell'impianto
- Le pompe devono avere, in media, lo stesso numero di ore di marcia
- La stazione di pompaggio deve poter essere comandata a distanza e la sua modalità di funzionamento monitorata

# Diagramma P&I semplificato




# Diagramma P&I con dettaglio della strumentazione di controllo




#### **Esempi**

#### Controllo di pressione di un serbatoio mediante servovalvola elettroidraulica



É uno schema dell'anello di controllo in cui appare la strumentazione

- il sensore di pressione che genera la misura y
- l'attuatore (valvola) che regola la portata d'aria in uscita dal serbatojo
- ▶ il sistema elettronico che implementa la legge di controllo



PT 52 Trasduttore di pressione con uscita sotto forma di segnale elettrico (es 4-20 mA)

PC 52 Regolatore di pressione con uscita sotto forma di segnale elettrico (es 4-20 mA)

L'uscita del regolatore PC52 rappresenta il set-point per il regolatore di posizione ZC 180

Valvola con attuazione mediante cassetti idraulici per chiudere o aprire


ZT 180 Trasduttore di posizione per lo stelo della valvola (apertura della valvola)

ZC 180 Regolatore della posizione dello stelo della valvola, con uscita di tipo elettrico


E/H Convertitore elettroidraulico ZY 180 Deviatore del flusso idraulico (Y = relay)


#### Esempio Processo di purificazione del propilene

Il diagramma P&I di Fig. 1.2 rappresenta una piccola parte di un impianto di produzione di polipropilene, relativa alla purificazione del propilene.




La miscela liquida contenente il propilene da purificare è immessa nel serbatoio separatore D-001, che serve per eliminare la cosiddetta "acqua libera", sempre presente in essa. L'acqua, più pesante del propilene, si deposita sul fondo del serbatoio D-001 e può essere eliminata attraverso una tubazione di scarico. Il sensore LT-104 (Capitolo 3), la valvola LV-104 e il regolatore LIC-104 regolano il livello dell'acqua, per assicurare che sia effettivamente eliminata acqua e non propilene.







La miscela prelevata dal serbatoio D-001 fluisce nella colonna di distillazione T-001 che consente di separare il propilene dal "taglio dei gas leggeri" (CO, CO2, propano, metano, ecc). La miscela gassosa prelevata dalla testa della colonna è fatta condensare nello scambiatore di calore E-001 (condensatore di testa), in modo che condensi soltanto il propilene. Quest'ultimo è rinviato nella colonna di distillazione come "riflusso", mentre i componenti più volatili ("gas leggeri") sono eliminati attraverso la valvola FV-102. Tale valvola è governata dal regolatore FIC-102, in funzione della misura di portata proveniente dal trasmettitore FT-102.



Un secondo esempio è schematizzato in Figura 8.10 e concerne uno scambiatore di calore, in cui un liquido di portata  $w_w$  è riscaldato mediante vapore, di portata  $w_v$  in controcorrente. La temperatura  $T_{wu}$  del liquido in uscita è regolata con uno schema di controllo in cascata con anello interno di portata di vapore.



#### Impianto solare termodinamico



Streambater de compe en pieje de faculene

Streambatere de compe en pieje de compe

Valuelle nomenties per el compelio de provision e sensous com

Valuelle nomenties per el compelio de provision e sensous com

Valuelle nomenties per el compelio de provision e sensous com

Valuelle nomenties per el compelio de provision e sensous com

Disputico e sercommentique la misera de parasa (desconde


Propositiones sensous perfecielle per values di temporatare

Insputico compensation

# LEGENDA

	Strumentazione da campo con singola funzione	Ź.	Valvola automatica per il controllo di pressione a taratura manuale
	Strumentazione da campo multifunzione	Ç.	Valvola motorizzata normalmente aperta
$\bigcirc$	Strumentazione in remoto (sala controllo)	<b>_</b>	Valvola di sovrapressione di sicurezza
Q	Identificativo Strumentazione da campo	_=	Dispositivo a strozzamento per la misura di portata (discocalibro)
Ā	Valvola manuale	<b>-</b>	Compressore volumetrico
0	Pozzetto termometrico		Collegamento idraulico capillare
$\perp$	Inserzione a contatto superficiale per misura di temperatura		Collegamento elettrico

# Stazione di pompaggio n. 1



TE 8-2 TT 8.2: Sensore e trasmettitore di temperatura a monte della stazione di pompaggio (C1)...

TRI 8-2 Registratore e indicatore di temperatura accessibile nella stazione di controllo

HV 8-7 e HV 8-9: Valvole manuali per isolare la stazione di pompaggio (C1).

HV 8-8: Valvola manuale per l'immissione del gas di processo

PCV 8.3: Valvola automatica di regolazione della pressione con setpoint regolabile manualmente posta sulla linea di bypass del compressore C1.


FE 8-2: Sensore di portata massica ad effetto Coriolis per la misura della portata massica del gas in ingresso al campo solare. La misura effettuata con questo sensore viene utilizzata dal sistema di controllo per chiudere l'anello interno di portata per la regolazione in cascata della temperatura del fluido di processo in uscita dal campo solare.

FT 8-2, TT 8.2, DT8.2: Trasmettitori di portata, temperatura e densità

HV 8-10: Valvola manuale per lo scarico del gas di processo

PT 8-2: Sensore per la misura della pressione del gas nei vasi di espansione.

I sensori di pressione sono collegati al piping tramite flangia con separatore a membrana affacciata per alte temperature..



PRESSURE-REDUCING REGULATOR, SELF-CONTAINED, WITH HANDWHEEL ADJUSTABLE SET POINT

