


## Motor Paso a Paso (Stepper)

El motor paso a paso conocido también como motor de pasos es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados (paso o medio paso) dependiendo de sus entradas de control.


Este motor presenta las ventajas de tener precisión y repetitividad en cuanto al posicionamiento. Entre sus principales aplicaciones destacan los robots, drones, radiocontrol, impresoras digitales, automatización, fotocomponedoras, preprensa, etc.



Bloques para utilizar el motor paso a paso:




### Conexión de ejemplo a Arduino:






# PASO A PASO - 1 Movimiento básico

Mover el motor paso a paso un número determinado de pasos en cada dirección para comprobar su correcto funcionamiento.





```
Paso a paso ID# 1 Pasos 500

Esperar 1000 milisegundos

Paso a paso ID# 1 Pasos 1000

Esperar 1000 milisegundos

Paso a paso ID# 1 Pasos 2000

Esperar 1000 milisegundos

Paso a paso ID# 1 Pasos 2000

Esperar 1000 milisegundos


Paso a paso ID# 1 Pasos 2000

Esperar 1000 milisegundos
```





# <u>PASO A PASO - 2</u>

## Control desde consola serie



Desde la consola serie enviaremos un número que será el número de pasos a avanzar del motor. Si el valor es positivo girará en un sentido, si es negativo girará al contrario.







## **PASO A PASO - 3**

### Control con encoder

El encoder es un sensor rotativo "sin fin" que al girarlo genera pulsos. Contando el número de pulsos sabremos cuanto ha girado el sensor y en que sentido.

El bloque nos dará el valor de pulsos leidos. Por otro lado podremos resetear el valor interno del encoder con el bloque fijar valor (para reiniciar la cuenta).

En el proyecto giraremos el encoder, y el motor paso a paso se moverá el mismo número de pasos que el encoder haya girado.

