
Stress (MPa)
Strain (mm/mm)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
40% AP
50% AP
60% AP
70% AP
Mean peak ± 1 SD