```
باسلام
```

ابتدا داده ها را از حالت فشرده خارج کرده و در فولدر data قرار دهید.

سیس فایل code.m را باز کنید.

جهت راحتی استفاده تمامی توابع لازم در همین فایل آمده است . در ضمن تمامی توابع دارای کامنت های لازم و راهنما می باشند.

حال براساس قسمت های تعیین شده در کد جلو می رویم:

# بخش اول:

#### :1.1

با اجرای این بخش تمام نمونه ها و اطلس خوانده می شوند.(چون داده ها دارای رمز در اختیار ما نبود امکان اشتباه در آدرس دهی در این قسمت وجود دارد)

#### :1.2

اگر بخواهید یک سری از دیتا هارا مشاهده کنید می توانید از این بخش استفاده کنید.فقط توجه کنید که قبل آن باید imtool3D را از فولدر مربوطه ران کرده و سپس به این بخش بیاید.

## :1.3

داده مورد نظر جهت انجام رجیستریشن را انتخاب کنید.

#### :1.4

اگر داده ها نیاز به پیش پردازش داشاتن از این بخش می توان برای چرخش آنها چه در راستای افقی و چه در راستای عمودی استفاده کرد.

### :1.5

در این بخش می توانید خروجی PointCloud را به ازای تعداد های مختلف ببینید.

#### بخش دوم:

با اجرای این بخش تمامی معیار های خواسته شده قبل انجام رجیستریشن بین دو تصویر بدست می آید.

#### بخش سوم:

#### :3.1.1

با اجرای این بخش تابع CPD non rigid صرفا به روی نقاط انتخابی اجرا می شود.

## :3.1.2

در این بخش با استفاده از درون یابی همان تابع مورد نظر را روی کل نقاط اعمال می کنیم و نتیجه معیار ها و رجیستریشن را مشاهده می کنید.

#### :3.1.3

با اجرای این بخش تابع CPD rigid بر روی تمام نقاط اعمال می شود.

#### : 3.2.1

ی یک تابع انتقال به کل تصویر	می آید، سپس با میانگین گیر:	ک تک مهره ها بدست	CPD rigid به ازای ت	در این بخش ابتدا تابع اعمال می شود.
				:3.2.2
	<u>چ</u> یستریشن می پردازد.	CPD noi به محاسبه ر	استفاده از تبدیل nrigid	همانند بخش قبل اما با
			-	
- in				
باتشكر				