

ORDEM DE SERVIÇO DIGITAL

Endereço: R. Conselheiro João Alfredo, 247 - Macuco, Santos - SP, 11015-220.

Telefone: (13) 3025-2820 / (13) 4009-9040

Ordem de Serviço nº 29260 Data: 24/05/2024 00:00

Cliente: SOCICAM - CHAPECO Razão Social: SPE CONCESSIONARIA

VOE XAP S.A

CNPJ: 39.984.031/0001-60

Endereços: AC FLORENAL RIBEIRO, 5415 / - - 89815290 / CHAPECO, SC

Responsável: SERGIO DA ROSA FRANCOIS

Contato:

Descrição:

Cliente: SPE CONCESSIONÁRIA VOE XAP

Equipamento: RAIO X

Número de série: TFNAP-IX-170358

Solicitante: Cristiane

Falha: GERADOR DE RAIO X

Status: (Ex: Operante/ Inoperante) INOPERANTE

Observações: EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR, FOI REINICIADO E NÃO VOLTOU.

Comentários:

Fotos:







Foto da Galeria

Foto da Câmera

Foto da Câmera

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Comentários das Fotos:

- 1. Sem descrição
- 2. Sem descrição
- 3. Sem descrição

Formulários 1.0:

EQUIPAMENTOS BAIXA ENERGIA - Status: respondido

INFORMAÇÕES DA MÁQUINA:

MODELO: CX6040i

NUMERO DE SERIE: 170358

MARCA: Nuctech

1 - INSPEÇÃO INICIAL

ABERTURA DO EQUIPAMENTO: - Sim

MOTIVO DA VISITA: - Corretiva LOCAL DE INSTALAÇÃO: - Bom

INSTALAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA: - Sim

ATERRAMENTO INSTALADO: - Sim V - VOLTAGEM DE REDE AC: 216

V - EQUIPAMENTO LIGADO NO-BREAK: - Sim

VOLTAGEM SAÍDA NO-BREAK: 219

TECLADO CONSERVADO E FIXAÇÃO: - Sim

RELATÓRIO DE ERROS: - Sim

TESTE INICIAL DE FUNCIONAMENTO: - Não

EQUIPAMENTO - Baixa

VERIFICADO POSICIONAMENTO E NIVELAMENTO: - Sim

2 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA:

VERIFICAÇÃO MECÂNICA:

CAIXA DAS PLACAS DETECTORAS: - Sim

ROLETES E MOTOR: - Não

BARREIRA DE LUZ: - Sim

MONITOR: - Sim
CORTINAS: - Sim

TAMPAS DE ACESSO E CARENAGEM: - Sim

3 - VERIFICAÇÕES FINAIS

BOTÕES DE EMERGÊNCIA: - Sim FUNÇÕES DE DIAGNÓSTICOS: - Sim CORREIA TRANSPORTADORA: - Sim CALIBRAÇÃO DETECTOR LINE: - Não CALIBRAÇÃO CORPOS 1 E 2: - Não LINE SCOPE OFFSET (RX OFF): - Não

LINE SCOPE OFFSET RX FULL (RX ON): - Não

TESTE CONTINUO 10 MINUTOS: - Não

ARQUIVOS DE IMAGEM FUNCIONANDO: - Sim

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO: - Sim

4 - VALORES DO GERADOR VIA SOFTWARE

RX ON - MA - CORRENTE AQUECIMENTO:

RX OFF - MA - CORRENTE AQUECIMENTO:

UA - CORRENTE ANODO:

KV - ALTA VOLTAGEM POS:

KV - ALTA VOLTAGEM NEG:

5 - VALORES DO GERADOR VIA UNIDADE DE CONTROLE (TENSÃO)

V - RX ON - CORRENTE AQUECIMENTO:

V - RX OFF - CORRENTE AQUECIMENTO:

V - CORRENTE ANODO:

V - ALTA VOLTAGEM:

VERIFICAÇÃO CHAVE SERVICE OFF: - Não

TESTE FUNCIONAL FINAL: - Não

CARACTERÍSTICAS DE RADIOPROTEÇÃO MODIFICADAS: - Não

OBS:

SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO: - Inoperante

PRECISA DE PROPOSTA? - Sim

COMENTARIOS: efetuada avaliação do equipamento foi verificado que controladora está com curto na placa principal fazendo com que o equipamento desarme as proteções necessários substituição do conjunto de gerador conforme foto em anexo modelo spelman x3943

Documento: 071.674.203-95 - Assinatura de: Ivanilton Camaniel de Freitas