

## ORDEM DE SERVIÇO DIGITAL

Endereço: R. Conselheiro João Alfredo, 247 - Macuco, Santos - SP, 11015-220.

Telefone: (13) 3025-2820 / (13) 4009-9040

**Ordem de Serviço nº 24159** Data: 05/01/2024 00:00

Cliente: AENA - AEROPORTO ARACAJU Razão Social: AEROPORTO DO

NORDESTE DO BRASIL S.A

CNPJ: 33.919.741/0001-20

Endereços: Avenida Senador Júlio César Leite, 1440 / - Aeroporto - 49037-580 / Aracaju, SE

Responsável: RANIELLY GOMES DOS SANTOS

Contato:

Descrição:

Manutenção preventiva raio-x 100100 Nuctech

Comentários:

#### Fotos:







Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 1 Foto 2 Foto 3







Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 4 Foto 5 Foto 6

#### Comentários das Fotos:

- 1. Sem descrição
- 2. Sem descrição
- 3. Sem descrição
- 4. Sem descrição
- 5. Sem descrição
- 6. Sem descrição

## Formulários 1.0:

**EQUIPAMENTOS BAIXA ENERGIA - Status: respondido** 

# INFORMAÇÕES DA MÁQUINA:

MODELO: CX100100TI NUMERO DE SERIE: 11005

MARCA: NUCTECH

## 1 - INSPEÇÃO INICIAL

ABERTURA DO EQUIPAMENTO: - Não

**MOTIVO DA VISITA:** - Preventiva **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** - Bom

INSTALAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA: - Sim

ATERRAMENTO INSTALADO: - Sim

**V - VOLTAGEM DE REDE AC:** 

V - EQUIPAMENTO LIGADO NO-BREAK: - Não

**VOLTAGEM SAÍDA NO-BREAK:** 

TECLADO CONSERVADO E FIXAÇÃO: - Não

RELATÓRIO DE ERROS: - Não

TESTE INICIAL DE FUNCIONAMENTO: - Não

**EQUIPAMENTO** - Baixa

**VERIFICADO POSICIONAMENTO E NIVELAMENTO: - Sim** 

## 2 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO

**VERIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA: - Sim** 

**VERIFICAÇÃO MECÂNICA:** - Sim

CAIXA DAS PLACAS DETECTORAS: - Sim

ROLETES E MOTOR: - Sim BARREIRA DE LUZ: - Não

MONITOR: - Sim
CORTINAS: - Sim

TAMPAS DE ACESSO E CARENAGEM: - Sim

## 3 - VERIFICAÇÕES FINAIS

BOTÕES DE EMERGÊNCIA: - Sim FUNÇÕES DE DIAGNÓSTICOS: - Não CORREIA TRANSPORTADORA: - Sim CALIBRAÇÃO DETECTOR LINE: - Não CALIBRAÇÃO CORPOS 1 E 2: - Não LINE SCOPE OFFSET (RX OFF): - Não

LINE SCOPE OFFSET RX FULL (RX ON): - Não

TESTE CONTINUO 10 MINUTOS: - Não

ARQUIVOS DE IMAGEM FUNCIONANDO: - Não

**RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO:** - Não

#### 4 - VALORES DO GERADOR VIA SOFTWARE

**RX ON - MA - CORRENTE AQUECIMENTO:** 

**RX OFF - MA - CORRENTE AQUECIMENTO:** 

**UA - CORRENTE ANODO:** 

**KV - ALTA VOLTAGEM POS:** 

**KV - ALTA VOLTAGEM NEG:** 

## 5 - VALORES DO GERADOR VIA UNIDADE DE CONTROLE (TENSÃO)

**V - RX ON - CORRENTE AQUECIMENTO:** 

**V - RX OFF - CORRENTE AQUECIMENTO:** 

**V - CORRENTE ANODO:** 

**V - ALTA VOLTAGEM:** 

**VERIFICAÇÃO CHAVE SERVICE OFF: - Não** 

TESTE FUNCIONAL FINAL: - Não

CARACTERÍSTICAS DE RADIOPROTEÇÃO MODIFICADAS: - Não

#### OBS:

SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO: - Inoperante

PRECISA DE PROPOSTA? - Sim

**COMENTARIOS:** Equipamento não está ligado devido a falta de nobreak no local. Necessário nobreak e também necessário a troca do teclado que está danificado.

Documento: 924.588.315-91 - Assinatura de: Keldo Gabriel Campos