

ORDEM DE SERVIÇO DIGITAL

Endereço: R. Conselheiro João Alfredo, 247 - Macuco, Santos - SP, 11015-220.

Telefone: (13) 3025-2820 / (13) 4009-9040

Ordem de Serviço nº 29279 Data: 24/05/2024 00:00

Cliente: VOA - RIBEIRÃO PRETO Razão Social: AEROPORTO ESTADUAL

DR. LEITE LOPES

CNPJ:

Endereços: Subsetor Norte - 12 (N-12), Aeroporto Leite Lopes - Vila Brasil, Ribeirão Preto - SP, República

Federativa do Brasil / - Ribeirão Preto - / São Paulo, BR

Responsável: HUGO ANDRÉ DIAS

Contato:

Descrição:

Manutenção corretiva

Cliente: VOA SE - Rede voa, Aeroporto Leite Lopes - Ribeirão Preto

Equipamentos: nuctech Número série: CX 6040BI. Solicitante: Gabriela Oliveira.

Falha: ligou período normalmente, ela fez barulho e desligou automaticamente, subiu cheiro de queimado e

fumaça no seu nobreak. Status: inoperante.

Observação: foi desligado o nobreak

Comentários:

Fotos:









Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Comentários das Fotos:

- 1. Sem descrição
- 2. Sem descrição
- 3. Sem descrição
- 4. Sem descrição

Formulários 1.0:

EQUIPAMENTOS BAIXA ENERGIA - Status: respondido

INFORMAÇÕES DA MÁQUINA:

MODELO: cx6040

NUMERO DE SERIE: 180122

MARCA: nuctech

1 - INSPEÇÃO INICIAL

ABERTURA DO EQUIPAMENTO: - Não

MOTIVO DA VISITA: - Corretiva

LOCAL DE INSTALAÇÃO:

INSTALAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA:

ATERRAMENTO INSTALADO:

V - VOLTAGEM DE REDE AC:

V - EQUIPAMENTO LIGADO NO-BREAK:

VOLTAGEM SAÍDA NO-BREAK:

TECLADO CONSERVADO E FIXAÇÃO:

RELATÓRIO DE ERROS:

TESTE INICIAL DE FUNCIONAMENTO:

EQUIPAMENTO - Baixa

VERIFICADO POSICIONAMENTO E NIVELAMENTO:

2 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA:

VERIFICAÇÃO MECÂNICA:

CAIXA DAS PLACAS DETECTORAS:

ROLETES E MOTOR: BARREIRA DE LUZ:

MONITOR: CORTINAS:

TAMPAS DE ACESSO E CARENAGEM:

3 - VERIFICAÇÕES FINAIS

BOTÕES DE EMERGÊNCIA:

FUNCÕES DE DIAGNÓSTICOS:

CORREIA TRANSPORTADORA:

CALIBRAÇÃO DETECTOR LINE:

CALIBRAÇÃO CORPOS 1 E 2:

LINE SCOPE OFFSET (RX OFF):

LINE SCOPE OFFSET RX FULL (RX ON):

TESTE CONTINUO 10 MINUTOS:

ARQUIVOS DE IMAGEM FUNCIONANDO:

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO:

4 - VALORES DO GERADOR VIA SOFTWARE

RX ON - MA - CORRENTE AQUECIMENTO:

RX OFF - MA - CORRENTE AQUECIMENTO:

UA - CORRENTE ANODO:

KV - ALTA VOLTAGEM POS:

KV - ALTA VOLTAGEM NEG:

5 - VALORES DO GERADOR VIA UNIDADE DE CONTROLE (TENSÃO)

V - RX ON - CORRENTE AQUECIMENTO:

V - RX OFF - CORRENTE AQUECIMENTO:

V - CORRENTE ANODO:

V - ALTA VOLTAGEM:

VERIFICAÇÃO CHAVE SERVICE OFF:

TESTE FUNCIONAL FINAL:

CARACTERÍSTICAS DE RADIOPROTEÇÃO MODIFICADAS:

OBS:

SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO: - Operante

PRECISA DE PROPOSTA? - Sim

COMENTARIOS: Equipamento de RX está funcionando perfeitamente

O Nobreak apresentou defeito e precisa ser substituído.

Nobreak Legrand KEOR 3KVA

Diagnóstico realizado remotamente por telefone com Gabriela.

Máquina ficou ligada na rede elétrica direta.