


1. Rencana
produksi harian
sudah ditentukan
dalam satuan
unit yang
diperlukan
seperti mesin,
line, dll.



2. Rencana harian dan aktual diinformasikan kepada pihak terkait termasuk operator.



PPIC Send E-mail to Related section




Related section will print out and put on their Center room for operator see

3. Output produksi bisa dilacak secara real time.

(dengan satuan
unit terkecil)


WIn-I actual
Output production
= Actual Product
Packing

Application update every 30 second



4. Waktu kerja/pengoperas ian sudah ditentukan di setiap pekerjaan utama. (cycle time untuk pekerjaan yang berpusat pada manusia seperti perakitan dan inspeksi. setup time untuk pekerjaan yang berpusat pada mesin seperti wire, cabling, furnace.)

Form Panduan Setting MC Produksi untuk start Up Product




Target Scrapping Duration (Minutes)

Masuk Varnish (Time)

Spool Change (Time)

4. Waktu kerja/pengoperas ian sudah ditentukan di setiap pekerjaan utama. (cycle time untuk pekerjaan yang berpusat pada manusia seperti perakitan dan inspeksi. setup time untuk pekerjaan yang berpusat pada mesin seperti wire, cabling, furnace.)

Flow Process Size Change Win-I



4. Waktu kerja/pengoperas ian sudah ditentukan di setiap pekerjaan utama. (cycle time untuk pekerjaan yang berpusat pada manusia seperti perakitan dan inspeksi. setup time untuk pekerjaan yang berpusat pada mesin seperti wire, cabling, furnace.)

Flow Process Size Change MC V9

Job analysi	s time and	time study	Start up	process
-------------	------------	------------	----------	---------

No	Main Flow	Job Element	Process descriptions	Time (minute)	Total Waktu (Menit)	Plan Improvement
1		Stop Varnish Supply	Tutup valve , tunggu varnish kering, speed Down	30		Menentukan waktu atau jam mesin Stop finish produks
2	MC Stop	Potong Wire Oven	Beres sisa wire	10	45	
3		Take Out Applicator box	Copot Applicator Box + IGN	5		
4		Ambil barewire	Mempersiapkan barewire ke lokasi supply	5		Menentukan Due Time (finish maximal jam 8 pagi, dikerjakan shift 2) Menentukan Waktu atau jam dimulainya activitas
5		Joint barewire	Menyambung bare wire	5	564	
6		Persiapan aplicator box	Membersihkan aplicator box, memasang nozzle	50		
7		Persiapan wire tarikan	Mempersiapkan wre tarikan untuk mesin pulling saat melakukan oven passing	60		
8		Pointing	Memasukkan wire kedalam lubang dies dengan ukuran tertentu, qty sesuai indicaton slip	60		
9		Wire passing inline 1	Pemasangan hasil pointing ke mesin drawing inline 1	120		
10		Wire passing inline 2	Pemasangan hasil pointing ke mesin drawing inline 2	120		
11		Setting temperature	Melakukan pengaturan/ penyetelan temperatur sesuai dengan indication slip	5		
12		Prepare Oil	Kuras tanki oil / ganti oil sesuai indication slip / tambahkan oil	7		
13	Preparation	Ganti wypall	Proses pergantian wypall setelah wire passing oven	2		
14	Start Up	Prepare spoll sample	Mempersiapkan spol merah / spoll scrap untuk produk hasil start up yang ditargetkan	5		
15		Prepare pulling machine	Mempersiapkan pulling machine ke area oven	2		
16		Sentose oven	melakukan wire passing kedalam oven, coating dies di aplicator box	90		
17		wire passing makitori	Proses passing / melewatkan wire melalui capstan, coating oil, checking dies, HVCT, dan berakhir di spool	10		
18		Setting parameter speed , tension	Melakukan penyetelan kecepatan takeup wire dan inline	5		
19		Check and centering coating dies	Mengatur posisi center dan memastikan posisi wire sudah center	2		
20		Cleaning aplicator box by air gun	Membersihkan applicator box dengan cara menyemprot menggunakan tekanan angin kompressor	1		
21		Holding time wire passing oven	Waktu tunggu untuk wire sudah bersih saat melewati oven	15		
22		Masuk vernish	Proses memasukkan varnish kedalam aplicator box			Menentukan Durasi
23	Start Up	- Base coat	Tahap memasukkan varnish pertama	5		
24		- Under coat	Tahap memasukkan varnish kedua	5	102	
25		- Top coat	Tahap memasukkan varnish terakhir	5		
26		Target scrapping	Waktu tunggu untuk kondisi stabil (oven)	60		
27		Ambil spool product	Proses pengambilan spool product kewinding area	2		
28		Spoll change	Proses pergantian spool merah ke spool product setelah target scrapping tercapai	5		
29		Take up sample	Proses pengambilan sample hasil start up di setiap C/N untuk di lakukan inspeksi oleh bagian (QJ)	10		
30		Send sample	Proses pengiriman sample ke bagian inspeksi (QI)	10		
31	OC Charle	Inspection	Proses inspeksi /pengechekan product hasil start up	18	20	Quality Assistan
$\overline{}$	QC Check					Quality Activity

Job Main flow all Machine General are same

For Actual Time
Duration Needed
Every Machine
Different (base on
Actual speed)


Start Up MC V9

4. Waktu kerja/pengoperas ian sudah ditentukan di Main Flow Job Element setiap pekerjaan utama. (cycle time untuk Masuk vernish pekerjaan yang Base coat berpusat pada Tahap memasukkan varnish kedua - Under coat manusia seperti Tahap memasukkan yarnish terakhir Top coat perakitan dan Target scrapping Start Up Ambil spool product inspeksi. setup time untuk Spoll change scrapping tercapai pekerjaan yang berpusat pada Take up sample lakukan inspeksi oleh bagian (QI) mesin seperti Send sample wire, cabling, furnace.)

Total Time **Process descriptions** Waktu Plan Improvement (minute) (Menit) Proses memasukkan varnish kedalam aplicator box Tahap memasukkan varnish pertama Waktu tunggu untuk kondisi stabil (oven) 60 Menentukan Durasi 102 Proses pengambilan spool product kewinding area Proses pergantian spool merah ke spool product setelah target Proses pengambilan sample hasil start up di setiap C/N untuk di 10 Proses pengiriman sample ke bagian inspeksi (QI) 10

Target Scrapping Duration (Minutes) Masuk Varnish (Time) Spool Change (Time) 60 Calculation **Actual Duration**

This Duration Write in **Indication Slip** (Form Start Up Setting



4:01

3:01

2:00

1:00

5. Kondisi keterlambatan atau lebih cepat dari hasil output setiap pengoperasian bisa diketahui.

V₀A

WHy Late

