
1. Jumlah WIP harian per proses/mesin dimonitor dan tren jumlah WIP per proses bisa diketahui dengan grafik.



# PT SUMITOMO ELECTRIC WINTEC INDONESIA

Daily Check Sheet Bare Wire Basket (WIP Area 1)






	SHIFT -	DATE															
JUMLAH STOCK BARE WIRE	SHIFT	1	2	3	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	12	13	14	15	16							
	1	0	4	8	6	8	4	4	8	6	6				7		
	Н	0	6	8	7	7	3	8	8	5	6						
LOT LAMA	1	0	15	20	28	32	68	123	147	148	225						
	II	0	18	20	32	32	70	147	148	148	225						
PIC/SHIFT	1	Sw	Brs	Brs	-3×5	In	In	Brs	brs	Brs	SAS						
	11	SAS	Du	500	Brs	SAS	545	Jan	Sm	-Sm	Brs						

### Note:

- isi stock terakhir setiap shift jam 07.00 dan jam 19.00, Gunakan Material Lot lama terlebih dahulu
- Max Penyimpanan 4 hari
- Jika Melewati batas penyimpanan ambil product untuk di proses di mesin lain

2. Standar batas atas dan bawah jumlah WIP per proses sudah ditentukan. Di lapangan, kita bisa mengetahui jika melewati batas.





	SHIFT -	DATE															
JUMLAH STOCK BARE WIRE	SHIFT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	0	4	8	6	8	4	4	8	6	6				4		
	Н	0	6	8	7	7	3	8	8	5	6						
LOT LAMA	1	0	15	20	28	32	68	123	147	148	225						
	II	0	18	20	32	32	70	147	148	148	225						
PIC/SHIFT	1	Sw	Brs	Brs	-3k5	Jm	Ju-	Brs	brs	Brs	SAS						
	11	SAS	Du	5m	Brs	SAS	545	Jan	Sm	-Sm	Brs						

### Vote:

- isi stock terakhir setiap shift jam 07.00 dan jam 19.00, Gunakan Material Lot lama terlebih dahulu
- Max Penyimpanan 4 hari
- Jika Melewati batas penyimpanan ambil product untuk di proses di mesin lain

2. Standar batas atas dan bawah jumlah WIP per proses sudah ditentukan. Di lapangan, kita bisa mengetahui jika melewati batas.


# Make 2S3T



3. Standar waktu penyimpanan tiap proses sudah ditentukan. Di lapangan, kita bisa mengetahui jika melewati standar.







- isi stock terakhir setiap shift jam 07.00 dan jam 19.00, Gunakan Material Lot lama terlebih dahulu
- Max Penyimpanan 4 hari
- Jika Melewati batas penyimpanan ambil product untuk di proses di mesin lain

LOT LAMA	11	0	18	20	32	32	70	147	148	148	225			
PIC/SHIFT	1	Sm	Brs	Brs	3K5	In	Ju-	Brs	brs	Brs	SAS			
	II	SAS	Su	5m	Brs	SAS	545	Jan	Am	Sm	Brs			

Note:

isi stock terakhir setiap shift jam 07.00 dan jam 19.00, Gunakan Material Lot lama terlebih dahulu

- Max Penyimpanan 4 hari
- Jika Melewati batas penyimpanan ambil product untuk di proses di mesin lain

3. Standar waktu penyimpanan tiap proses sudah ditentukan. Di lapangan, kita bi mengetahui jika melewati standar.



## PT SUMITOMO ELECTRIC WINTEC INDONESIA

No Dokumen 4-DRW-073 Revisi Tgl Berlaku 01-Jun-24

	SHIFT		DATE														
JUMLAH STOCK BARE	SHIFT	1	2	8	4	5	6 4	7	8	9	10	11	12				
WIRE	1	0	4			8					6						
	П	0	6	8	7	7	3	8	8	5	6						
LOT LAMA	1	0	15	20	28	32	68	123	147	148	225						
LOT DAVE	11	0	18	20	32	32	70	147	148	148	225						
PIC/SHIFT	1	Su	Brs	Brs	-3k5	In	In	Brs	brs	tzns	SAS						
FIC/SHIFT	11	SAS	Su	5m	Brs	SAS	305	Jan	Am	Sm	Brs						




	CUIET	DATE															
IUMLAH STOCK BARE WIRE	SHIFT -	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	0	4	8	6	8	4	4	8	6	6				-		
	Н	0	6	8	7	7	3	8	8	5	6						
LOT LAMA	1	0	15	20	28	32	68	123	147	148	225						
EDI DAWA	II	0	18	20	32	32	70	147	148	148	225						
PIC/SHIFT	1	Du	Brs	Brs	-3k5	In	Ju-	Brs	Brs	Brs	SAS						
	II	SAS	Du	5m	Brs	SAS	505	Du	Am	Sm	Brs						

- isi stock terakhir setiap shift jam 07.00 dan jam 19.00, Gunakan Material Lot lama terlebih dahulu
- Max Penyimpanan 4 hari
- Jika Melewati batas penyimpanan ambil product untuk di proses di mesin lain

Paste Check sheet on WIP Area, Base on Lot Lama Number check by day we can know stagnan day of lot 4. Cara penanganan (aturan) untuk mengembalikan semula jika keluar standar (jumlah dan periode stagnasi) sudah ditentukan dan dijalankan.





- isi stock terakhir setiap shift jam 07.00 dan jam 19.00, Gunakan Material Lot lama terlebih dahulu
- Max Penyimpanan 4 hari
- Jika Melewati batas penyimpanan ambil product untuk di proses di mesin lain



Note:

- isi stock terakhir setiap shift jam 07.00 dan jam 19.00, Gunakan Material Lot lama terlebih dahulu
  - Max Penyimpanan 4 hari
  - Jika Melewati batas penyimpanan ambil product untuk di proses di mesin lain