1. Metode pemisahan/identif ikasi produk NG & produk tidak sesuai serta pemisahan/identif ikasi before & after process dibuat aturannya. (Ada definisi produk yang dipisahkan dari produk OK, misalnya produk NG, produk tidak sesuai (abnormal, C. Definisi hold, tunggu penanganan), dll)

	Model	Proses	INSTRUKSI KERJA	Dibuat	Frif Suti	isno No. Dokumen	2-QAS-082	
0		Pengendalian		Diperiksa	Ko Ko	co I. Revisi	00	
	All Models		Klasifikasi ketidaksesuaian part/produk/proses	Disahkan	Adpiza	M. Tgl. Terbit	02-Des-16	
		Sesuai		Seksi	QA	Halaman	1/1	
		The same yang t offe	u Diperhatikan (Urutan, Cara, Part-	iviesin-ng yang L	npakai, Hai-hai Khusu	s, Gambar, Foto, Tabel, da	ın sebagainya)	
100			V 00 100 20 20					
B. Ruang L	nisikan tingka ingkup		aian produk/part/proses berma			an penanganannya.		
Mendefin B. Ruang L Prosedur	nisikan tingka ingkup					an penanganannya.		
Mendefin B. Ruang L Prosedur	nisikan tingka ingkup · ini berlaku u	ıntuk semua jeni		i pada part/prod		an penanganannya.		
Mendefin B. Ruang L Prosedur C. Definisi	nisikan tingka ingkup ini berlaku u t Jadi	intuk semua jeni : produk yang s	s ketidaksesuaian yang terjad	i pada part/prod	duk/proses.	an penanganannya.		

:Masalah yang berhubungan dengan Product Liability (jaminan terhadap kualitas produk), Safety


Standard (Standard keselamatan), Masalah Efek Besar, dan masalah yang belum pernah terjadi/

dilaporkan sebelumnya. Contoh: masalah Size Mix, Over/Under Baking, no coating, peel heat NG,

- Klasifikasi produk bermasalah/tidak sesuai

- Product Jadi : produk yang sudah dapat digunakan oleh konsumen
- Product NG : produk jadi yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
- Rework product : product NG yang mengalami tindakan perbaikan (misalnya re-winding/remove surface)

1. Metode pemisahan/identif ikasi produk NG & produk tidak sesuai serta pemisahan/identif ikasi before & after process dibuat aturannya. (Ada definisi produk yang dipisahkan dari prod Start misa



QC



1. Memisahkan produk NG dari lot yang bermasalah

- 2. Mengidentifikasi produk NG dengan bendera QCDR
- 3. Membuat form Abnormality berdasarkan kategori masa pada IK no. 2-QAS-PR12-036

(1 form Abnormality untuk 1 masalah)

2. Produk before & after process dalam kondisi terpisah dan tidak bersinggungan.

Produk NG dan tidak sesuai dipisahkan, tidak bersinggungan.

		Model	Proses	INSTRUKSI KERJA	Dibuat	Mefy R.	No. Dokumen	2-QAS-091
			Pengendalian		Diperiksa	Koko I.	Revisi	01
		All Models Produk Tidak		Standar Identitas Area	Disahkan	Koko I.	Tgl. Terbit	13-Jul-22
		Sesuai		Seksi	QA	Halaman	1/2	
	Urajan Peker	aan atau Hal- ha	al vang Perlu Diper	hatikan (Urutan, Cara, Part-N	lesin-Jig vang D	ipakai. Hal-hal Khusus, Ga	mbar, Foto, Tabel, d	an sebagainya)

TUJUAN:

- 1. Untuk menstandarkan identitas area non conforming (tidak sesuai persyaratan) dan lainnya di masing-masing section.
- 2. Untuk menghindari kesalahan dimana produk yang tidak sesuai (non conforming) dan lainnya terkirim ke proses selanjutnya.

RUANG LINGKUP

- Ditujukan untuk semua produk / material / tools / troly / alat ukur dan lainnya yang tidak sesuai dengan persyaratan / standard di lokalisasi dalam satu area.
- Instruksi kerja ini mengacu ke prosedur penanganan produk/proses yang tidak sesuai (1-QAS-PR13) dan instruksi kerja yang berhubungan di masing-masing section.

IDENTITAS AREA

- 1. Standar dentitas area non conforming sebagai berikut:
 - Garis (line) menggunakan warna merah dengan lebar ukuran ± 200 mm
 - b. Indikasi "Non Conforming Area" tertempel di area tersebut

C Dilama managatian assuatu hasana di libian Conferencia hasana talah sa talah sa

IDENTITAS AREA

- 1. Standar identitas area non conforming sebagai berikut:
 - a. Garis (line) menggunakan warna merah dengan lebar ukuran ± 200 mm
 - b. Indikasi "Non Conforming Area" tertempel di area tersebut
 - c. Dilarang menempatkan sesuatu barang di "Non Conforming Area" selain material/produk yang tidak sesuai.
 - d. Pastikan terdapat indikasi dan identitas yang jelas (Abnormality Form/lainnya) di material/produk yang tidak sesuai.
 - e. Jika "Non Conforming Area" tidak mencukupi menampung produk/material tidak sesuai, tempatkan di area sementara dengan indikasi dan identitas yang jelas.

2. Produk before & after process dalam kondisi terpisah dan tidak bersinggungan.

Produk NG dan tidak sesuai dipisahkan, tidak bersinggungan.

Product before and After rewinding process









2. Produk before & after process dalam kondisi terpisah dan tidak bersinggungan. Produk NG dan tidak sesuai dipisahkan, tidak bersinggungan.



NON CONFORMING MATERIAL

Ditarang menempatkan sesuatu selain material produk yang tidak sesuai. Pastikan terdapat indikasi dan identitas (Abnormality Form/lainnya) di material yang

> a ini tidak mencukupi, tempatkan di area sementara dengan Indikasi dan identi as terdapat di material yang tidak sosuai tersebut.

NON CONFORMING PRODUCTS

atnog menempatkan sesuatu selain produk yang sidak sesual. stikan terdapat indikasi dan identitas (Abnomality Form/lainnya) di produk yang ak sesual.

3 Jika area ini tidak mencukupi, tempatkan di area sementara dengan indikasi d yang jelas terdapat di prodok yang tidak sesual tersebut.

No.

3. Cek kepatuhan aturan pemisahan/identif ikasi produk NG & produk tidak sesuai, serta pemisahan/identif ikasi produk before & after process secara berkala.

Findings

abnormality already have identification label

Conduct QA Patrol

Abnormality Area

on Section

All product in the

Improvement Patrol Summary

ate : July 13, 2024 me : 15,45 ~ 16,45

Patrol by : QA

Vertical Section

 No Dokumen
 4-IMP-001

 Revisi
 0

 Tanggal Terbit
 13-Apr-20

 Halaman
 3/3

P Q/	A PATROL								Fille	d by improve	ment Sectio	n
No.	Findings Findin	g Picture	Finding Type	Area	PIC	Risk Level	Countermeasure	Picture after Improved	Due date	Finish date	Recheck date	Status
1	All product in the abnormality already have identification label			Abnomali ty area	Rohim	NA				-		C I o s e d
2	There is a lot of black powder and scrap wire in the oil box coating.	Finding	0		Rohim	NA.	To cleaned		23-Jul-24	01-Aug-24	02-Aug-24	C I o s e d
F	nding Picture	Туре	Are	a								
		-	Abnor	mali	Rohim	NA	Already signed	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23-Jul-24	16-Jul-24	02-Aug-24	C I o s e d
					oe : line	** Risk Le	vel : 4 = Proses operasi yang sangat	bahaya				

Risk Level 3 = Meskipun kita sudah megikuti aturan terkadang kecelakan masih bisa terjadi. Risk Level 2 = Hanya jika kita tidak mengikuti aturan saja kita bisa celaka.

Risk Level 1 = Meskipun kita tidak hati hati atau tidak perhatian kecelakaan mungkin tidak terjad

ment

sesudah sebelum proses

3. Cek kepatuhan aturan pemisahan/identif ikasi produk NG & produk tidak sesuai, serta pemisahan/identif ikasi produk before & after process secara berkala.

No.	Findings
	No found abnormal
	condition in abnormality
	area
150	
Co	nduct QA Patrol
on	Section
Ab	normality Area
	•

Improvement Patrol Summary

Date : July 19, 2024

Patrol by : QA

Horizontal Section

13-Apr-20

	A PATROL		Horizontal Section							Filled by improvement Section			
No.	Findings	Finding Picture	Finding Type	Area	PIC	Risk Level	Countermeasure	Picture after Improved	Due date	Finish date	Recheck date	Status	
	No found abnormal condition in abnormality area	FÖ	L		-	-	F	÷	ě	٠	ī	100	
2	Finding wire in the oil		Р	Н2В	Sinin	NA	Cleaning and take out		03-Jul-24	10-Jul-24	11-Jul-24	c I o s e d	
	Kabel cek HVCT tidak ada identitas		Ē	HRZ Informat ion boards	Sinin	NA	Make indication	T. P.	03-Jul-24	10-Jul-24	11-Jul-24	c I o s e d	
	Tampungan varnish tidak ada layout area		0	Н3-Н5	Sinin	NA	Make line up		03-Jul-24	10-Jul-24	11-Jul-24	c I o s e d	
	Total	4		*. Finding Ty	ne :	** Risk Lev	al :						
	Closed	4	1	P = Pas									
	Open	0	1	D = Docu		Risk Level 4 = Proses operasi yang sangat bahaya Risk Level 3 = Meskipun kita sudah megikuti aturan terkadang kecelakan masih bisa terjadi.							
	Finish Ratio (%)	100%	1	I = Indica				turan saja kita bisa celaka.					

ses sebelum & sesudah

4. Barang yang tidak diperlukan atau produk yang sudah di-judgment dipindahkan dari tempat penyimpanan produk tidak sesuai. Jangan membiarkan produk tidak sesuai menunggu judgment dalam waktu lama

