1. Semua area di pabrik termasuk tempat yang jarang didatangi orang, belakang mesin, gudang, area penyimpanan barang, luar gedung dilakukan 5S atau 5S sudah ditentukan.



Dasar pengembangan sumber daya manusia yang penting untuk mening utkan keselamatan, kualitas dan memberikan layanan kepada pelanggan

Setiap area di dalam pabrik PT. SEWI termasuk area Sub Kontraktor seperti : Tai

1. Seiri / Ringkas (Memilah)

Buane benda vane tidak perlu

2. Seiton / Rapih (Penataan)

Menata atau mengatur benda benda dengan rapih.

T1: TEI ICHI / Temukan (identifikasi) posisi yang tepat .

dengan partisi line , tag penangguhan ,papan berdiri dll. T2: TEI HIN / Temukan (identifikasi) item yang tepat untuk di simpan.

No , komponen , nama dagang dll. T3: TEI RIYO / Temukan (Identifikasi) kuantitas yang sesuai untuk di simpan. Kuantitas maksimum , kuantitas minimum dll.

3. Seiso / Resik (Pembersihan)

Membersihkan secara terus menerus

4. Seiketsu /Rawat (Pemantapan)

Menjaga dalam standard yang baik

5.Shitsuke / Rajin (Pembiasan)

Biasakan untuk mematuhi yang telah di tentukan

Latihan dan disiplin diri dengan peningkatan berkelantutan

No, komponen, nama dagang dll.

T2: TEI HIN / Temukan (identifikasi) item yang tepat untuk di simpan.

Diperiksa

Disahkan

Seksi

Uraian Pekerjaan atau Hal-hal yang Perlu Diperhatikan (Urutan, Cara, Mesin-Jig yang dipakai, Hal-hal Khusus, Gambar, F

Dasar pengembangan sumber daya manusia yang penting untuk meningkatkan keselamatan, kualitas

Setiap area di dalam pabrik PT. SEWI termasuk area Sub Kontraktor seperti : Taiyo Sinar.

Menata atau mengatur benda benda dengan rapih.

dan memberikan layanan kepada pelanggan

T3: TEI RIYO / Temukan (Identifikasi) kuantitas yang sesuai untuk di simpan.

Kuantitas maksimum, kuantitas minimum dll.

T1: TEI ICHI / Temukan (identifikasi) posisi yang tepat.

dengan partisi line, tag penangguhan, papan berdiri dll.

SAFETY

MODEL

3. 5S dan (2S) 3T

1. Seiri / Ringkas (Memilah)

2. Seiton / Rapih (Penataan)

Buang benda yang tidak perlu

4. Waktu Patrol dan kegiatan 5S

No	Item 5S	Area 5S	Waktu 5S	Member	Keterangan
_	Pika - Pika di pabrik	Tiap section	Jam 10 .15 am	All member yang hadir	Membersihkan area kerja
	Pika - Pika di Office	Office lantai 1 & 2	Jum'at after taiso	Yang bekerja di office	Membersihkan area kerja
_	5S patrol setiap hari	All area pabrik	Jam 08.30 ~ 11.00	Safety member	Temuan di informasikan ke section
_	5S Patrol Komite	All area pabrik	Setiap akhir bulan	Presdir, GM ,SM PGA ,	Temuan di informasikan ke section
				Machinery , Safety & PIC section	Temuan di informasikan ke section

5. Standar Warna Tempat Sampah :

- Merah untuk Sampah B3 (Bahan Beracun & berbahaya)
- Biru untuk Sampah Wire
- Abu-abu untuk Sampah Domestik

- Hijau untuk Sampah bernilai Ekonomis. (Seperti : Sampah Kardus, Besi dsb.)

6. Kontribusi langsung dengan di adakannya 5S di area kerja :

- Penurunan jumlah kecelakaan seperti cedera , dalam kaitannya dalam keselamatan kerja.
- Mendapatkan keselamatan yang terjamin melalui perbaikan pengelolaan kebersihan .

7. Kontribusi tambahan dengan diadakannya 5S di area kerja :

- Mendapatkan pengoperasian yang lebih mudah membawa peningkatan produktivitas .

- Pengurangan biaya yang tak berguna membawa ke pengurangan biaya.
- Kualitas produk yang mengalami perbaikan , membawa kekurangannya keluhan pelanggan
- Profesionalisme bagi para pekerja yang membawa budaya perusahaan yang lebih baik
- Obyek yang di perlukan dapat di ambil segera .
- Barang yang berlebihan dapat di temukan segera .
- Waktu pencarian obyek yang di perlukan berkurang dan penggunaan alat pengganti temporary dapat di hindari
- Waktu untuk pembelian dapat di visualisasikan

KALAU ADA MASALAH SEGERA LAPORKAN KEPADA ATASAN

1. Semua area di pabrik termasuk tempat yang jarang didatangi orang, belakang mesin, gudang, area penyimpanan barang, luar gedung dilakukan 5S atau 5S sudah ditentukan.

Improvement Patrol Summary

No Dokumen	4-IMP-001
Revisi	1
Tanggal Terbit	29-Apr-20
Halaman	3/3

Filled by improvement Section

▶5S PATROL

No.	Date	Findings	Finding Picture	Finding Type	Area	PIC	Risk Level	Countermeasure	Picture after Improved	Due date	Finish date	Recheck date	Status
1	15-Mar-24	Office Lt2 Toilet pria Pintu alat alat kebersihan OB belum di pasang handle	The state of the s	5S	PGA	PGA	ď	Di pasang handle		May-24	02-May-24	3-May-24	Closed
2	28-May-24	Canteen line kuning area galon sudah pudar		58	PGA	PGA	설	Di buatkan line kuning	AND AND LINE	07-Jun-24	01-Jun-24	01-Jun-24	Closed
3	18 Juni 24	Toilet samping horizontal wastafel mampet banjir di lantai resiko terpeleset jatuh		58	PGA	PGA	¥	Wastafel Diperbaiki		25/06/2024	25-Jun-24	25-Jun-24	Closed

1. Semua area di pabrik termasuk tempat yang jarang didatangi orang, belakang mesin, gudang, area penyimpanan barang, luar gedung dilakukan 5S atau 5S sudah ditentukan.

2nd Deck machine H1



2. Secara berkala patroli dilakukan di tempat kerja dan cek kondisi 5S (temukan bila 5S tidak terjaga).

Daily 5S Patrol Finding

TC	TAL % FINE	OING 5S & 2	S3T AUGU	IST 2024 (By	Section)						
No.	Section	Open	Closed	Total Finding By Section	(%) Closed By Section						
1	cv	0	25	25	100						
2	СН	2	11	13	85						
3	DIES	0	2	2	100						
4	DRW	6	9	15	60						
5	МСН	0	0	0	-						
6	MTN	1	2	3	67						
7	PACK	2	3	5	60						
8	PGA	0	0	0	•						
9	QC	5	0	5	0						
10	SAFETY	6	9	15	60						
11	SHIP	6	0	6	0						
12	VRN	5	0	5	0						
13	WHS	6	1	7	14						
	TOTAL	39	62								
G	RAND TOTAL	1	01	101							
C	% STATUS	39	61								

3. Penanganan pada temuan saat patroli dibuat ToDo List dan divisualisasikan. (ada PIC/batas waktu).


lm	prove	ment Patrol S	ummary									No Dokumen Revisi	2-IMP-001
Dat Tim	te ne	: Augst 24										Tanggal Terbit Halaman	13-Apr-20 3/3
	rol by	: Purwono			W	orti	cal	secti	ion			rimanian	575
Patrol by Purwono SS PATROL Filled by Imp.													
No.	Date	Findings	Finding Picture	Finding	Area	PIC	Risk	Countermeasure	Picture after Improved		Finish date	Recheck	Status
140.	Date	Tindings	r many rectar	Type 5S	Alva	110	Level	Countermediate	Tretare after improved	Due unte	T IIII JIII GARG	date	Julius
1	04 Juli 24	V4B 2nd deck one poin control di atas cup mesin kotor lubricant	Insulation Control		VRT	VRT	ā	Tidak dipakai	mum date of the same of the sa	11-Aug-24	09-Aug-24	09-Aug-24	Closed
2	02-Aug-24	V6 2nd deck busa sponge bekas di atas mesin		5S	VRT	VRT	-	Dirapihkan		11-Aug-24	06-Aug-24	06-Aug-24	Closed
3	02-Aug-24	V6 2nd deck alat pembersih annealer di lantai tidak pada tempatnya rapikan resiko tersandung		5S	VRT	VRT	-	Dirapihkan	y	11-Aug-24	06-Aug-24	06-Aug-24	Closed
4	02-Aug-24	V6 2nd deck alat sodok annealer di lantai dan melintang tangga				VRT	÷	Dirapihkan		11-Aug-24	06-Aug-24	06-Aug-24	Closed
5	02-Aug-24	V6 2nd deck scrap barewire tidak pada tempatnya		55	VRE	VR	16	Dirapihkan		11-Aug-24	06-Aug-24	06-Aug-24	Closed
6	02-Aug-24	V6 2nd deck Karpet menggulung tidak rapih resiko terjatuh	6	5S	VRT	VRT		Dirapihkan		11-Aug-24	06-Aug-24	06-Aug-24	Closed
7	02-Aug-24	V6 2ned deck Tangga tidak pada tempatnya		5S	VRT	VRT	-	Dirapihkan		11-Aug-24	06-Aug-24	06-Aug-24	Closed
В	02-Aug-24	V10 2nd deck Alat join kiki , scrap wire di atas alat join		5S	VRT	VRT	-	Dirapihkan		11-Aug-24	06-Aug-24	06-Aug-24	Closed
9	02-Aug-24	V9A 2nd deck Felt melebihi tempatnya rapikan		5S	VRT	VRT		Dirapihkan		11-Aug-24	06-Aug-24	06-Aug-24	Closed
10	02-Aug-24	V6B Bangku kecil tidak pada tempatnya		5S	VRT	VRT	ā	Dirapihkan		11-Aug-24	06-Aug-24	06-Aug-24	Closed
11	02-Aug-24	V6 selang air gun tidak pada tempatnya	7000	5S	VRT	VRT	-	Dirapihkan		11-Aug-24	06-Aug-24	06-Aug-24	Closed
12	02-Aug-24	V6 Timbangan tidak pada tempatnya		58	VRT	VRT	-	Dirapihkan		11-Aug-24	06-Aug-24	06-Aug-24	Closed
13	02-Aug-24	V12A Alat kebersihan tidak pada tempatnya		5S	VRT	VRT		Dirapihkan		11-Aug-24	06-Aug-24	06-Aug-24	Closed

14	02-Aug-24	V12A Tangga posisi tidak pada tempatnya		58	VRT	VRT	-	Dirapihkan	X	11-Aug-24	06-Aug-24	06-Aug-24	Closed
16	02-Aug-24	V12 Handlift tidak pada tempatnya		58	VRT	VRT		Dirapihkan		11-Aug-24	06-Aug-24	06-Aug-24	Closed
16	15-Aug-24	V6A Tempat Majun bercampur sarung tangan bekas		5S	VRT	VRT		Dirapihkan	MANAGE INC.	25-Aug-24	19-Aug-24	19-Aug-24	Clased
17	15-Aug-24	V6A Sarung tangan bekas tidak pada tempatnya	Ö	5S	VRT	VRT		Dirapihkan		25-Aug-24	19-Aug-24	19-Aug-24	Closed
18	15-Aug-24	V10 Tampat majun bercampur sarung tangan bekas			a state util	VRT	-	Dirapitkan		5-Aug-24	19-Aug-24	19-Aug-24	Closed
19	15-Aug-24	V10 Hoist Carane tidak pada tempatnya	O	58	VRT	VRT		Dirapihkan	-510	25-Aug-24	19-Aug-24	19-Aug-24	Closed
20	15-Aug-24	V10 Map file tidak pada tempatnya		TEMPAT BINGGA VONING	VIN	VRT)(Dirapitkan		25-Aug-24	19-Aug-24	19-Aug-24	Closed
21	15-Aug-24	V4B Sarung tangan tidak pada tempatnya		5S	VRT	VRT		Dirapihkan		25-Aug-24	19-Aug-24	19-Aug-24	Closed
22	15-Aug-24	V3A Parkir becak drum tidak pada tempatnya		5S	VRT	VRT		Dirapihkan		25-Aug-24	19-Aug-24	19-Aug-24	Closed
23	15-Aug-24	V118 tangga tidak pada tempatnya		58	VRT	VRT		Dirapihkan		25-Aug-24	19-Aug-24	19-Aug-24	Closed
24	15-Aug-24	V12B Wyppal bercampur dengan felt		5S	VRT	VRT		Dirapihkan	SHE LIFE	25-Aug-24	19-Aug-24	19-Aug-24	Closed
25	15-Aug-24	V3A Palet out line		5S	VRT	VRT	5	Dirapihkan		25-Aug-24	19-Aug-24	19-Aug-24	Closed
	Total	25											
	Closed	26											l
	Open	0											

3. Penanganan pada temuan saat patroli dibuat ToDo List dan divisualisasikan. (ada PIC/batas waktu).

	proven	nent Patrol Su	airiiiai y									No Dokumen	2-IMP-001
Dat		:AGUSTUS 24										Revisi Tanggal Terbit	13-Apr-20
Tim Pat	rol by	: Purwono	H	ori	zor	ntal	se	ction				Halaman	3/3
►5S PATROL Filled by Improvement Section													
No.	Date	Findings	Finding Picture	Finding Type	Area	PIC	Risk	Countermeasure	Picture after Improved	Due date	Finish date	Recheck date	Status
1	12-Aug-24	H78 Product dan palet kosong tidak pada tempatnya 2S3T buat indikasi TEMPORARY		58	HRZ	HRZ	-	PRODUCT 3 HARI JUMAT- MINGGU AREA TAK ADA		25-Aug-24	22-Aug-24	22-Aug-24	closed
2	12-Aug-24	H1 Cat di deck R0 tidak pada tempatnya		58	HRZ	HRZ		Cat Dipindahkan		25-Aug-24	22-Aug-24	22-Aug-24	closed
3	12-Aug-24	H77 Sampah kertas double tapy tidak pada tempatnya	2	5S	HRZ	HRZ	-	Sampah dibuang		25-Aug-24	22-Aug-24	22-Aug-24	closed
4	12-Aug-24	H3 Felt tidak pada tempatnya		-		2	-	Felt dipindahkan		25-Aug-24	22-Aug-24	22-Aug-24	closed
5	12-Aug-24	H5 Menggantung tas di valve				z	-	Tas dipindahkan		26-Aug-24	22-Aug-24	22-Aug-24	closed
6	12-Aug-24	H5 Felt majun sarung tangan bercampur dalam satu BOX 2s3t		58	HRZ	HRZ		ADA INDIKASI APA SAJA ISINYA		26-Aug-24	22-Aug-24	22-Aug-24	closed
7	12-Aug-24	H5 Amplas tidak pada tempatnya		58	HRZ	HRZ		Amplas dipindahkan ketempatnya		25-Aug-24	22-Aug-24	22-Aug-24	closed
8	20-Aug-24	H77 Meletakan part mesin tidak pada tempatnya aplicator 1		58	HRZ	HRZ	100	Part mesin dipindahkan		30-Aug-24	22-Aug-24	22-Aug-24	closed
9	20-Aug-24	H77 Meletakan part mesin tidak pada tempatnya aplicator 2		58	HRZ	HRZ	Area drum cosong	Part mesin dipindahkan		30-Aug-24	22-Aug-24	22-Aug-24	closed
10	20-Aug-24	H3 One point control 3- HRZ-001 . Meletakan drum kosong tidak pada tempatnya		2S3T	HRZ			t control dipind hk		30-Aug-24	22-Aug-24	22-Aug-24	closed
11	20-Aug-24	Qi Area sample trolly kosong tidak pada tempatnya. Patrkir breaker kunci roda tidak di pasang		X	1			igeluarkan section tsb	No picture	30-Aug-24	22-Aug-24	22-Aug-24	closed
12	27-Aug-24	H1B Parkir handlift tidak pada tempatnya		6S	HRZ	HRZ	-	Handlift dipindahkan		06-Sep-24	30-Aug-24	30-Aug-24	closed
13	27-Aug-24	H1B Becak drum varnish tidak pada tempatnya		58	HRZ	HRZ	100	Becak varnish dipindahkan		06-Sep-24	30-Aug-24	30-Aug-24	closed
	Total	12											

4. Manajer/supervis or secara berkala menelusuri dan mengecek penanganan dan keterlambatan.



4. Manajer/supervis or secara berkala menelusuri dan mengecek penanganan dan keterlambatan.

TO	TOTAL % FINDING 5S & 2S3T AUGUST 2024 (By Section)										
No.	Section	Open	Closed	Total Finding By Section	(%) Closed By Section						
1	cv	0	25	25	100						
2	СН	2	11	13	85						
3	DIES	0	2	2	100						
4	DRW	6	9	15	60						
5	MCH	0	0	0	-						
6	MTN	1	2	3	67						
7	PACK	2	3	5	60						
8	PGA	0	0	0	-						
9	QC	5	0	5	0						
10	SAFETY	6	9	15	60						
11	SHIP	6	0	6	0						
12	VRN	5	0	5	0						
13	WHS	6	1	7	14						
	TOTAL	39 62									
GI	RAND TOTAL	10	01	101							
	% STATUS	39	61								