

1. Mengetahui LT produksi di semua proses dengan satuan unit minimal, bersamaan dengan itu, LT tiap proses (mesin) juga diketahui dengan satuan unit terkecil (pcs/lot/no seri).



2. Mengetahui
rata-rata/max
-min/variasi
LT minimal
1x/bln, dan
menganalisa
penyebabnya.





## **LT Monthly Result OK**



2. Mengetahui rata-rata/max-m in/variasi LT minimal 1x/bln, dan menganalisa penyebabnya.

Prepare stock 8.00 mm , Cause part A00 move to A100( Pointing ,Jointing & ECD)





4. Mengetahui LT

dengan satuan

unit terkecil

(pcs, lot, no

series) di setiap


proses.

## **Lead Time By Reel (pcs)**

U	,	AU.	Λi	лц	///	7.3	AI .	AU	ΛV	AW
Type_Size	Case_No	Month <sub>,1</sub>	MC	Lt_DH	Lt_DM _	Lt_Coil_Ename	Lt_DH_Enamel	Lt_DM_Enamel	Lt_Pack _	Lt_Process
D2IDW-4-B-2 / 0.42 / PT-90	54653	24 08	V4A	2	2	NoData	13	11	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.42 / PT-90	54654	24 08	V4A	2	2	NoData	13	11	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.42 / PT-90	54655	24 08	V4A	1	4	NoData	14	10	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.42 / PT-90	54656	24 08	V4A	2	2	NoData	13	11	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.42 / PT-90	54657	24 08	V4A	1	2	NoData	14	12	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.42 / PT-90	54658	24 08	V4A	1	3	NoData	14	11	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.42 / PT-90	54659	24 08	V4A	1	3	NoData	14	11	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.42 / PT-90	54660	24 08	V4A	1	1	NoData	14	13	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.42 / PT-90	54661	24 08	V4A	1	4	NoData	14	10	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.42 / PT-90	54662	24 08	V4A	2	2	NoData	13	11	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.44 / PT-90	54663	24 08	V4B	2	2	NoData	13	11	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.44 / PT-90	54664	24 08	V4B	3	1	NoData	10	9	1	14
D2IDW-4-B-2 / 0.44 / PT-90	54665	24 08	V4B	1	2	NoData	14	12	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.44 / PT-90	54666	24 08	V4B	1	3	NoData	13	10	1	15
D2IDW-4-B-2 / 0.44 / PT-90	54667	24 08	V4B	1	2	NoData	14	12	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.44 / PT-90	54668	24 08	V4B	1	4	NoData	14	10	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.44 / PT-90	54669	24 08	V4B	1	4	NoData	14	10	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.44 / PT-90	54670	24 08	V4B	1	3	NoData	14	11	1	16
D2IDW-4-B-2 / 0.44 / PT-90	54671	24 08	V4B	3	1	NoData	10	9	1	14
D2IDW-4-B-2 / 0.44 / PT-90	54672	24 08	V4B	1	4	NoData	14	10	4	19
D2IDW-4-B-2 / 0.44 / PT-90	54673	24 08	V4B	1	4	NoData	14	10	4	19
Dbase Sheet2 +		,				•	: (			

5. Memperjelas masalah di proses yang panjang stagnasinya di tiap level pengoperasian.

LT Enamel The Longest cause WIN-I System BW supply Big Lot



Back