## Precisión en las medidas

## 2023-12-05

El margen de error es una cantidad que oscila alrededor de la cantidad exacta. Por ejemplo, si decimos que algo mide  $145\,cm$  con un margen de error de  $\pm 5\,cm$ , estamos diciendo que la medida real estará entre  $140\,cm$  y  $150\,cm$ .