# به نام خدا





دانشگاه تهران دانشکدگان فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

# آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی آزمایش شماره 6

عارف نیک رفتار -- 810199507 کوثر اسدمسجدی -- 810199373 محمد تقی زاده -- 810198373 گروه 1

نيمسال دوم 03-1402

## فهرست

شماره صفحه	عنوان
3	چکیدہ
4	بخش 1
5	بخش 2
8	بخش 3
28	بخش 4

# چکیده


در این آزمایش، هدف ما کنترل موقعیت موتور با استفاده از کنترلکنندههای تناسبی و فیدبک است. ابتدا، در مرحله اول، رابطه بین موقعیت موتور و ولتاژ حسگر موقعیت را تعیین میکنیم. سپس در مرحله دوم، به تحلیل تئوری تأثیر تغییر بهرههای کنترلکننده بر موقعیت موتور میپردازیم. در مرحله سوم، این تحلیل تئوری را از طریق شبیه سازی و آزمایشهای عملی اجرا میکنیم. در نهایت، در مرحله چهارم، تأثیر تأخیر بر پایداری و ناپایداری سیستم را با تغییر در بهرههای کنترلکننده بررسی خواهیم کرد.

### بخش 1: شناسایی حسگر موقعیت

در این آزمایش قصد داریم حسگر موتور را شناسایی کنیم تا رابطه تبدیل موقعیت موتور به ولتاژ خروجی حسگر موقعیت آن را به دست آوریم. طبق صورت گزارش تنظیمات خواسته شده را برای موتور انجام می دهیم. حال موقعیت موتور را از 0 تا 360 درجه با فاصله های 45 درجه تغییر میدهیم. نتایج ولتاژ خروجی حسگر موقعیت درجدول پایین گزارش شده است.

360	315	270	225	180	135	90	45	0	موقعیت موتور
5	3.8	2.6	1.4	0	-1.2	-2.2	-3.6	-5	ولتاژ حسگر

در ادامه برای یافتن رابطه بین سرعت موتور و ولتاژ حسگر، از ابزار cftool استفاده می کنیم. ابتدا داده ها را در workspace و سپس در cftool و ارد کرده و منحنی برازش شده توسط MATLAB را بررسی می کنیم.



تصویر 1\_1: برازش منحنی سرعت موتور بر حسب حسگر ولتاژ خروجی با ابزار cftool

Linear model Poly1: f(x) = p1\*x + p2Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = 36.26 (35.35, 37.17) p2 = 176.8 (173.9, 179.7)Goodness of fit: SSE: 95.92R-square: 0.9992Adjusted R-square: 0.9991RMSE: 3.702

تصویر 1\_2: مدل عددی منحنی

همان طور که در تصویر فوق مشاهده می شود، رابطه موقعیت موتور به ولتاژ خروجی حسگر موقعیت آن تقریبا خطی است.

$$\Theta(v) = 35.35v + 176.8$$

# بخش 2: مفاهیم نظری مربوط به آز مایش


#### 2-2) كنترل كننده تناسبي

در این بخش قصد داریم تا اثر کنترل کننده تناسبی را بر روی تنظیم موقعیت موتور بررسی کنیم. بلوک دیاگرام پایین سیستم حلقه بسته موقعیت موتور را با جبران کننده تناسبی نشان میدهد. میدانیم که با حلقه بسته کردن

سیستم میتوان خطای تنظیم موقعیت را صفر کرد اما کنترلی بر روی پاسخ گذرای سیستم نداریم.

تابع تبديل سيستم:

$$\frac{\Theta 0}{\Theta in} = \frac{KK1}{Ts^2 + s + KK1}$$



تصویر 2 1: سیستم حلقه بسته موقعیت موتور با کنترل کننده تناسبی

حال میخواهیم بررسی کنیم که خطای دائم این سیستم برای ورودی شیب چگونه با تغییرات بهره کنترل کننده تغییر میکند:

رابطه خطای حالت ماندگار سیستم را به صورت زیر به دست می آوریم:

$$E(s) = \boldsymbol{\theta}in(s) - \boldsymbol{\theta}0(s) = \boldsymbol{\theta}in(s) \left(\frac{KK1}{Ts^2 + s + KK1}\right), \ \boldsymbol{\theta}in(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$E(s) = \frac{1}{s^{2}} (1 - \frac{KK1}{Ts^{2} + s + KK1})$$

$$e_{ss} = \lim_{s \to 0} sE(s) = \lim_{s \to 0} \frac{1}{s} (1 - \frac{KK1}{Ts^2 + s + KK1}) = \lim_{s \to 0} (\frac{Ts + 1}{Ts^2 + s + KK1}) = \frac{1}{KK1}$$


$$e_{ss} = \frac{1}{KK1}$$

همانگونه که از رابطه بالا مشاهده می شود، خطای حالت دائم سیستم به بهره کنترل کننده و ابسته است و با افز ایش بهره کنترل کننده مقدار خطای حالت ماندگار سیستم کاهش خواهد یافت.

#### 2-2) كنترل كننده فيدبك موقعيت - سرعت:

در این قسمت اثر اعمال فیدبک موقعیت-سرعت در تنظیم موقعیت خروجی سیستم را بررسی میکنیم. تابع تبدیل سیستم:

$$\frac{\mathbf{\Theta}0}{\mathbf{\Theta}in} = \frac{KK1}{Ts^2 + (1 + KK1k2)s + KK1}$$



تصوير 2\_2: سيستم حلقه بسته موقعيت موتور با كنترل كننده فيدبك موقعيت-سرعت

حال به این سوال پاسخ میدهیم که ساختار این کنترل کننده چه تفاوتی با ساختار کنترل کننده تناسبی تنها دارد: در این ساختار، یک کنترل کننده سرعت به صورت فیدبک به ورودی کنترل کننده K1 اضافه می شود و این یعنی برای کنترل موقعیت موتور از سرعت موتور نیز نمونه میگیریم.

در این قسمت بررسی می کنیم که آیا پاسخ گذرای این سیستم را می توان به نحو مطلوب تنظیم کرد:

$$\frac{\Theta 0}{\Theta in} = \frac{KK1}{Ts^{2} + (1 + KK1k2) s + KK1} = \frac{\frac{KK1}{T}}{s^{2} + \frac{(1 + KK1k2)}{T} s + \frac{KK1}{T}} = \frac{\omega_{n}^{2}}{s^{2} + 2\omega_{n} \eta s + \omega_{n}^{2}}$$

$$\omega_n^2 = \frac{KK1}{T}, \ \omega_n = \sqrt{\frac{KK1}{T}}$$

$$2\eta\omega_n^{}=rac{1+\mathit{KK1}}{\mathit{T}}$$
,  $\eta=rac{1+\mathit{KK1K2}}{2\sqrt{\mathit{TK1K2}}}$ 

حال به بررسی این می پردازیم که خطای دائم این سیستم برای ورودی شیب با خطای دائم سیستم بخش قبل تفاوتی دار د:

ابتدا خطای حالت ماندگار سیستم به ورودی شیب واحد را بدست می آوریم:

$$E(s) = \theta in(s) - \theta 0(s) = \theta in(s) \left(1 - \frac{KK1}{Ts^2 + (1 + KK1k2) s + KK1}\right), \ \theta in(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$E(s) = \frac{1}{s^{2}} \left( 1 - \frac{KK1}{Ts^{2} + (1 + KK1k2) s + KK1} \right)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \to 0} sE(s) = \lim_{s \to 0} \frac{1}{s} \left(1 - \frac{Ts^2 + (1 + KK1)s}{Ts^2 + (1 + KK1k2)s + KK1}\right) =$$

$$\lim_{s \to 0} \left( \frac{Ts + (1 + KK1K2)}{Ts^2 + (1 + KK1k2) s + KK1} \right) = \frac{1}{KK1} + K2$$

$$e_{SS} = \frac{1}{KK1} + K2$$

همانطور که از رابطه بالا مشخص است، خطای حالت ماندگار سیستم به ورودی شیب واحد با اضافه شدن کنترل کننده فیدبک افز ایش یافته است (با افز ایش 2K این خطا افز ایش می یابد.)

# بخش 3: كنترل موقعيت سرو موتور DC

### ییاده سازی به صورت شبیه سازی:


برای تابع تبدیل موتور، از نتایج گزارش کار آزمایش 4 استفاده می کنیم. به این منظور از نتایج تحلیل مربوط به حوزه زمان و فرکانس، میانگین گرفته و تابع تبدیل موتور را به صورت زیر می نویسیم:

حوزه زمان: 
$$G(s) = \frac{1.25}{1+0.16s}$$

حوزه فرکانس: 
$$G(s) = \frac{1.32}{1+0.17s}$$

$$\Rightarrow G(s) = \frac{1.285}{1 + 0.18s}$$


حال در محیط SimuLink، سیستم رسم شده در تصویر زیر را، به از ای حالات مختلف  $K_2$  و  $K_2$  پیاده سازی می کنیم.



شكل 1-3: سيستم حلقه بسته موقعيت موتور باكنترل كننده فيدبك موقعيت-سرعت


$$:K_{2} = 0$$
 **9**  $K_{1} = 2.2$  **(1**

تصویر 2-3، سیستم کلی شبیه سازی شده، به از ای 2. 2  $K_1=0$  و  $K_2=0$  را نشان می دهد:




 $K_{2}=\,0\,$  تصویر 2-3: سیستم کلی شبیه سازی شده به از ای

# تصویر 3-3، شکل موج ورودی و خروجی سیستم شبیه سازی شده را به ازای این حالت، نشان می دهد:



 $K_{2}=\,0\,$ ن موج ورودی و خروجی سیستم شبیه سازی شده به از ای 2. 2 نصویر 3-3: شکل موج ورودی و خروجی سیستم شبیه سازی شده به از ای


تصویر 4-3، درصد فراجهش، خطای حالت ماندگار و زمان صعود خروجی سیستم شبیه سازی شده را به ازای این حالت، نشان می دهد:



 $K_2=0$  تصویر 4-3: درصد فراجهش، خطای حالت ماندگار و زمان صعود خروجی سیستم شبیه سازی شده به از ای  $K_1=2.2$  و  $K_1=3.2$ 


$$:K_{2} = 0 \text{ s} K_{1} = 5.6 \text{ (2)}$$

تصویر 5-3، سیستم کلی شبیه سازی شده، به از ای 5. 6  $K_1=0$  و  $K_2=0$  را نشان می دهد:




 $K_{2}=\,0$  و  $K_{1}=\,5.\,6$  تصویر 5-3: سیستم کلی شبیه سازی شده به از ای

### تصویر 6-3، شکل موج ورودی و خروجی سیستم شبیه سازی شده را به ازای این حالت، نشان می دهد:



 $K_{2}=0$  و  $K_{1}=5.6$  شکل موج ورودی و خروجی سیستم شبیه سازی شده به از ای


تصویر 7-3، درصد فراجهش، خطای حالت ماندگار و زمان صعود خروجی سیستم شبیه سازی شده را به ازای این حالت، نشان می دهد:



 $K_2=0$  و زمان صعود خروجی سیستم شبیه سازی شده به از ای  $K_1=5.6$  و زمان صعود خروجی سیستم شبیه سازی شده به از ای  $K_2=0$  و  $K_1=0$ 


# $:K_{2} = 1 \text{ s} K_{1} = 5.6 \text{ (3)}$

:صویر 8-3، سیستم کلی شبیه سازی شده، به از ای  $K_1=5.6$  و  $K_2=1$  ر ا نشان می دهد




 $K_{2} = 1$  و  $K_{1} = 5.6$  و از ای شده به از ای شده به از ای  $K_{1} = 5.6$  و 1

## تصویر 9-3، شکل موج ورودی و خروجی سیستم شبیه سازی شده را به ازای این حالت، نشان می دهد:



 $K_{_{2}}=\,1$  و  $K_{_{1}}=\,5.\,6$  شکل موج ورودی و خروجی سیستم شبیه سازی شده به از ای


تصویر 10-3، درصد فراجهش، خطای حالت ماندگار و زمان صعود خروجی سیستم شبیه سازی شده را به ازای این حالت، نشان می دهد:



 $K_{2}=1$  و  $K_{1}=5.6$  درصد فراجهش، خطای حالت ماندگار و زمان صعود خروجی سیستم شبیه سازی شده به از ای  $K_{1}=5.6$ 


$$:K_{2} = 0 \ \mathfrak{g} K_{1} = 1 + \frac{4.7}{s}$$
 (4

تصویر 11-3، سیستم کلی شبیه سازی شده، به از ای  $K_{1}=1+\frac{4.7}{s}$  و  $K_{2}=0$  را نشان می دهد:




 $K_{2}=\,0$  و  $K_{1}=\,1\,+\,rac{4.7}{s}$  تصویر 11-3: سیستم کلی شبیه سازی شده به از ای

تصویر 12-3، شکل موج ورودی و خروجی سیستم شبیه سازی شده را به از ای این حالت، نشان می دهد:



 $K_{2}=0$  و  $K_{1}=1+rac{4.7}{s}$  نسخل موج ورودی و خروجی سیستم شبیه سازی شده به از ای

# تصویر 13-3، درصد فراجهش، خطای حالت ماندگار و زمان صعود خروجی سیستم شبیه سازی شده را به ازای این حالت، نشان می دهد:




 $K_{2}=0$  و  $K_{1}=1+rac{4.7}{s}$  درصد فراجهش، خطای حالت ماندگار و زمان صعود خروجی سیستم شبیه سازی شده به از ای  $K_{1}=1+rac{4.7}{s}$  و

#### پیاده سازی به صورت عملی:

در این بخش، قصد داریم با استفاده از کنترل کننده های تناسبی و فیدبک، موقعیت موتور را کنترل کنیم. به این منظور، می بایست سیستم کلی رسم شده در شکل 1-3 را با استفاده از مدار های الکتریکی، پیاده سازی کنیم.

برای طراحی هر دو کنترل کننده تناسبی و فیدبک  $K_1$  و  $K_2$ ، از مدار های زیر استفاده می کنیم:




 $K_{_{2}}$  و  $K_{_{1}}$  و فیدبک  $K_{_{1}}$  و نترل کننده تناسبی و فیدبک  $K_{_{1}}$ 

برای بررسی تاثیر هر کنترل کننده، مقادیر مختلف  $K_1$  و  $K_2$  را بررسی کرده و مقادیر را در جدول وارد می کنیم.

## $:K_{2} = 0$ **9** $K_{1} = 2.2$ **(1**


در این حالت، کنترل کننده فیدبک  $K_2$  را نداریم و صرفا کنترل کننده تناسبی  $K_1$  مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه مقاومت ها به صورت  $R_2=2.2M\Omega$  و  $R_1=1M\Omega$  و فید بود.

تصویر 15-3، شکل موج ورودی و خروجی سیستم را به ازای این حالت، نشان می دهد:



 $K_{_{2}}=\,0\,$  و  $K_{_{1}}=\,2.\,2$  و خروجی سیستم به از ای 2. 2 شکل موج ورودی و خروجی سیستم به از ای

تصویر 16-3، شکل موج خروجی سیستم، در صورت اعمال اغتشاش، در حالت ماندگار، را به از ای این حالت نشان می دهد:




 $K_{2}=0$  و  $K_{1}=2.2$  خروجی سیستم در صورت اعمال اغتشاش در حالت ماندگار به از ای  $K_{1}=2.2$  و ا

همان طور که در تصویر فوق دیده می شود، کنترل کننده، اثر اغتشاش اعمال شده را برطرف کرده و سیگنال خروجی بعد از اعمال اغتشاش، با کمک کنترل کننده، تا حد خوبی دوباره به مقدار حالت ماندگار خود بازگشته است.

### $:K_{2} = 0$ $gK_{1} = 5.6$ (2)


در این حالت، کنترل کننده فیدبک  $K_2$  را نداریم و صرفا کنترل کننده تناسبی  $K_1$  مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه مقاومت ها به صورت  $R_2=5.6M\Omega$  و  $R_1=1M\Omega$  و فید بود.

تصویر 17-3، شکل موج ورودی و خروجی سیستم را به ازای این حالت، نشان می دهد:



 $K_{2}=\,0\,$  و  $K_{1}=\,5.\,6$  و خروجی سیستم به از ای  $K_{1}=\,5.\,6$  تصویر 17-3: شکل موج ورودی و خروجی سیستم به از ای

تصویر 18-3، شکل موج خروجی سیستم، در صورت اعمال اغتشاش، در حالت ماندگار، را به از ای این حالت نشان می دهد:




 $K_{2}=0$  و  $K_{1}=5.6$  خروجی سیستم در صورت اعمال اغتشاش در حالت ماندگار به از ای

همان طور که در تصویر فوق دیده می شود، کنترل کننده، اثر اغتشاش اعمال شده را برطرف کرده و سیگنال خروجی بعد از اعمال اغتشاش، با کمک کنترل کننده، تا حد خوبی دوباره به مقدار حالت ماندگار خود بازگشته است.

## $:K_{2} = 1$ **9** $K_{1} = 5.6$ (3)


در این حالت، کنترل کننده  $K_2$  حکم یک سیم را دارد (زیرا بهره آن برابر 1 است و ولتاژ را تغییر نمی دهد) و صرفا کنترل کننده تناسبی  $K_1$  مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه مقاومت ها به صورت  $K_1$  مورد  $K_2=5.6M\Omega$  مورد  $K_1=1M\Omega$ 

تصویر 19-3، شکل موج ورودی و خروجی سیستم را به از ای این حالت، نشان می دهد:



 $K_{2}=1$  و  $K_{1}=5.6$  تصویر 19-3: شکل موج ورودی و خروجی سیستم به از ای

تصویر 20-3، شکل موج خروجی سیستم، در صورت اعمال اغتشاش، در حالت ماندگار، را به از ای این حالت نشان می دهد:




 $K_{_2}=1$  و  $K_{_1}=5.6$  و ازاى 6.3 و  $K_{_1}=5.6$  و انتشاش در حالت ماندگار به ازاى 6.4 و  $K_{_2}=1$ 

همان طور که در تصویر فوق دیده می شود، کنترل کننده، اثر اغتشاش اعمال شده را برطرف کرده و سیگنال خروجی بعد از اعمال اغتشاش، با کمک کنترل کننده، تا حد خوبی دوباره به مقدار حالت ماندگار خود بازگشته است.


$$:K_2 = 0 \ g K_1 = 1 + \frac{4.7}{s} \ (4$$

مدار طراحی شده برای بیاده سازی این کنترل کننده:




$$K_{2}=0$$
 و  $K_{1}=1+rac{4.7}{s}$  شکل 21-3: مدار پیاده سازی حالت

در این حالت، کنترل کننده فیدبک  $K_2$  را نداریم و صرفا کنترل کننده تناسبی  $K_1$  مورد استفاده قرار می گیرد. تصویر 22-3، شکل موج ورودی و خروجی سیستم را به از ای این حالت، نشان می دهد:



 $K_{2}=0$  نصویر 22-3: شکل موج ورودی و خروجی سیستم به از ای  $K_{1}=1+\frac{4.7}{s}$  و

تصویر 23-3، شکل موج خروجی سیستم، در صورت اعمال اغتشاش، در حالت ماندگار، را به از ای این حالت نشان می دهد:



 $K_2=0$  و  $K_1=1+rac{4.7}{s}$  و راد کانت ماندگار به از ای  $K_1=1+rac{4.7}{s}$  و راد کانت ماندگار به از ای تصویر 3-23

همان طور که در تصویر فوق دیده می شود، کنترل کننده، اثر اغتشاش اعمال شده را برطرف کرده و سیگنال خروجی بعد از اعمال اغتشاش، با کمک کنترل کننده، تا حد خوبی دوباره به مقدار حالت ماندگار خود بازگشته است.

زمان صعود خروجی	درصد فراجهش خروجی	خطای حالت ماندگار	شکل موج سیگنال ورودی و خروجی	جبران کننده
70 msec	50	0.5	تصوير 15-3	K1 = 2.2 k2=0
32 msec	54	0.2	تصوير 17-3	K1 = 5.6 k2=0
50 msec	20	1.5	تصوير 19-3	K1 = 5.6 k2=1
415 msec	0	0.04	تصوير 22-3	$K1 = \frac{4.7}{s} + 1$ $k2 = 0$

جدول 24-3: نحوه اثرگذاری جبران كننده تناسبی و فیدبک موقعیت-سر عت بر تنظیم موقعیت سروموتور DC

#### بررسی عملکرد کنترل کننده در حذف اثر اغتشاش:

### 1) آیا اثر اغتشاش در پاسخ حالت گذرا حذف شده است؟

با اعمال اغتشاش به سیستم ها، اثر اغتشاش اعمال شده بر روی سیگنال خروجی قابل مشاهده است. در واقع در حالت گذرا که سیستم هنوز به حالت پایدار و ماندگار خودش نرسیده است، کنترل کننده، اثر اغتشاش را برطرف نکرده است.

### 2) در حالت ماندگار شرایط چگونه است؟

بعد از رسیدن سیستم به حالت ماندگار خود، کنترل کننده، اثر اغتشاش اعمال شده را برطرف می کند و تاثیر آن را بر سیگنال خروجی تا حد خوبی کم می کند.

#### 3) آیا خطای حالت ماندگار سیستم صفر شده است؟

در حالاتی که  $K_2=0$  هست، خطا تقریبا نداریم، اما در حالت های دیگر خطا داریم و خطای حالت ماندگار، غیر قابل چشم پوشی است.


# بخش 4: اثر تاخیر بر پایداری و پایدارسازی سیستم توسط فیدبک سرعت

در این بخش ابتدا سیستم گفته شده را با تاخیر بستیم و با k=0 شروع کردیم و کم کم k را افزایش دادیم، تا k=0 سیستم پایدار بود و خروجی پایدار میداد. تصویر k=0: (به دلیل کمبود زمان از تمام k ها عکس گرفته نشده)




تصویر 4-1 سیستم با 4.2 k1=2.2 که یایدار است

### سپس در k1=5.6 سیستم ناپایدار شد که در تصویر 4-2 قابل مشاهده است:




#### تصویر 4-2 که سیستم با 1.5=5 را نشان میدهد که ناپایدار نیز شده است.

#### حال k2 را افزایش میدهیم تا سیستم دوباره پایدار شود:



تصوير 4-3 سيستم با £1=5. و 2.2 k2 را نشان ميدهد كه هنوز ناپايدار است.


### زمانی که k2 را به مقدار 3.3 رساندیم سیستم پایدار شد و پاسخ زیر را دریافت کردیم(تصویر 4-4)



تصوير 4-4 سيستم با 1.5-5 و 3.3 k2 را نشان ميدهد كه سيستم دوباره به يايداري رسيده.


#### رسم مكان هندسى قطب ها:

در این قسمت با رسم مکان هندسی سیستم با k1 و k2 های مختلف متوجه دلیل پایداری و ناپایداری سیستم خواهیم شد:




تصوير 4-5 مكان هندسي سيستم با k1=2.2 و k2=0 نشان ميدهد كه ديده ميشود سيستم پايدار با قطب هاي سمت چپ محور موهومي است.

در تصویر 4-6 به قسمتی میرسیم که سیستم با افزایش k1 ناپایدار شد و سپس k2 را افزایش خواهیم داد تا دوباره به پایداری برسیم:




تصویر 4-6 مکان هندسی سیستم با 81=ها و 200 نشان میدهد که دیده میشود سیستم ناپایدار با قطب های سمت راست محور موهومی است. در تصویر 4-7 میبینیم که با 21=1 هنوز سیستم پایدار نشده:



تصویر 4-7 مکان هندسی سیستم با k1=6 و k2=1 نشان میدهد که دیده میشود سیستم ناپایدار با قطب های سمت راست محور موهومی است.

در نهایت در تصویر 4-8 مشاهده میشود که با k2=4 سیستم پایدار داریم و همه قطب ها سمت چپ محور موهومی میباشند.



تصوير 4-8 مكان هندسي سيستم با 1=6 k و 2-4 نشان ميدهد كه ديده ميشود سيستم پايدار با قطب هاي سمت چپ محور موهومي است.