

УТВЕРЖДАЮ

(Наименование должности руководителя
теплоснабжающего предприятия)

подпись, инициалы, фамилия

«23» 03 2006 года

АКТ

гидравлического испытания трубопроводов тепловых сетей

Комиссия в составе:

председателя:

начальник участка №1 п.п. «Саданты» КД
(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии:

инженер бригады АБР Кашин В.В.
(должность, фамилия, инициалы)

начальник участка №2 Кашин С.Е.
(должность, фамилия, инициалы)

содружный инженер АБР №3 Веронцов С.В.
(должность, фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что «23» 03 2006 года произведен
гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

п.п. «Саданты» с.п. «Саданты» КД, п.п. «Саданты» КД, п.п. «Саданты» КД
протяженностью 123+15 м, с давлением
(наименование и протяженность участков тепловых сетей)

пробным давлением 6 кгс/см².

Произведен осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых сетей в шурфах, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и других элементов, входящих в состав тепловой сети, а также наличие актов испытания шурфов, гидropневматической промывки тепловой сети, сведений о проведенных ремонтах и проведенных ранее осмотрах.

В результате проверки установлено:

1. При проведении гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции 6 кгс/см². Контроль давления в тепловой сети осуществлялся двумя манометрами, одного типа с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом:

а) по истечении 10 мин. (не менее 10 мин.) давление в тепловой сети
илось на _____ кгс/см²;

б) расход подпиточной воды в испытуемой тепловой сети составил _____ т/ч.

2. После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего произведен
альный осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых камер,
ручной арматуры, креплений, соединений и обнаружены следующие дефекты:

в соединительных муфтах и зажимной
арматуре не обнаружено

3. Сведения об имеющихся актах осмотров, гидроиспытаний, промывок,
монтов (замены) испытываемых участков тепловых сетей:

испытан СД № 3 от 23.03.2016 г. при давлении в нагре-
вательной сети СД № 4 от 24.03.2016 г. при давлении в на-
гревательной тепловой сети 1,48 кгс/см²

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению к

» _____ 20 ____ года

Выводы и заключение комиссии:

при осмотре на участке тепловой сети не
обнаружено, при осмотре арматуры и креплений
не обнаружено, при осмотре соединений и зажимных
муфт не обнаружено

председатель:

наим. участка Тепловая Сеть № 1
(должность, фамилия, инициалы)

лены комиссии:

инженер бригады В.В. Машинов В.В.
(должность, фамилия, инициалы)

наим. пост № 2 Павловский С.Е.
(должность, фамилия, инициалы)

ведущий инженер ТЭП № 3 Березин О.В.

«23» 03 2016 года