

cara cek usb terhubung ke printer apa tidak by commnd windows

Bisa  lewat **Command Prompt (CMD)** atau **PowerShell**. Ini beberapa cara yang paling kepake buat ngecek **USB printer terhubung atau nggak** di Windows.

Cara 1: Cek printer + port USB (paling gampang)

Buka **Command Prompt**, lalu jalankan:

```
bat
```

 Copy code

```
wmic printer get name, portname
```

Kalau printer terhubung via USB, biasanya muncul port seperti:

- USB001
- USB002

Contoh:

```
yaml
```

 Copy code

Name	PortName
HP LaserJet 1020	USB001

 Kalau ada `USB00x`, berarti printer **terdeteksi** via USB.

Cara 2: Cek device USB yang terhubung

Di CMD:

```
bat
```

 Copy code

```
wmic path Win32_USBControllerDevice get Dependent
```

Output-nya panjang, tapi kalau printer USB terhubung, biasanya ada kata:

- Printer
 - USB Printing Support
-

Cara 3: Pakai PowerShell (lebih jelas)

Kalau boleh pakai PowerShell (lebih modern):

powershell

 Copy code

```
Get-PnpDevice -Class Printer
```

Atau khusus USB:

powershell

 Copy code

```
Get-PnpDevice | findstr /i "usb printer"
```

Status **OK** → device terhubung

Status **Error / Unknown** → ada masalah driver / kabel

Cara 4: Cek port USB printer

Ini buat pastiin Windows bikin port USB-nya:

bat

 Copy code

```
wmic path Win32_TCPIPPrinterPort get Name
```

atau

bat

 Copy code

```
wmic path Win32_PrinterPort get Name
```

Cari **USB00x**

Kalau printer nggak muncul?

Biasanya karena:

- Kabel USB rusak
 - Driver belum terinstall
 - Printer mati
 - Port USB di PC bermasalah
-

Kalau mau, bilangin:

- **Windows versi berapa (10 / 11 / Server?)**
- **Mau dicek pakai CMD murni atau PowerShell?**
- **Printer lokal atau thermal / label printer?**

Nanti gue arahkan ke command yang paling pas 

