
H2: effect of k22 (Ts = 0.01 s)
×10-3
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
Joint 2 error (rad)
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10
Time (s)
k22=50
k22=100
k22=200
k22=400
k22=700
k22=1000


H1: effect of Ts (k22 fixed)
×10-7
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Joint 2 error (rad)
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10
Time (s)
Ts=0.01 s
Ts=0.005 s
Ts=0.0025 s