A₃K₇			B₁E₁A₁		
x/c [%]	y/c [%]	t/c [%]	x/c [%]	y/c [%]	t/c [%]
0	0	0	0	0	0
1.25	0.836	3.469	1.25	0.718	2.583
2.5	1.428	4.972	2.5	1.253	3.282
5.0	2.359	6.918	5.0	2.128	4.041
10	3.689	9.007	10	3.480	5.007
15	4.597	9.827	15	4.506	5.592
0	5.217	10.00	0	5.291	6.995
25	5.623	9.899	25	5.862	8.063
30	5.852	9.613	30	6.261	9.025
35	5.936	9.106	35	6.514	9.727
40	5.897	8.594	40	6.642	10.00
45	5.753	7.913	45	6.651	9.725
50	5.516	7.152	50	6.652	9.009
55	5.200	6.339	55	6.342	8.016
60	4.814	5.500	60	6.016	6.908
65	4.367	4.661	65	5.551	5.848
70	3.870	3.848	70	4.983	5.000
75	3.328	3.087	75	4.332	4.312
80	2.746	2.406	80	3.680	3.624
85	2.133	1.830	85	2.824	2.936
90	1.485	1.387	90	1.953	2.248
95	0.801	1.101	95	0.948	1.560
100	0	0	100	0	0
$\frac{r_{le}}{C}=0.004407$		$\frac{r_{te}}{C}=0.01$	$\frac{r_{le}}{C}=0.033$		$\frac{r_{te}}{C}=0.01$
$tg\,\vartheta_i = 0.8574$		$\vartheta_i = 40.52°$	$tg\,\vartheta_i = 0.5657$		$\vartheta_i = 29.5°$
$tg\,\vartheta_u = 1.1602$		$\vartheta_u = 9.1°$	$tg\,\vartheta_u = 0.2017$		$\vartheta_u = 11.4°$

A₃K₇

B₁E₁A₁