

U2
AMS1117-3.3
VBUS
+3.3V
GND
VI
VO
C12
22u
C13
22u
D1
RED
R5
1.5k
C5
10u
C4
100n
C3
100n
C2
100n
C1
100n
+3.3V
+3.3VA
PWR_FLAG
FB1
FerriteBead
C6
10n
C7
1u
C8
1u
POT
BTN1
C9
100n
NRST
R1
10k
SW_SPDT
SW1
C10
10p
C11
10p
HSE_IN
HSE_OUT
Crystal_GND24
Y1
PWM3
PWM4
BTN3
LED5
BUZZER
SPI2_CS
SPI2_SCK
SPI2_MISO
SPI2_MOSI
BTN2
LED1
LED2
PWM1
PWM2
LED3
LED6
USB_D-
USB_D+
SWDIO
SWCLK
LED4
R3
5.1k
R2
5.1k
R4
1.5k
RV1
10k
J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
D-
D+
SBU1
SBU2
SHIELD
J2
Conn_01x04_Pin
J3
Conn_01x04_Pin
J4
Conn_01x04_Pin
R6
1.5k
R7
1.5k
U1
STM32F103C8Tx
SWD_FLAG
J5
Conn_01x04_Pin
J6
Conn_01x06_Pin
BZ3
Buzzer
SW2
SW_Push
SW3
SW_Push
SW4
SW_Push
LED1
R10
1k
D4
RED
LED2
R9
1k
D3
RED
LED3
R8
1k
D2
RED
LED4
R11
1k
D5
RED
LED5
R16
1k
D10
RED
LED6
R17
1k
D11
RED
PWM1
R12
1k
D6
GREEN
PWM2
R13
1k
D7
GREEN
PWM3
R14
1k
D8
GREEN
PWM4
R15
1k
D9
GREEN
Sheet: /
File: Onboarding.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1