

REPORTE PRELIMINAR DE ACCIDENTE, INCIDENTE

Y ENFERMEDAD OCUPACIONAL

PSPC-100-X-PR-006-FR-

001 Revisión: 0 Emisión: 30/05/19 Página: 1 de 1

Proyecto / Sede :	03	Cliente		

TIPIFICACIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPACIONAL								
	Daño Material < 500 \$		(F.A.C) Caso de Primeros Auxilios					
	Daño Material > 500 \$		(M.T.O) Accidente Con Tratamiento Médico					
	Derrame de Hidrocarburos < 2 m3		(R.W.C) Accidente Con Trabajo Restringido					
	Derrame de Hidrocarburos > 2 m3		(L.T.I) Accidente Con Pérdida de Jornada					
	Accidente Vehicular con Herido		(F.T.L) Fatalidad					
	Accidente Vehicular sin Herido	X	Incidente					
	Accidente Vehicular < 500 \$		(E.O) Enfermedad Ocupacional					
	Accidente Vehicular > 500 \$							
*Los Accidentes Vehiculares con Herido deberán ser clasificados acorde de la gravedad del daño material (\$) y gravedad de la lesiþn (F.A.C, M.T.O, R.W.C, L.T.I, F.T.L)								
LUGAR Y HORA DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPACIONAL								
Lugar :		Fecha: 30/11/-0001	Hora: 01:30:00					
	LUGAR Y HORA DEL AC	CIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPA	ACIONAL					
NOMBRE DE LA PE	ERSONA INVOLUCRADA:	DNI/CE:						
SEXO: MASCULIN	IO EDAD: 0	CUENTA CON SEGURO (SI/NO) ESPECIFICAR:						
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:								
DOMICILIO: ESTADO CIVIL: CASADO								
DEPARTAMENTO:		PROVINCIA:	DISTRITO:					
CARGO: INST		UCCION:						
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPACIONAL								
(Incluyendo nombres y cargos de las personas involucradas)								
Hoy 27 de septiembre, a la 1:30 am, se escuchó un estruendo quedando el predio sin electricidad. El electricista Harley Del Castillo fue alertado por vigilancia de que								
no había energía eléctrica en todo el predio. El electricista al salir a observar el hecho, vio que uno de los pararrayos de la subestación eléctrica estaba generando								

ACCIONES INMEDIATAS DESPUES DEL ACCIDENTE/INCIDENTE/ENFERMEDAD OCUPACIONAL

(Atención médica, evacuación, reparación de daños materiales, acciones correctivas, etc)

Se corto el ingreso de energía de la red pública, se activó el generador para generar el fluido eléctrico en el predio, se cambiaron fusibles del tranfomix y la alimentación pública

A las 2:00 pm se iniciaron los trabajos de cambiar el pararrayo dañado y tener nuevamente fluido eléctrico de la red pública.

ELABORADO POR: JAIME PAUL RIBEIRO GRANDEZ

chispas e inmediatamente cortó el ingreso de energía de la red pública.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:

