
SdC-Civ-140203 ,NOME=20 -IPER-001




Verso effettivo dei carichi riportato nel disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere le funzioni delle azioni interne nelle aste. Calcolare spostamento e rotazione di tutti i nodi.  $u_A \ v_A \ \phi_A \ \ \text{spostamento assoluto del nodo A.}$   $J_{AB} \ x_{AB} \ \vartheta_{AB} \ \ \text{riferimento locale asta AB con origine in A.}$  <> ESAME 15/01/2019 - APPELLO 01 - IPERSTATICA


<>

<> Struttura 1: Isostatica Testo 1

<>


Allievo: -IPER-001















REAZIONI VINCOLARI -IPER-001











-IPER-001 RISULTATI NUMERICI

 $H_{BC} = 0$ 

 $H_{CB} = 0$ 

 $V_{BC} = (W/b) - 2qb = -F$ 

 $W_{BC} = W - 2qb^2 = -Fb$ 

 $V_{CB} = -(W/b) + 2qb = F$ 

 $W_{CB} = -W + 2qb^2 = Fb$ 

## **REAZIONI**

 $H_D = 0$ 

 $V_D = -(W/b) + 2qb = F$ 

 $H_F = 0$ 

 $V_F = (W/b) = F$ 

 $H_{AB} = 0$ 

 $V_{AB} = 0$ 

 $W_{AB} = -W = -Fb$ 

 $H_{BA} = 0$ 

 $V_{BA} = 0$ 

 $W_{BA} = W = Fb$ 

 $H_{CD} = 0$ 

 $V_{CD} = (W/b) - 2qb = -F$ 

 $W_{CD} = W - 2qb^2 = -Fb$ 

 $H_{DC} = 0$ 

 $V_{DC} = -(W/b) + 2qb = F$ 

 $W_{DC} = 0$ 

## SPOSTAMENTI NODALI

 $u_A = 9/2(Wb^2/EJ) - 14/3(qb^4/EJ) = -1/6(Fb^3/EJ)$ 

 $v_A = 16/3(Wb^2/EJ) - 22/3(qb^4/EJ) = -2(Fb^3/EJ)$ 

 $\phi_A = -5(Wb/EJ) + 14/3(qb^3/EJ) = -1/3(Fb^2/EJ)$ 

 $v_C = 16/3(Wb^2/EJ) - 22/3(qb^4/EJ) = -2(Fb^3/EJ)$ 

 $\phi_C = -5(Wb/EJ) + 20/3(qb^3/EJ) = 5/3(Fb^2/EJ)$ 

 $u_E = 0$ 

 $v_E = 0$ 

 $\phi_{EEB} = -2(Wb/EJ) + 10/3(qb^3/EJ) = 4/3(Fb^2/EJ)$ 

 $v_B = 16/3(Wb^2/EJ) - 22/3(qb^4/EJ) = -2(Fb^3/EJ)$ 

 $H_{BE} = 0$ 

 $H_{EB} = 0$ 

 $W_{EB} = 0$ 

 $V_{BE} = -(W/b) + 2qb = F$ 

 $W_{BE} = -2W + 2qb^2 = 0$ 

 $V_{EB} = (W/b) = F$ 

 $\phi_B = -4(Wb/EJ) + 14/3(qb^3/EJ) = 2/3(Fb^2/EJ)$ 

 $u_D = 0$ 

 $v_D = 0$ 

 $\phi_{DDC} = -11/2(Wb/EJ) + 23/3(qb^3/EJ) = 13/6(Fb^2/EJ)$ 

## AZIONI INTERNE (coordinate locali)

 $N_{AB} = 0$ 

 $T_{AB} = 0$ 

 $M_{AB} = Fb$ 

 $N_{BC} = -F$ 

 $T_{BC} = 0$ 

 $M_{BC} = Fb$ 

 $N_{BE} = 0$ 

 $T_{BE} = F - qx$  $M_{BE} = Fx - 1/2qx^2$   $N_{CD} = 0$ 

 $T_{CD} = -F$ 

 $M_{CD} = Fb - Fx$