

Деталі з листа


Розміри в міліметрах. Умови різку — під кожною деталлю.

— суцільна — лінія різку --- штрихова помаранчева — лінія згину: по ній гнуть, не ріжуть
∅ — наскрізний отвір

Сталь СтЗсп або СтЗпс, кипляча не підходить Допуск ±1 мм, де не вказано інше


№	ЛИСТ	ГАБАРИТ	ШТ	ОТВОРИ І КОНТУР	ЗГИНИ
Д1	4	120 × 432	2	2 вирізи 40 × 40, 1 × ∅11, 4 × ∅8,5 із зенківкою	2 × 90°
Д3	4	150 × 458,5	1	скіс 150 → 106 на 137 + 6 × ∅12	1 × 50°
Д4	3	392 × 173	2	контур, 6 кутів	1 × 9,1°
Д5	6	40 × 72	4	∅18 з фаскою 1 + дуга R20	—
Д7	10	160 × 80	2	2 × ∅13 на 92	—
Д8а	5	50 × 388	1	прямокутник, нижня	—
Д8б	5	50 × 340	1	прямокутник, верхня	—
Д10	4	53 × 53	2	4 кути 5 × 45° + виріз 12 × 5	—
Д11	4	41 × 41	2	4 кути 6 × 45°	—
Д12	10	60 × 40	1	прямокутник	—

Д1 лист 4 2 шт




- Два згини 90°, обидва в один бік. Після гнуття канал усередині 170.
- Зенківка ∅13,5 × 90° на глибину 2,5 — під потайну голівку. Робити з того боку смуги, який після гнуття стає внутрішнім, тобто дивиться в канал. Глибше не можна: лист 4 мм.

Д3 лист 4 1 шт



- Один згин 50°.


Д4 лист 3 2 шт




- Один згин 9,1°.

Д5 лист 6 4 шт


Д11 лист 4 2 шт



- Фаска 1 по отвору, з обох боків.




- Допуск тільки в мінус.
- Було 39×39 : труба стінгера куплена зі стінкою 4 , а порожнина стала 42 .




- Планка анти-люфту. Отвори під ноги готового П-болта М12: міжцентрова 92.

Д10 лист 4 **2 шт**



- Допуск тільки в мінус.

Д12 лист 10 **1 шт**



- Підкладка анти-люфту. Товщину здирають по при — це і є вибірка люфту.
- Отвір $\varnothing 8,5$ свердлити по місцю, у це замовлення не

DXF контури в міліметрах, шар CUT — різ, шар BEND — лінія згину

- D1.dxf · Д1 · Скоба підвісу
 - D3.dxf · Д3 · Дно черевика
 - D4.dxf · Д4 · Стінка черевика
 - D5.dxf · Д5 · Вушко стяжки
 - D7.dxf · Д7 · Планка анти-люфту
 - D8a.dxf · Д8а · Накладка нижня
 - D8b.dxf · Д8б · Накладка верхня
 - D10.dxf · Д10 · Заглушка балки
 - D11.dxf · Д11 · Заглушка стінгера
 - D12.dxf · Д12 · Підкладка
-
- Дуги й кола — справжні ARC і CIRCLE, не ламані. Контури замкнені, розривів нема.
 - Лінії згину лежать окремим шаром **BEND** — їх не різати.