1. (a) Pel generador tenim

$$P = VI$$

d'on

$$V = \frac{P}{I} = \frac{30 \cdot 10^6}{10^3} = 30 \cdot 10^3 = 30 \, kV$$

(b) La potència que proporciona el multiplicador és la que consumeix el generador, llavors a partir de la definició de rendiment

$$\eta_{gen} = \frac{P_{util}^{gen}}{P_{cons}^{gen}}$$

podem calcular

$$P_{cons}^{gen} = \frac{P_{util}^{gen}}{\eta_{gen}} = \frac{30 \cdot 10^6}{0.8} = 37.5 \cdot 10^6 = 37.5 \,MW$$

(c) La potència que proporciona la turbina la consumeix el multiplicador. Llavors

$$\eta_{mul} = \frac{P_{util}^{mul}}{P_{cons}^{mul}}$$

de forma que és

$$P_{cons}^{mul} = \frac{P_{util}^{mul}}{\eta_{mul}} = \frac{37, 5 \cdot 10^6}{0, 6} = 62, 5 \cdot 10^6 = 62, 5 MW$$

(d) Sabent que el rang de seguretat pel funcionament de la turbina és

$$19, 1 \, min^{-1} < \omega_{tur} = \omega_1 < 9550 \, min^{-1}$$

Fent primer el factor de conversió

$$19, 1\frac{\textit{rev}}{\textit{min}} \cdot \frac{2\pi \, rad}{1 \, \textit{rev}} \cdot \frac{1 \, \textit{min}}{60 \, s} = 2 \, rad/s$$

$$9550\,\frac{rev}{min}\cdot\frac{2\pi\,rad}{1\,rev}\cdot\frac{1\,min}{60\,s}=1000\,rad/s$$

Ara, a partir de la relació de transmissió

$$\tau = \frac{\omega_2}{\omega_1} = 20$$

és fàcil veure que  $\omega_2$  es troba en el rang

$$40 \, rad/s < \omega_2 < 20000 \, rad/s$$



2. (a) A partir de la relació

$$P_s = \Gamma_s \omega$$

i passant la velocitat angular al SI

$$2600 \frac{reu}{min} \cdot \frac{2\pi \, rad}{1 \, reu} \cdot \frac{1 \, min}{60 \, s} = 272, 27 \, rad/s$$

podem calcular

$$\Gamma_s = \frac{P_s}{\omega} = \frac{310}{272, 27} = 1,386 \, Nm$$

(b) La potència consumida (elèctrica) val

$$P_c = VI = 230 \cdot 1, 9 = 437 W$$

de forma que el rendiment serà

$$\eta = \frac{P_s}{P_c} = \frac{310}{437} = 0,709$$

(c) En quant a l'energia consumida

$$E_{elec} = P_c t = 437 \cdot 3 \cdot 60 = 78660 J$$

i l'energia dissipada

$$E_s = P_s t = 310 \cdot 3 \cdot 60 = 55800 J$$

$$E_{diss} = E_{elec} - E_s = 78660 - 55800 = 22860 J$$

3. És immediat calcular

$$n_s = \frac{60f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{4} = 750 \, min^{-1}$$

4. De forma semblant a l'exercici anterior

$$n_s = \frac{60f}{p} \to p = \frac{60f}{n_s} = \frac{60 \cdot 50}{1500} = 2$$

5. Calculem primer la velocitat de sincronisme

$$n_s = \frac{60f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{1} = 3000 \, min^{-1}$$

ara

$$d = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{3000 - 2820}{3000} = 0,06$$

