Технические требования

Чтобы ваше изображение было корректно напечатано, необходима грамотная подготовка оригинал-макетов.

Каждый вид нанесения имеет свои технологические особенности и ограничения — с ними лучше ознакомиться заранее.

Несоответствие макетов требованиям может привести к браку печати.

Ниже приведены основные требования к исходным файлам для печати:

- предоставляйте оригинал-макеты в формате векторного PDF;
- шрифты и обводку необходимо переводить в кривые;
- в макете не должно быть эффектов, невидимых или заблокированных слоев (объектов);
- все растровые изображения должны быть приложены в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi.

Допустимые форматы файлов TIFF, PSD.

Важную информацию необходимо размещать не ближе 1–2 мм к линии реза.