Plan de trabajo montaje de tuberias VRT. Nro.: L26166EA (La primera letra después del número corresponde a la variante del articulo.) Denominación del producto: Line No. de documento Veritas: Nro. de artículo del cliente: 1021174 Pieza-CC: SI

Responsable de la modificación: PEREZ1
Fecha de impresión: 08.08.2011

Medios de f	Medios de fabricación (Dispositivos de montaje y herramientas)		
Nro. De ident.	Denominación		
32100741	Bloque de ensamble 1/6		
32100742	Bloque de ensamble 2/6		
32100743	Bloque de ensamble 2/6		
32100744	Bloque de ensamble 4/6		
32100745	Bloque de ensamble 5/6		
32100746	Bloque de ensamble 6/6		
32100747	Dispositivo de Prueba de Hermeticidad		
32100636	Dispositivo de Prueba de Geometría		

ición	Fase de trabajo / Medios de control / Valores nominales	Medios de fabricación
8	Ensamble del QC 45° 2004950A con el tubo R22597B	32100741 Bloque de ensamble 1/6
	Operador 1	bioque de ensamble 1/0
	(OPF, One Piece Flow) -CC-	
	Coloca el tubo en la herramienta y cierra la palanca.	
	Coloca un conector en la herramienta y ensambla los componentes,	
	regresa la palanca a su posición de inicio, abre la palanca y retira	
	el ensamble.	
9	Ensamble del tubo R22597B con el conector "Y" 2007198A	32100742
		Bloque de ensamble 2/6
	Operador 1	
	(OPF One Piece Flow) -CC-	
	Coloca el tubo en la herramienta y cerra la palanca.	
	Coloca el conector "Y" en la herramienta y ensambla los componentes,	
	regresa la palanca a su posición de inicio, abre la palanca y retira	
	el ensamble.	
10	Ensamble de Válvula 2007197B con el tubo R22598B	32100743
		Bloque de ensamble 2/6
	Operador 2	
	(OPF, One Piece Flow) -C-	
	Coloca el tubo en la herramienta y cierra la palanca.	
	Coloca la válvula en la herramienta y ensambla los componentes,	
	regresa la palanca a su posición de inicio, abre la palanca y retira	
	el ensamble.	
11	Ensamble del tubo R22598B con el conector "Y" 2007198A	32100744
		Bloque de ensamble 4/6
	Operador 2	
	(OPF, One Piece Flow) -SC-	
	Coloca el tubo en la herramienta y cierra la palanca.	
	Coloca el conector "Y" en la herramienta y ensambla los componentes,	
	regresa la palanca a su posición de inicio, abre la palanca y retira	
	el ensamble.	

Seite 1 von 2 0-30_AAPL-LM_ES

Plan de trabajo montaje de tuberias

Veritas

VRT. Nro.: L26166EA

(La primera letra después del número corresponde a la variante del articulo.)

Denominación del producto: Line

No. de documento Veritas:

Nro. de artículo del cliente: 1021174 Pieza-CC: SI

de impresión: 08.08.2011		
12	Ensamble del conector "Y" 2007198A con el tubo R22596C	32100745 Bloque de ensamble 5/6
	Operador 3	·
	(OPF, One Piece Flow) -SC-	
	Coloca el tubo en la herramienta y cierra la palanca.	
	Coloca el conector "Y" en la herramienta y ensambla los componentes,	
	regresa la palanca a su posición de inicio, abre la palanca y retira	
	el ensamble.	
13	Ensamble de la Válvula 2007196D con el tubo R22596C	32100746
		Bloque de ensamble 6/6
	Operador 3	
	(OPF, One Piece Flow) - CC-	
	Coloca el tubo en la herramienta y cierra la palanca.	
	Coloca la válvula en la herramienta y ensambla los componentes,	
	regresa la palanca a su posición de inicio, abre la palanca y retira	
	el ensamble.	
14	Prueba de Hermeticidad	32100747
		Dispositivo de Prueba de
	Operador 3 (OPF.One Piece Flow)CC-	Hermeticidad
	Selecciona Programa de acuerdo a los parametros requeridos	
	Parámetros de la prueba de fuga:	
	Presión de aire: 0.69 Bar = 10 PSI	
	Fuga permisible: 5 ccm	
	Pre-llenado: 5 seg.	
	Llenado: 2 seg.	
	Estabilización: 10 seg	
	Prueba: 10 seg.	
	Vaciado: 1 seg.	
	Nota: Antes de empezar la prueba de hermeticidad debes colcar las	
	coronas en la misma herramienta de la prueba de hermeticidad.	
15	Ensamble de las coronas 2007195A y la valvula 2005890C	
	Operador 4	
	Operador 4	
	(OPF, One Piece Flow) Una vez aprobada la prueba de hermeticidad y colocada las coronas en	
	la herramienta, las coronas se ensamblan automaticamente liberando la	
	pieza de dicha prueba.	
16	Prueba Geométrica	32100636
. •		Dispositivo de Prueba de
	Operador 4 -SC-	Geometría
	Coloca una pieza en la prueba patron y verifica las tolerancias marcadas por	
	la prueba.	
17	Empaque de la linea L26166EA	
	Empaca la linea de acuerdo al Plan de Empague I 26166EA	
	Empaca la linea de acuerdo al Plan de Empaque L26166EA	

Seite 2 von 2